

## OpenHarmony驱动子系统开发—操作GPIO

## ■ 前言

#### 本节主要介绍:

- GPIO相关API
- 如何操作GPIO点亮LED灯
- 如何读取GPIO电平状态



## ∃ 目录

- 1. GPIO API介绍
- 2. 查看LED对应的GPIO引脚
- 3. 操作GPIO点亮LED
- 4. GPIO扩展实验
- 5. 总结





#### wifiiot\_gpio.h接口简介:

这个.h中包含声明GPIO接口函数,这些功能用于初始化GPIO。

| 接口名              | 功能描述          |
|------------------|---------------|
| Gpiolnit         | 初始化GPIO       |
| GpioDeinit       | 取消初始化GPIO     |
| GpioSetDir       | 设置GPIO引脚方向    |
| GpioGetDir       | 获取GPIO引脚方向    |
| GpioSetOutputVal | 设置GPIO引脚输出电平值 |
| GpioGetOutputVal | 获取GPIO引脚输出电平值 |





#### wifiiot\_gpio\_ex.h接口简介:

这个.h中包含声明扩展的GPIO接口函数,这些功能用于设置GPIO拉力和驱动器强度。

| 接口名                 | 功能描述       |
|---------------------|------------|
| IoSetPull           | 设置GPIO引脚上拉 |
| IoGetPull           | 获取GPIO引脚上拉 |
| IoSetFunc           | 设置GPIO引脚功能 |
| IoGetFunc           | 获取GPIO引脚功能 |
| IOSetDriverStrength | 设置GPIO驱动能力 |
| IOGetDriverStrength | 获取GPIO驱动能力 |







### 查看LED对应的GPIO引脚

LED对应的GPIO引脚是GPIO2通过控制GPIO2输出的的电平信号来实现LED灯的闪烁。

- · 高电平时点亮LED灯。
- 低电平时熄灭LED灯。








#### 操作GPIO点亮LED

打开 "B1 basic led blink" 工程的 led\_example.c文件,可在代码中查看实现 LED以 1S 的频率闪烁代码



```
static void LedTask(void)
//初始化GPIO
GpioInit();
//设置GPIO_2的复用功能为普通GPIO
IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_2, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_2_GPIO);
//设置GPIO_2为输出模式
GpioSetDir(WIFI_IOT_GPIO_IDX_2, WIFI_IOT_GPIO_DIR_OUT);
while (1)
    //设置GPIO_2输出高电平点亮LED灯
    GpioSetOutputVal(WIFI_IOT_GPIO_IDX_2, 1);
    //延时1s
    usleep(1000000);
    //设置GPIO 2输出低电平熄灭LED灯
    GpioSetOutputVal(WIFI_IOT_GPIO_IDX_2, 0);
    //延时1s
    usleep(1000000);
```



#### GPIO扩展实验

#### 实验效果:

通过程序读取GPIO引脚方向、输出电平值等,并通过串口打印显示出来。

```
static void LedTask(void)
//初始化GPIO
GpioInit();
//设置GPIO 2的复用功能为普通GPIO
IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_2, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_2_GPIO);
//设置GPIO 2为输出模式
GpioSetDir(WIFI_IOT_GPIO_IDX_2, WIFI_IOT_GPIO_DIR_OUT);
WifiIotGpioDir val = {0};
GpioGetDir(WIFI_IOT_GPIO_IDX_2,&val);
printf("GPIO 2 Dir is %d\r\n",val);
WifiIotGpioValue OutputVal = {0};
while (1)
    //设置GPIO_2输出高电平点亮LED灯
    GpioSetOutputVal(WIFI IOT GPIO IDX 2, 1);
    GpioGetOutputVal(WIFI_IOT_GPIO_IDX_2,&OutputVal);
    printf("GPIO 2 OutputVal is %d\r\n",OutputVal);
    //延时1s
    usleep(1000000);
    //设置GPIO_2输出低电平熄灭LED灯
    GpioSetOutputVal(WIFI IOT GPIO IDX 2, 0);
    GpioGetOutputVal(WIFI IOT GPIO IDX 2,&OutputVal);
    printf("GPIO 2 OutputVal is %d\r\n",OutputVal);
    //延时1s
    usleep(1000000);
```

## **全**本节小结

- 1、了解GPIO输出相关API
- 2、掌握如何操作GPIO输出高电平点亮LED灯
- 3、如何读取GPIO当前的设置



# 谢谢观看

开源从小熊派开始 OPEN-SOURCE STARTED WITH THE BEARPI