

# ERP简介



- Right time
- Right place
- Right thing
- ●零库存
- ●无缺陷 ●低成本
- 加工東

加工零件—— 增值 清点产品—— 浪费

- ●什么情况不适合JIT?
- ●企业物料需要远距离运输等

### ERP简介

ERP (Enterprise Resource Plan)

- •ERP包括和加强了MRPII各种功能,强调了新的伙伴关系。
- •ERP更强调财务和人力资源。


## 思考题

#### 考虑以下问题如何通过ERP的某个步骤解决:

- (1) 要生产什么? MPS (主生产计划)
- (2) 原料是什么? BOM (物料清单)
- (3) 已经有了什么?库存
- (4) 还缺什么?什么时候下达计划? MRP (物料需求计划)



## ERP简介



### ERP中的基本概念

- 主生产计划介绍
- ★ 物料需求计划介绍
- \* 能力需求计划介绍

### ERP简介

- ( 准时生产 (JIT)
- MRP (Material Requirements Planning)
- MRPII (Manufacturing Resources Planning)
- **ERP (Enterprise Resource Plan)**

### ERP简介

MRPII

制造资源计划(Manufacturing Resources Planning)的基本思想:

基于企业经营目标制定生产计划,实现<mark>按需要按时</mark>进行生产。

### MRPII的制胜绝技

- ♦ 相关需求
- ♦ 时间分割
- ♦ 能力平衡

零部件需求量 + 生产加工顺序→ 设备、人力需求

主生产计划介绍

生产需求

可用资源

MPS(Master Production Schedule)是按照时间分段计划企业应生产的最终产品的数量和交货期。它是一个进度安排。



主生产计划

7

生产需求

可用资源

主生产计划

MPS(Master Production Schedule)是按照**时间分段**计划企业应生产的最终产品的数量和交货期。它是一个进度安排。

销售环境(牛产的主要依据):

113 11 1 20(/		
●现货生产——	市场预测,大批生产的定型产品	电脑
●定货生产——	订货合同,标准定型产品	牙刷
●定货组装——	—标准系列产品,有可选项	と机
●专项生产——	一个性化设计,单件或小批量生产	特制

10

礼品

单阶展开方式是只显示某一成品或半成品或组件的 直接下一阶的组件项目,在实现中类似树形结构的广 度优先遍历算法。

父物料 零件号	父物料 描述	子物料 零件号	子物 料	装配	单位	层次
			描述	量		
		20000	眼镜		副	0
20000	眼镜	20100	镜框	1	个	1
20000	眼镜	20300	镜片	2	个	1
20000	眼镜	20109	螺钉	2	个	1
20100	镜框	20110	镜架	1	个	2
20100	镜框	20120	镜腿	2	个	2
20100	镜框	20130	鼻托	2	个	2
20100	焙垢	20100	#国 <i>左</i> 工	1	٨	า

■ MRP基本原理

#### MRP的具体步骤:

→ 3、根据毛需求量和该零件的可分配库存量,计算净需求量; 净需求量=毛需求量+已分配量-计划收到量-现有库存量

#### 镜片的需求量

周次	1	2	3	4	5	6
毛需求量	20	5	0	30	30	10
己分配量	5(不出库)	5 (出库)	0	0	0	0
计划接收	0	0	40	0	0	0
现有库存 40	20	10	50	20		
净需求量					10	10
计划产出			10	10		

物料需求计划介绍 MRP基本原理


MRP遵循JIT的方法,实现适时、适量的生产与订购。

#### MRP的具体步骤:

1、根据产品的层次结构,逐层把产品展开为部件与零件, 生成BOM表。

多阶展开方式是除了显示直接下一阶的组件项目外,还 按序号展开下下阶及下下下阶,直到阶层结束为止。在 实现过程中类似树形结构的深度优先遍历算法。

产品零件号	产品零件号: #20000-眼镜 层次0										
零件号	描述	装配数量	单位	层次							
20100	镜框	1	个	1							
.20110	镜架	1	个	2							
.20120	镜腿	2	个	2							
.20130	鼻托	2	个	2							
.20109	螺钉	4	个	2							
20300	镜片	2	个	1							
20109	螺钉	2	个	1							




粗能力需求计划:

能力需求计划:

——全部物料

生产能力控制:


——使用能力与计划能力之间的偏差






### MRP的具体步骤:

2、根据规定的提前期标准,由产品的出厂期逆序倒排编制 零件的生产进度计划表,再按主生产计划量决定零件的毛 需求量。







物料清单 (Bill of Material, BOM) -指产品所需零部件明细表及其结构。

一副眼镜的BOM表

	产品零件号: #20000-眼镜 层次0										
١	零件号	描述	装配数量	单位	层次						
۱	20100	镜框	1	个	1						
	.20110	镜架	1	个	2						
	.20120	镜腿	2	个	2						
	.20130	鼻托	2	个	2						
	.20109	螺钉	4	个	2						
-	20300	镜片	2	个	1						
	20109	螺钉	2	个	1						

库存表

	物料号	物料名称	工序库存	资材库存
	20000	眼镜	0	0
-	20109	螺钉	10	50
3	20100	镜框	0	0
	20110	镜梁	0	0
	20120	镜腿	10	20
	20130	鼻托	0	0
	20300	镜片	0	0

- ●工序仓库是车间现场加工时存放物料的仓库。
- ●资材仓库是所有物料的储备仓库。

目前我们就不考虑安全库存的问题。镜框自行生产。 假设需要眼镜100副。完成日期为2015-5-30。 首先列出相应得关系表。

#### 物料表

物料号	名称	单位	调配方式	损耗率	作业提前期
20000	眼镜	副	生产	0.00	1
20109	螺钉	个	采购	0.10	0
20100	镜框	副	生产	0.00	2
20110	镜架	个	采购	0.00	0
20120	鏡腿	个	采购	0.00	0
20130	鼻托	个	采购	0.00	0
20300	镜片	片	采购	0.00	0

●如果调配方式是"生产",则生成"生产指令";配料提前期和供应商提前期

●如果调配方式是"采购",则生成"采购指令";作业提前期为()。

父物料 名称	子物料 名称	调配 方式	构成 数	损耗率	工序库存	资材 库存	作业提 前期	配料提前期	供应商提 前期
	眼镜	生产		0.00	0	0	1	0	0
眼镜	镜框	生产	1	0.00	0	0	2	0	0
眼镜	鏡片	采购	2	0.00	0	0	0	1	20
眼镜	螺钉	采购	2	0.10	10	50	0	1	10
镜框	镜架	采购	1	0.00	0	0	0	1	20
镜框	鏡腿	采购	2	0.00	10	20	0	1	10
镜框	鼻托	采购	2	0.00	0	0	0	1	18
镜框	螺钉	采购	4	0.10	0	0	0	1	10

25

(父物料需求数\*子物料构成数) + (1-损耗率) - 工序库存量 - 资材库存量

子物料的日程完成日期 三 父物料的日程下达日期

子物料的日程下达日期

子物料的日程完成日期 - 子物料作业提前期 - 子物料配料提前期 - 子物料供应商提前期

螺钉在两个阶段均需要,但不要并单处理。分别求螺钉在不同阶段的需求量和需求期

产品结构的描述 眼镜 (1) ()层 1层 鏡框(1 鏡片(2 螺钉(2 镜架(1 2层 鏡腿(2 鼻托(2) 螺钉(4) 产品结构树

21

24

#### 调配构成表

调配基 准编号	调配区 代码	父物料 号	父物料 名称	子物料 号	子物料 名称	构成数	配料提前期	供应商 提前期
000001	L001	20000	眼镜	20100	鏡框	1	0	0
000001	L001	20000	眼镜	20300	镜片	2	1	20
000001	L001	20000	眼镜	20109	螺钉	2	1	10
000001	L003	20100	镜框	20110	镜架	1	1	20
000001	L003	20100	镜框	20120	鏡腿	2	1	10
000001	L003	20100	镜框	20130	鼻托	2	1	18
000001	L003	20100	镜框	20109	螺钉	4	1	10

#### 注意:

- ●调配区代码——父物料的加工区。
- ●配料提前期和供应商提前期均针对予物料而言。
- ●由于镜框的调配方式是"生产",其配料提前期和供应商提前期为()。

父物料 子物料 供应商提 配料提 名称 名称 方式 前期 前期 生产 0.00 眼镜 眼镜 螺钉 采购 10 10 螺钉 采购



### 哪个层次的螺钉先提取库存?

26

<b>父物料</b> 名称	子物料 名称	调配 方式	构成 数	损耗率	工序 库存	资材 库存	作业提 前期	配料提 前期	供应商提 前期
	眼镜	生产		0.00	0	0	1	0	0
眼镜	螺钉	采购	2	0.10	0	0	0	1	10
镜框	螺钉	采购	4	0.10	10	50	0	1	10

#### 子物料的需求数量 -

(父物料需求数\*子物料构成数) + (]-损耗率) - 工序库存量 - 资材库存量

子物料的日程完成日期 = 父物料的日程下达日期

子物料的日程下达日期 =

子物料的日程完成日期 - 子物料作业提前期 - 子物料配料提前期 - 子物料供应商提前期

假设需要眼镜100副,完成日期为2015-5-30。

第1层次

父物料: 眼镜

螺钉的需求数量 =

(100\*2) / (1-0.10) - 0 -0 = 223 (選1取基) - 0 = 223

由于眼镜的作业提前期为1天,所以眼镜的日程下达日期是2015-5-29 螺钉的日程完成日期 = 2015-5-29

螺钉的日程下达日期 =

(2015-5-29) - 0 - 1 - 10 = 2015-5-18

子物料 伽配 构成 损耗率 工序 资材 作业提 配料提 供应商提 名称 名称 方式 库存 库存 前期 前期 生产 0.00 眼镜 眼镜 镜框 生产 0.00 50 镜框 螺钉 采购 0.10 10 10

子物料的需求数量

(父物料需求数\*子物料构成数) + (1-损耗率) - 工序库存量 - 资材库存量

子物料的日程完成日期 = 父物料的日程下达日期

子物料的日程下达日期 =

子物料的日程完成日期 - 子物料作业提前期 - 子物料配料提前期 - 子物料供应商提前期

第2层次

父物料: 镜框

**统框的需求数量** = (100\*1) / (1-0.00) -0-0 = 100

由于眼镜的日程下达日期是2015-5-29

**续框的日程完成日期** = 2015-5-29

**鏡框的日程下达日期** = (2015-5-29) - 2-0-0 = 2015-5-27

第2层次螺钉的需求数量 =

(100\*4) / (1-0.10) -10 - 50 = 385

此时螺钉的工序库存和资材库存均变为0

第2层次螺钉的日程完成日期 = 镜框的日程下达日期 = 2015-5-27

第2层次螺钉的日程下达日期 =

(2015-5-27) - 0 - 1 - 10 = 2015-5-16

MRP计算结果表

调配方式	物料号	物料名称	需求数量	日程下达	日程完成	
				日期	日期	
生产	20000	眼镜	100	2015-5-29	2015-5-30	
采购	20109	螺钉	223	2015-5-18	2015-5-29	
采购	20109	螺钉	385	2015-5-16	2015-5-27	
生产	20100	镜框	100	2015-5-27	2015-5-29	
采购	20110	镜架	<b>.</b>	<u> </u>		
采购	20120	鏡腿				
采购	20130	鼻托		ļ.,ļ		
采购	20300	镜片	1	<u> </u>	ļ.,.	

30