



BIEN	ALT-042 · Altea (Alicante)
VISITE DU	14/03/2026 · 17h02 à 17h41
INTERVENANT	F. L. · Domivaro
FORMULE	Sérénité
MÉTÉO	19°, dégagé

● 38 points contrôlés

● 1 point à surveiller

● 1 devis en attente d'accord



Photos d'illustration. Dans un rapport réel, chaque photo est horodatée à la prise de vue.

L'état de la maison, point par point

L'extérieur et la structure

01	Toiture visible depuis le sol, tuiles déplacées ou cassées	● Conforme
02	Descentes d'eau pluviale et gouttières, obstruction par les aiguilles de pin	● Conforme
03	Façades, fissures nouvelles, cloques de peinture, salpêtre en pied de mur	● Conforme
04	Menuiseries extérieures, joints, rails de baies coulissantes chargés en sel	● Conforme
05	Volets et persiennes, manœuvre complète de chacun	● À surveiller
06	Portail, portillon, motorisation et pile de la télécommande	● Conforme
07	Terrasses et balcons, évacuations, carrelage décollé ou soulevé	● Conforme

L'eau

08	Compteur relevé et photographié, comparaison avec le passage précédent	● Conforme
09	Recherche de consommation anormale à robinets fermés	● Conforme
10	Vanne d'arrêt générale, manœuvre pour éviter le grippage	● Conforme
11	Chauffe-eau, corrosion, groupe de sécurité, trace de suintement	● À traiter
12	Points d'eau intérieurs, écoulement, siphons remplis contre les remontées d'odeur	● Conforme
13	Toilettes, chasse, fuite silencieuse au réservoir	● Conforme
14	Adoucisseur ou filtre si présent, niveau et régénération	● Conforme

L'électricité et la climatisation

15	Tableau électrique, aucun disjoncteur tombé, différentiel testé	● Conforme
16	Compteur relevé et photographié	● Conforme
17	Éclairages intérieurs et extérieurs, ampoules mortes signalées	● Conforme
18	Climatisation, mise en route de chaque unité, contrôle du bac à condensats	● Conforme
19	Filtres de climatisation, encrassement, nettoyage si nécessaire	● Fait sur place
20	Appareillage laissé en veille, débranchement de ce qui peut l'être	● Conforme

L'intérieur et l'humidité

21	Hygrométrie mesurée dans chaque pièce, relevé chiffré au rapport	● Conforme
22	Recherche de moisissure derrière les meubles et dans les angles nord	● Conforme
23	Plafonds et murs, auréoles, cloques, décolllement de peinture	● Conforme
24	Aération complète du logement pendant la durée du passage	● Conforme
25	Réfrigérateur et congélateur, température, givre, odeur	● Conforme
26	Traces de rongeurs, insectes, nids d'abeilles ou de guêpes	● Conforme
27	Courrier relevé, tri, mise à part de ce qui semble officiel	● Conforme

La piscine et le jardin

28	Niveau d'eau, appoint si nécessaire	● Conforme
29	Pompe et filtration, bruit, débit, durée de marche	● Conforme
30	Local technique, fuite, humidité, corrosion des raccords	● Conforme
31	Aspect de l'eau, photographie de contrôle à chaque passage	● Conforme
32	Arrosage automatique, programmateur, fuite sur le goutte à goutte	● Conforme
33	Végétation contre les façades et sous les tuiles, taille signalée si besoin	● Conforme

La fermeture et l'administratif

- | | | |
|----|---|------------|
| 34 | Toutes les ouvertures refermées et verrouillées avant de partir | ● Conforme |
| 35 | Alarme réarmée si le bien en dispose | ● Conforme |
| 36 | Aucune clé, aucun code laissé sur place | ● Conforme |
| 37 | Constat de tout changement visible depuis le passage précédent | ● Conforme |
| 38 | Photographies horodatées des points sensibles et du compteur | ● Conforme |

À surveiller

Volet sud-ouest : une lame fendue, sans urgence. Photographié, à revoir au passage suivant.

Le point qui demande votre accord

Groupe de sécurité du chauffe-eau : suintement au raccord. Devis écrit : remplacement à 85 €, pose comprise. Aucun travail ne sera lancé sans votre accord.

Fait sur place, dans la main d'œuvre incluse

Filtres de climatisation nettoyés (point 19). Siphons remplis, vanne d'arrêt manœuvrée.

Rapport communiqué au propriétaire le 14/03/2026 à 17h42.