Die Größe der Außenfläche überschreitet die zulässige Maßgabe deutlich. Während der Prüfung äußerte der Gutachter Bedenken über die Schäden an der Südfassade. Für die Übergabe müssen sämtliche Mängel bis Anfang März beseitigt sein.

Bei Frost lösen sich die Fliesen am Fußweg. Das Gefälle zur Straße hin ist zu gering, deshalb fließt das Wasser nicht ab. Künftig prüft das Büro die Dübel, Gerüste und Rohrstöße vierteljährlich und meldet Verstöße schriftlich.