# Dreispaltiger Prüfbericht

### *Erste Spalte: Anlass*

Der Auftrag kam im Frühjahr vom Bauamt. Geprüft wurde die Tragfähigkeit der alten Holzbalkendecke im ersten Obergeschoss des Gebäudes.

Vor Ort waren der Eigentümer und zwei Gutachter. Die Begehung dauerte etwa drei Stunden und umfasste alle zugänglichen Räume.

### *Zweite Spalte: Befund*

Mehrere Balkenköpfe zeigen Feuchteschäden. An der Nordwand ist das Auflager über eine Länge von zwei Metern geschwächt.

Die übrigen Balken sind trocken und tragfähig. Risse im Putz deuten auf ältere Setzungen hin, die inzwischen abgeschlossen sind.

### *Dritte Spalte: Empfehlung*

Die geschädigten Balkenköpfe sollen ersetzt und neu aufgelagert werden. Bis dahin ist die Decke nur eingeschränkt belastbar.

Eine erneute Prüfung wird nach Abschluss der Arbeiten empfohlen. Das ist der letzte Satz des dreispaltigen Testdokuments.