RISCOS DETECTATS	ESPAI (aula, escala, passadís)	PROBABILITAT	GRAVET AT	QUALIFICACIÓ RISC	MESURES
1-CAIGUDES AL MATEIX PLA causa de: - Sòls relliscosos Sòls mullats Falta d'espai - Obstacles a terra Falta d'ordre Excés de mobles	aula	Mitjana	Lleuger manet danyos	Risc tolerable	Despejar el pasillo
2- CAIGUDES D'ALTURA des de: - escales - Diferents nivells	aula	Mitjana	danyos	Risc moderat	No pujar a les taules o llocs perillosos e inestables
3- XOCS I COPS per: - excés de mobiliari - finestres obertes calaixos oberts	aula	baixa	danyos	Risc tolerable	Despejar el pasillo
<b>4- CAIGUDES D'OBJECTES</b> -Prestatgeries no subjectes paret - Sobrecàrrega de prestatgeries	aula	baixa	danyos	Risc tolerable	Controlar la posicio i l'estat dels objectes
5- CONTACTE ELÈCTRIC directe o indirecte amb: - Instal·lació elèctrica en condicions -cables i aparells - endolls i interruptors incorrectes	aula	baixa	Extremadam ent danyos	Risc moderat	Controlar els cables
6- Risc de INCENDI produït per treballar amb: - instal·lació elèctrica - Instal·lació de gas - cigarrets encesos	aula	baixa	Extremadam ent danyos	Risc moderat	Cuidar els mobiliaris y tot allo que te perill d'incendi

RISCOS DETECTATS	ESPAI (aula, escala, passadís)	PROBABILITAT	GRAVET AT	QUALIFICACIÓ RISC	MESURES
1-CAIGUDES AL MATEIX PLA causa de: - Sòls relliscosos Sòls mullats Falta d'espai - Obstacles a terra Falta d'ordre Excés de mobles	escala	Mitjana	Lleuger manet danyos	Risc tolerable	Despejar el pasillo
2- CAIGUDES D'ALTURA des de: - escales - Diferents nivells	escala	alta	danyos	Risc important	No pujar a les taules o llocs perillosos e inestables
3- XOCS I COPS per: - excés de mobiliari - finestres obertes calaixos oberts	escala	baixa	danyos	Risc tolerable	Despejar el pasillo
<b>4- CAIGUDES D'OBJECTES</b> -Prestatgeries no subjectes paret - Sobrecàrrega de prestatgeries	escala	baixa	danyos	Risc tolerable	Controlar la posicio i l'estat dels objectes
5- CONTACTE ELÈCTRIC directe o indirecte amb: - Instal·lació elèctrica en condicions -cables i aparells - endolls i interruptors incorrectes	escala	baixa	Extremadam ent danyos	Risc moderat	Controlar els cables

RISCOS DETECTATS	ESPAI (aula, escala, passadís)	PROBABILITAT	GRAVET AT	QUALIFICACIÓ RISC	MESURES
1-CAIGUDES AL MATEIX PLA causa de: - Sòls relliscosos Sòls mullats Falta d'espai - Obstacles a terra Falta d'ordre Excés de mobles	pasadis	Mitjana	Lleuger manet danyos	Risc tolerable	Despejar el pasillo
2- CAIGUDES D'ALTURA des de: - escales - Diferents nivells	pasadis	baica	danyos	Risc tolerable	No pujar a les taules o llocs perillosos e inestables
3- XOCS I COPS per: - excés de mobiliari - finestres obertes calaixos oberts	pasadis	baixa	danyos	Risc tolerable	Despejar el pasillo
<b>4- CAIGUDES D'OBJECTES</b> -Prestatgeries no subjectes paret - Sobrecàrrega de prestatgeries	pasadis	baixa	danyos	Risc tolerable	Controlar la posicio i l'estat dels objectes
5- CONTACTE ELÈCTRIC directe o indirecte amb: - Instal·lació elèctrica en condicions -cables i aparells - endolls i interruptors incorrectes	pasadis	baixa	Extremadam ent danyos	Risc moderat	Controlar els cables