Необходимые работы и закупки для ввода в строй комплекса «АстроМ» в составе трех телескопов

Емельянов Эдуард Владимирович

Лаборатория физики оптических транзиентов $CAO\ PAH$

2022-07-21

Содержание

1	Общие работы		1	
	1.1	Ремонт и строительство]	
	1.2	Электрические и монтажные работы]	
2	Раб	оты по вводу в строй телескопа № 3	2	
3 Закупки		упки	2	
	3.1	Комплектующие	2	
	3.2	Электрика, подсветка «плоского поля»	•	
	3.3	Мебель и прочее		
	3.4	Инструмент	4	
	3.5	Набор для мойки оптики	4	

1 Общие работы

1.1 Ремонт и строительство

- Завершение строительных работ: обшивка стыков сендвич-панелей, подшивка крыши, засыпание траншей и выравнивание грунта, уборка в помещениях.
- Организация навеса перед входом в основное помещение.
- Укрепление настилов из просечки (иметь хотя бы 10-кратный запас прочности).
- Покраска металлоконструкций (лестницы, настилы, столбы).
- Восстановление молниеотвода.
- Замена верхней (южной) секции забора на сплошной усиленный. Ремонт и укрепление остальных секций забора.

1.2 Электрические и монтажные работы

• Реконструкция сигнализации, реконструкция камер видеонаблюдения и организация доступа к ним с компьютеров внутренней сети САО (временно реализовано как сервис

ZoneMinder roboserv.sao.ru/zm, требуется перенести на выделенный сервер видеорегистрации, заменив на нем windos на Linux).

- Изготовление и монтаж управляемого освещения подкупольного и ламп плоского поля во второй и третьей башнях.
- Изготовление и монтаж аварийного отключения питания куполов (во всех трех башнях).
- Изготовление собственной системы управления куполами «Astrosib» с возможностью сброса ошибок.
- Монтаж концевых выключателей, однозначно обозначающих полное закрытие куполов.
- Реконструкция системы внутреннего терморегулирования в основном помещении.
- Установка контакторов (магнитных пускателей) с дистанционным управлением на все важные узлы комплекса для возможности аварийного удаленного отключения.

2 Работы по вводу в строй телескопа № 3

Проведение электричества и ethernet в подкупольное:

- прокладка кабель-каналов;
- монтаж дополнительных дифференциальных автоматических выключателей и автомата для освещения;
- монтаж розеток, выключателя и прокладка кабеля.

Запуск ИБП и монтаж вычислительного оборудования:

- проведение отдельной линии, защищенной ИБП, к оборудованию телескопа;
- монтаж аккумуляторов и запуск ИБП;
- изготовление управляемого блока розеток;
- монтаж компьютера и управляемого блока розеток на колонне телескопа;
- прокладка кабелей питания и коммуникации к узлам телескопа и фотометру.

Установка осушителя воздуха:

- монтаж осушителя на виброгасящей платформе;
- прокладка вентиляционных труб;
- подключение удаленного управления и концевика, отключающего осушитель при открытом куполе.

3 Закупки

(список неполон, т.к. необходимо рассчитать количество металлоконструкций и листов поликарбоната для установки навеса перед входом в основное здание; количество металлоконструкций и краски для реставрации лестниц и настилов; комплектующие для заблаговременной закладки силовых и коммуникационных линий к местам установки четвертого телескопа, а также «детских» телескопов)

3.1 Комплектующие

Компьютерные (восполнять по мере выхода из строя):

- стриммер (ленточный накопитель) для архивации данных с сетевого накопителя на жестких дисках;
- магнитные ленты для стриммера (из расчета 2 ТБ в год на каждый телескоп);
- жесткие диски (в среднем один диск в год);
- аккумуляторы для ИБП (полная замена всех аккумуляторов каждые 3 года);
- одноплатные ПК (в среднем один в три года);
- блоки питания (в среднем один в пять лет).

Для разработки системы управления куполами «Astrosib»:

- частотный преобразователь VLT Micro Drive FC 51 0.75кВт;
- трехфазный асинхронный двигатель с тормозом 0.75кВт;
- абсолютный многооборотный энкодер (10 бит на оборот, 12 битный счетчик оборотов).

3.2 Электрика, подсветка «плоского поля»

- Кабель силовой $3 \times 2.5 \,\mathrm{mm}^2$ (многопроводная жила) 200м.
- Блоки силовых розеток в кабель-канал (3 блока по 4 розетки).
- Блоки ethernet-розеток в кабель-канал (2 блока по 2 розетки).
- Кабель-канал «Легранд» для установки розеток (10м).
- Фурнитура для кабель-канала (повороты, заглушки и т.п.).
- Дифференциальные автоматы $230\,\mathrm{B},\,25\,\mathrm{A},\,30\,\mathrm{mA}-4$ штуки.
- Трехфазный контактор (магнитный пускатель) 410 B, напряжение управления 230 B 4 штуки.
- Матовый белый полистирол толщиной $4\,\mathrm{mm},\,2000\times3000\,\mathrm{mm}-2$ листа.
- Пенопласт листовой $1000 \times 1000 \times 50\,\mathrm{mm},\,10$ листов.
- Труба стальная $20 \times 20 \times 2$ мм 15 метров.
- Краска черная в баллончиках 10 штук.
- USB-реле (блок на 4 реле) 5 штук.
- Кабель ПВС $2 \times 0.75\,\mathrm{mm}^2 25\,\mathrm{метров}$.
- Кабель-канал $20 \times 30 \,\mathrm{мм} 20 \,\mathrm{метров}$.
- Патрон для лампы на кабель 3 штуки.

3.3 Мебель и прочее

Базовый набор мебели:

- 2 офисных стола;
- 1 кухонный стол;
- не менее четырех стульев;
- 1 раскладной диван;
- 1 платяной шкаф;
- 2 книжных шкафа;
- металлические стеллажи по полупериметру складского помещения;
- 1 металлический шкаф для инструмента;
- 1 верстак;
- 1 электрический чайник;
- 1 микроволновая печь.

3.4 Инструмент

Минимальный набор инструмента:

- слесарный инструмент (набор);
- инструмент электромонтажника (набор);
- паяльная станция с сопутствующими расходниками (антистатический браслет, припой, флюсы, коврик для пайки, «третья рука», пинцеты с керамическими наконечниками, набор насадок на фен, набор жал паяльника, запасной паяльник и т.д., и т.п.);
- стационарные (на верстаке) слесарные тиски;
- тиски малые;
- шуруповерт-дрель (230 В);
- набор сверел (по $5 \div 10$ сверел ходовых диаметров);
- наборы метизов;
- кабельные стяжки;
- изолента;
- . . .

3.5 Набор для мойки оптики

- мадалапам (30 м²);
- изопропиловый спирт высшей очистки (10 л);
- эфир высшей очистки (5 л);
- дистиллированная вода (10 л).

По мере использования восполнять составляющие компоненты.