# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL – FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES INGENIFRÍA FLECTRÓNICA



Asignatura: Robótica Código: 95-0482

*Curso:* R-6055 *Año:* 2010

# Trabajo Práctico nº 2: Análisis Dinámico de un robot e implementación en FPGA

#### Alumnos:

- **BORNEO**, Pablo N.
- DI VRUNO, Federico
- > SERATTI, Federico

Profesor: Mas. Ing. GIANNETA, Hernan

JTP: Ing. GRANZELLA, Damian

# ÍNDICE

NTRODUCCIÓN TEÓRICA	2
Dinámica del robot	2
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA	4
CODIGO PARA CONTROLAR UN PWM EN UNA FPGA	8
Fuente01: usr_pkg.vhd	8
Fuente02: pwm_fpga.vhd	9
Fuente03: control_motor.vhd	11
Fuente04: test_control_motor.vhd	12
RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN	15
CONCLUSIONES	16

# INTRODUCCIÓN TEÓRICA

#### Dinámica del robot

El modelo dinámico del robot se ocupa de la relación entre sus movimientos y las fuerzas implicadas en estos. El modelo dinámico relaciona las siguientes propiedades del robot:

- 1) La localización del robot definida por sus variables articulares o por las coordenadas de localización de su extremo, y sus derivadas: velocidad y aceleración.
- 2) Las fuerzas y pares aplicados en las articulaciones (o en el extremo del robot).
- 3) Los parámetros dimensionales del robot, como longitud, masas e inercias de sus elementos.

La obtención de este modelo para mecanismos de uno o dos grados de libertad no es excesivamente compleja, pero a medida que el número de grados de libertad aumenta, el planeamiento y obtención del modelo dinámico se complica enormemente. Por este motivo no siempre es posible obtener un modelo dinámico expresado de una forma cerrada, es decir mediante una serie de ecuaciones, normalmente de tipo diferencial de 2<sup>do</sup> orden, cuya integración permite conocer que movimiento surge al aplicar determinadas fuerzas o qué fuerzas hay que aplicar para obtener un movimiento determinado. El modelo dinámico debe ser resuelto entonces de manera iterativa mediante la utilización de un procedimiento numérico.

El problema de la obtención del modelo de un robot es, por lo tanto, uno de los aspectos más complejos de la robótica, lo que ha llevado a ser obviado en numerosas ocasiones. Sin embargo, el modelo dinámico es imprescindible para conseguir los siguientes fines:

- 1) Simulación del movimiento del robot.
- 2) Diseño y evaluación de la estructura mecánica del robot.
- 3) Dimensionamiento de los actuadores.
- 4) Diseño y evaluación del control dinámico del robot.

Este último fin es evidentemente de gran importancia, pues de la calidad del control dinámico del robot depende la precisión y velocidad de sus movimientos. La gran

complejidad ya comentada existente de la obtención del modelo dinámico del robot, ha motivado que se realicen ciertas simplificaciones, de manera que así pueda ser utilizado en el diseño del controlador.

Es importante hacer notar que el modelo dinámico completo de un robot debe incluir no sólo la dinámica de sus elementos (barras o eslabones) sino también la propia de sus sistemas de transmisión, de los actuadores y sus equipos electrónicos de mando. Estos elementos incorporan al modelo dinámico nuevas inercias, rozamientos, saturaciones de los circuitos electrónicos, etc. aumentando aún más su complejidad.

Por último, es preciso señalar que si bien en la mayor parte de las aplicaciones reales de la robótica, las cargas e inercias manejadas no son suficientes como para originar deformaciones en los eslabones del robot, en determinadas ocasiones no ocurre así, siendo preciso considerar al robot como un conjunto de eslabones no rígidos. Aplicaciones de este tipo pueden encontrarse en la robótica espacial o en robots de grandes dimensiones, entre otras.

En nuestro trabajo práctico vamos a realizar el análisis dinámico de la estructura mecánica del **"One Legged Robot"**. Vamos a llevar a cabo el análisis dinámico del robot, complementando el análisis cinemático que hicimos en el trabajo practico anterior.


En el presente trabajo se hará el análisis utilizando las formulaciones lagrangianas por ser una herramienta muy eficaz a medida que aumentan los grados de libertad. Es importante señalar que existen otras formulaciones también validas como las newtonianas y variantes entre estas dos que se han ido adaptando para obtener una mejor implementación computacional.

Plantear este análisis complementa el estudio del comportamiento del robot para diseñar las etapas de control del mismo. Para la generación de las trayectorias se implementara un control mediante modulación de ancho de pulso (PWM), para el cual se utilizara un lenguaje de descripción de hardware (VHDL) y será implementado sobre un FPGA.


Para terminar se presentarán los resultados de la simulación, los cuales permitirán analizar el comportamiento del robot y los sistemas mecánicos ante las trayectorias propuestas.

# **DESARROLLO DE LA PRÁCTICA**

Se realizara el análisis dinámico de la estructura mecánica del "One Legged Robot", y luego implementar el control de una maquina PWM en lenguaje VHDL .



El esquema representativo del robot, que será utilizado para realizar el estudio es el siguiente:



Para el estudio se considera solamente el movimiento en el plano XZ. A continuación se detalla la tabla con los valores de cada elemento del robot que serán luego utilizados.

Mass(kg)	1.336(kg)
Width	0.18(m)
Depth	0.04(m)
Height	0.36(m)
I <sub>0</sub> (Body link)	0.18(m)
I <sub>1</sub> (2nd thigh length)	0.18(m)
I <sub>2</sub> (thigh length)	0.13(m)
m <sub>0</sub> (body mass)	0.235(kg)
m <sub>1</sub> (2nd thigh mass)	0.465(kg)
m <sub>2</sub> (thigh mass)	0.450(kg)
M <sub>p</sub> (frame mass)	0.185(kg)
$I_{t}$	2nd thigh inertia
$I_2$	thigh inertia
lg₁	gravity point of 2nd thigh
lg <sub>2</sub>	gravity point of thigh

Tabla 1. Elementos del "One Legged Robot"

# Matrices para el cálculo de los torques

La dinámica del robot de 2DOF de la figura 1 se obtuvo mediante el enfoque energético de Lagrange-Euler y se plantea de la siguiente manera:

$$M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q}) + G(q) = \tau$$

Donde:

τ: Vector de fuerzas y pares motores efectivos aplicados sobre cada coordenada qi.

M(q): Matriz de Inercias.

 $C(q,\dot{q})$ : Matriz columna de fuerzas de Coriolis y Centrípeta.

 ${\it G}(q)$ : Matriz columna de fuerzas de gravedad.

Estas tres matrices están determinadas de la siguiente manera:

$$M(q) = \begin{bmatrix} m_1 l_{g1}^2 + I_1 + m_2 (l_1^2 + l_{g2}^2 + 2l_1 l_{g2} c^2) + I_2 & m_2 (l_{g2}^2 + l_1 l_{g2} c^2) + I_2 \\ m_2 (l_{g2}^2 + l_1 l_{g2} c^2) + I_2 & m_2 l_{g2}^2 + I_2 \end{bmatrix}$$

$$C(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} -2m_2 l_1 l_{g2} S_2 \dot{q}_1 \dot{q}_2 - m_2 l_1 l_{g2} S_2 \dot{q}_2^2 \\ m_2 (l_{g2}^2 + l_1 l_{g2} \dot{q}_1 \dot{q}_2) \end{bmatrix}$$

$$G(q) = \begin{bmatrix} m_1 g l_{g1} c_1 + m_2 g (l_1 c_1 + l_{g2} c_{12}) \\ m_2 g l_{g2} c_{12} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \tau 1 \\ \tau 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} C_a \\ C_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} G_1 \\ G_2 \end{bmatrix}$$

#### Referencias

 $S1 \sin(q1)$ 

 $S12 \sin(q1+q2)$ 

C1 cos(q1)

C12  $\cos(q1+q2)$ 

g 9,81m/s2

Hacemos una estimación de los valores de las distancias  $l_{g1}$ ,  $l_{g2}$  basándonos en la figura1 del robot utilizado:

 $l_{g1}=0,14m.$ 

 $l_{g2}=0.07m$ .

Calculamos los momentos de inercia de cada link suponiendo que los brazos son de densidad uniforme y el eje de rotación pasa por el extremo (I=½.m.L²):

 $I_1 = \frac{1}{3}.m_1.l_1{}^2 = \frac{1}{3}.0,465 \text{Kg.} (0,18 \text{m}){}^2 = 0,005022 \text{Kg.} \text{m}^2 \; .$ 

 $I_2 = 1/4.m_2. \\ I_2^2 = 1/4.0, 450 \\ \text{Kg.} \\ (0,13 \\ \text{m})^2 = 0,002535 \\ \text{Kg.} \\ \text{m}^2 \; .$ 

$$\begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 l_{g1}^2 + l_1 + m_2 (l_1^2 + l_{g2}^2 + 2 l_1 l_{g2} c^2) + I_2 & m_2 (l_{g2}^2 + l_1 l_{g2} c^2) + I_2 \\ m_2 (l_{g2}^2 + l_1 l_{g2} c^2) + I_2 & m_2 l_{g2}^2 + I_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (0,33456 + 0,0252c_2) Kg.m^2 & (0,00474 + 0,0252c_2) Kg.m^2 \\ (0,00474 + 0,0252c_2) Kg.m^2 & 0,00474 Kg.m^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (0,33456 + 0,0252c_2) Kg.m^2 .\ddot{q}_1 + (0,00474 + 0,0252c_2) Kg.m^2 .\ddot{q}_2 \\ (0,00474 + 0,0252c_2) Kg.m^2 .\ddot{q}_1 + (0,00474 + 0,0252c_2) Kg.m^2 .\ddot{q}_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (0,33456 + 0,0252c_2) Kg.m^2 .\ddot{q}_1 + (0,00474 + 0,0252c_2) Kg.m^2 .\ddot{q}_2 \\ (0,00474 + 0,0252c_2) Kg.m^2 .\ddot{q}_1 + (0,00474 + 0,00474 Kg.m^2 .\ddot{q}_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} C_a \\ C_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} G_1 \\ G_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2m_2l_1 l_{g2} S_2 \dot{q}_1 \dot{q}_2 - m_2l_1l_{g2} S_2 \dot{q}_2^2 \\ m_2(l_{g2}^2 + l_1l_{g2} \dot{q}_1 \dot{q}_2) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} m_1gl_{g1}c_1 + m_2g(l_1c_1 + l_{g2}c_{12}) \\ m_2gl_{g2}c_{12} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} C_a \\ C_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} G_1 \\ G_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2m_2l_1l_{g2}S_2\dot{q}_1\dot{q}_2 - m_2l_1l_{g2}S_2\dot{q}_2^2 + g(m_1l_{g1}c_1 + m_2l_1c_1 + m_2l_{g2}c_{12}) \\ m_2(l_{g2}^2 + l_1l_{g2}\dot{q}_1\dot{q}_2) + m_2gl_{g2}c_{12} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} C_a \\ C_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} G_1 \\ G_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-0.01134S_2.\dot{q}_2\dot{q}_1 - 0.00567\dot{q}_2^2)kg.m^2 + 9.81kg.\frac{m}{seg^2}(0.0651.c_1 + 0.081.c_1 + 0.0315c_{12}) \\ (0.002205 + 0.00567\dot{q}_1\dot{q}_2)kg.m^2 + 0.3090kg.\frac{m}{seg^2}.c_{12} \end{bmatrix}$$

Finalmente obtenemos la matriz de torques t1 y t2 en función de las aceleraciones ( $\ddot{q}_1$  y  $\ddot{q}_2$ ), las velocidades ( $\dot{q}_1$  y  $\dot{q}_2$ ) y las relaciones de los ángulos ( $S_1$ ,  $S_{12}$ ,  $C_1$ ,  $C_{12}$ ).

$$\begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} C_a \\ C_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} G_1 \\ G_2 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} (-0,01134S_2.\dot{q}_2\dot{q}_1 - 0,00567\dot{q}_2^2 + 0,33456.\ddot{q}_1 + 0,0252c_2.\ddot{q}_1)kg.m^2 + \\ + (0,00474 + 0,0252c_2)Kg.m^2.\ddot{q}_2 + 9,81kg.\frac{m}{seg^2}(0,0651.c_1 + 0,081.c_1 + 0,0315c_{12}) + \\ = \\ (0,002205 + 0,00567\dot{q}_1\dot{q}_2 + 0,00474.\ddot{q}_2 + 0,00474.\ddot{q}_1 + 0,0252c_2.\ddot{q}_1)kg.m^2 + \\ 10,3090kg.\frac{m}{seg^2}.c_{12} \end{bmatrix}$$

## CÓDIGO PARA CONTROLAR UN PWM EN UNA FPGA

# Fuente01: usr\_pkg.vhd

```
LIBRARY IEEE;
 2
      USE IEEE.STD LOGIC 1164.ALL;
 3
 4
      PACKAGE user pkg IS
 5
          function INC(X: STD LOGIC VECTOR) return STD LOGIC VECTOR;
          function DEC(X: STD LOGIC VECTOR) return STD LOGIC VECTOR;
 6
 7
     END user_pkg ;
 8
     PACKAGE BODY user_pkg IS
 9
10
     function INC(X: STD LOGIC VECTOR) return STD LOGIC VECTOR is
11
         variable XV: STD LOGIC VECTOR(X'LENGTH - 1 downto 0);
12
13
       begin
14
       XV := X;
       for I in 0 to XV'HIGH LOOP
            if XV(I) = '0' then
16
               XV(I) := '1';
17
18
               exit:
19
            else XV(I) := '0';
20
            end if:
21
       end loop:
22
   return XV;
     end INC;
23
24
     function DEC(X: STD LOGIC VECTOR) return STD LOGIC VECTOR is
          variable XV: STD LOGIC VECTOR(X'LENGTH - 1 downto 0);
26
27
         begin
28
        XV := X;
29
30
       for I in 0 to XV'HIGH LOOP
            if XV(I) = '1' then
31
               XV(I) := '0';
32
33
               exit:
34
            else XV(I) := '1';
35
            end if:
36
       end loop:
37
     return XV;
     end DEC;
38
39
40
      END user_pkg;
41
42
```

## Fuente02: pwm\_fpga.vhd

```
library IEEE;
 2
      USE ieee.std logic 1164.all;
      USE ieee.std logic arith.all;
 3
      USE work.user_pkg.all;
 5
 6
      ENTITY pwm_fpga IS
                          :in STD_LOGIC;
:in std_logic_vector(7 downto 0);
:out STD_LOGIC
 7
      PORT ( clock, reset
8
              Data value
9
             pwm
        );
10
      END pwm_fpga;
11
12
      ARCHITECTURE arch_pwm OF pwm_fpga IS
13
     SIGNAL reg_out : std_logic_vector(7 downto 0);
SIGNAL cnt_out_int : std_logic_vector(7 downto 0);
14
15
16
      SIGNAL pwm_int, rco_int : STD_LOGIC ;
17
18
19
      -- 8 BIT DATA REGISTER TO STORE THE MARKING VALUES .
20
      -- THE MARKING VALUES WILL DETERMINE THE DUTY CYCLE OF PWM OUTPUT
21
22
     PROCESS(clock,reg_out,reset)
23
        BEGIN
24
          IF (reset ='1') THEN
25
          reg out <="00000000";
26
          ELSIF (rising_edge(clock)) THEN
27
            reg out <= data value;
          END IF:
28
29
        END PROCESS:
30
      -- 8 BIT UPDN COUNTER. COUNTS UP OR DOWN BASED ON THE PWM INT SIGNAL AND GENERATES
31
32
      -- TERMINAL COUNT WHENEVER COUNTER REACHES THE MAXIMUM VALUE OR WHEN IT TRANSISTS
      -- THROUGH ZERO. THE TERMINAL COUNT WILL BE USED AS INTERRUPT TO AVR FOR GENERATING
33
34
      -- THE LOAD SIGNAL.
       -- INC and DEC are the two functions which are used for up and down counting. They are defined in sepearate user_
35
      PROCESS (clock,cnt_out_int,rco_int,reg_out)
36
37
      BEGIN
      IF (rco_int = '1') THEN
38
39
           cnt_out_int <= reg_out;
   ELSIF rising edge(clock) THEN
```

```
41
                   IF (reo int = '0' and pwm int ='1' and cnt out int <"111111111") THEN
42
                cnt_out_int <= INC(cnt_out_int);
43
                   ELSE
44
                       IF (rco_int ='0' and pwm_int ='0' and cnt_out_int > "00000000") THEN
45
              cnt_out_int <= DEC(cnt_out_int);</pre>
46
             END IF:
47
            END IF:
        END IF:
48
49
       END PROCESS:
50
51
52
53
54
      -- Logic to generate RCO signal
55
       PROCESS(cnt_out_int, rco_int, clock,reset)
56
       BEGIN
                  IF (reset ='1') THEN
57
                rco int <='1';
58
59
            ELSIF rising edge(clock) THEN
60
                     IF ((cnt_out_int = "11111111") or (cnt_out_int ="00000000")) THEN
61
                    rco int <= '1';
                    ELSE
62
             rco_int <='0';</pre>
63
64
              END IF:
65
           END IF:
66
      END PROCESS:
      -- TOGGLE FLIP FLOP TO GENERATE THE PWM OUTPUT.
67
68
      PROCESS (clock,rco_int,reset)
69
       BEGIN
70
            IF (reset = '1') THEN
71
                   pwm int <='0';
72
            ELSIF rising_edge(rco_int) THEN
73
              pwm_int <= NOT(pwm_int);</pre>
74
            ELSE
75
              pwm int <= pwm int;
76
          END IF:
77
      END PROCESS:
78
79
      pwm <= pwm_int;
80
81
      END arch_pwm;
```

## Fuente03: control\_motor.vhd

Este es el archivo VHDL que instancia 3 módulos PWM definidos en pwm\_fpga.vhd y según las entradas HALL y el sentido de giro activa el correspondiente pwm.

```
1
      library IEEE;
      USE ieee.std logic 1164.all;
 3
      USE ieee.std_logic_arith.all;
 4
 5
      ENTITY control_motor IS
 6
      PORT ( clockSys,resetSys,sentido :in STD LOGIC;
 7
              DataSys :in std_logic_vector(7 downto 0);
                                       :in std_logic_vector(2 downto 0);
:out STD_LOGIC;
:out std_logic_vector(2 downto 0)
8
              HALLs
9
             pwm1,pwm2,pwm3
10
             salidasQ
11
          );
      END control_motor;
12
13
14
15
16
      ARCHITECTURE uno OF control motor IS
17
18
       COMPONENT pwm fpga
         PORT (clock: IN STD_LOGIC;
19
             reset: IN STD LOGIC;
21
              data_value: IN std_logic_vector(7 downto 0);
              pwm: OUT STD LOGIC);
22
23
       END COMPONENT:
24
25
      SIGNAL reset1,reset2,reset3 : STD_LOGIC;
26
27
         -- Instanciado de los 3 modulos pwm
         U1:pwm_fpga PORT MAP(clock => clockSys, reset => reset1, data_value => DataSys, pwm => pwm1);
28
29
         U2:pwm fpga PORT MAP(clock => clockSys, reset => reset2, data value => DataSys, pwm => pwm2);
30
         U3:pwm_fpga PORT MAP(clock => clockSys, reset => reset3, data_value => DataSys, pwm => pwm3);
31
32
33
      PROCESS (resetSys)
34
       BEGIN
35
           IF (resetSys ='1') THEN
36
             reset1 <= '1';
             reset2 <= '1';
37
38
             reset3 <= '1';
           END IF:
39
40
       END PROCESS:
41
42
```

```
PROCESS (HALLs, sentido)
44
45
        BEGIN
           IF (sentido = '0') THEN --sentido horario
46
47
48
              CASE HALLS IS
                  WHEN "001" =>
49
                    salidasQ <= "001"; reset3 <= '0'; reset2 <= '1'; reset1 <= '1';
50
51
                  WHEN "000" =>
                    salidasQ <= "001"; reset3 <= '1'; reset2 <= '0'; reset1 <= '1';
52
                  WHEN "100" =>
53
54
                    salidasQ <= "100"; reset3 <= '1'; reset2 <= '0'; reset1 <= '1';
55
                  WHEN "110" =>
                    salidasQ <= "100"; reset3 <= '1'; reset2 <= '1'; reset1 <= '0';
56
                  WHEN "111" =>
57
                    salidasQ <= "010"; reset3 <= '1'; reset2 <= '1'; reset1 <= '0';
58
59
                  WHEN "011" =>
60
                    salidasQ <= "010"; reset3 <= '0'; reset2 <= '1'; reset1 <= '1';
                  WHEN OTHERS => NULL;
61
             END CASE:
62
           END IF:
63
64
65
           IF (sentido = '1') THEN --sentido antihorario
66
             CASE HALLS IS
67
68
                   WHEN "011" =>
69
                      salidasQ <= "100"; reset3 <= '1'; reset2 <= '0'; reset1 <= '1';
70
                   WHEN "111" =>
71
                      salidasQ <= "001"; reset3 <= '1'; reset2 <= '0'; reset1 <= '1';
72
                    WHEN "110" =>
73
                       salidasQ <= "001"; reset3 <= '0'; reset2 <= '1'; reset1 <= '1';
74
                    WHEN "100" =>
75
                       salidasQ <= "010"; reset3 <= '0'; reset2 <= '1'; reset1 <= '1';
76
                    WHEN "000" =>
77
                       salidasQ <= "010"; reset3 <= '1'; reset2 <= '1'; reset1 <= '0';
78
                   WHEN "001" =>
79
                      salidasQ <= "100"; reset3 <= '1'; reset2 <= '1'; reset1 <= '0';
80
                   WHEN OTHERS => NULL;
81
                END CASE:
82
           END IF:
        END PROCESS:
83
84
85
       END ARCHITECTURE uno;
```


#### Fuente04: test\_control\_motor.vhd

```
LIBRARY ieee;
      use ieee.std logic 1164.all;
 2
 3
      ENTITY test control IS
 4
      END test control;
 6
      ARCHITECTURE Uno OF test control IS
 7
8
      COMPONENT control motor
9
     PORT (
10
      clockSys:
                      in std logic;
                      in std logic;
11
      resetSys:
                      in std logic;
12
       sentido:
                      in std_logic_vector(7 downto 0);
13
       DataSys:
      HALLs:
14
                      in std logic vector(2 downto 0);
15
      pwm1,pwm2,pwm3: out std logic:
       salidasQ: out std logic vector(2 downto 0));
     END COMPONENT:
17
18
19
      -- Internal signal declaration
20
      SIGNAL sig clock : std logic;
      SIGNAL sig reset : std logic;
22
      SIGNAL sig_sentido : std_logic;
23
      SIGNAL sig data value : std logic vector (7 downto 0);
24
      SIGNAL sig_HALLs : std_logic_vector(2 downto 0);
25
      SIGNAL sig pwm1, sig pwm2, sig pwm3 : std logic;
      SIGNAL sig salidasQ : std logic vector(2 downto 0);
26
      shared variable ENDSIM: boolean:=false;
      constant clk period:TIME:=200 ns;
28
29
30
     BEGIN
31
     clk_gen: process
33
         BEGIN
34
         If ENDSIM = false THEN
35
          sig_clock <= '1';
36
          wait for clk period/2;
37
          sig clock <= '0';
           wait for clk_period/2;
38
39
         else
40
           wait:
41
          end if:
42
        end process;
```

```
43
      -- Instantiating top level design Component pwm_fpga
44
45
      inst control motor : control motor
46
      PORT MAP (
          clockSys => sig_clock,
47
48
          resetSys => sig reset,
49
          sentido => sig sentido,
50
          DataSys => sig data value,
51
          HALLs => sig_HALLs,
52
         pwm1 => sig_pwm1,
53
         pwm2 => sig_pwm2,
54
         pwm3 => sig_pwm3,
55
         salidasQ => sig salidasQ
56
        ) :
57
58
      stimulus process: PROCESS
59
      -- la idea de este test es simular el giro del motor a una velocidad real por ejemplo 1200 RPM
      -- para esto calculo que el tiempo entre las secuencia del los Halls es aprox. 8ms
60
      -- 1200/60= 20 vueltas x segundo 1 vuelta = 0,05 segundos como son 6 estados 0,05/6 = 8,333 ms
61
62
63
        sig sentido <= '0'; --sentido horario
64
        sig reset <= '1';
        wait for 500 ns;
65
        sig reset <= '0';
66
67
        sig data value <= "100000000"; --duty 25%
68
        wait for 500 ns;
69
        for i in 1 to 5 loop --simulo 5 vueltas del motor(sentido horario)aprox 1200RPM
70
         sig HALLs <= "001";
71
         wait for 8 ms;
72
         sig HALLs <= "000";
73
         wait for 8 ms;
74
         sig HALLs <= "100";
75
          wait for 8 ms;
76
         sig HALLs <= "110";
77
          wait for 8 ms;
78
         sig_HALLs <= "111";
79
          wait for 8 ms;
80
          sig HALLs <= "011";
          wait for 8 ms;
81
82
       end loop:
83
       wait for 1000 ns;
84
      sig sentido <= '1'; --sentido antihorario
 85
        for i in 1 to 5 loop
                               --simulo 5 vueltas del motor(sentido antihorario)
           sig_HALLs <= "011";
 86
 87
            wait for 7 ms;
 88
            sig HALLs <= "111";
            wait for 7 ms;
 89
            sig_HALLs <= "110";
 90
 91
            wait for 7 ms;
            sig HALLs <= "100";
 92
            wait for 7 ms;
 93
            sig_HALLs <= "000";
 94
 95
            wait for 7 ms;
 96
            sig HALLs <= "001";
            wait for 7 ms;
 97
 98
         end loop:
 99
100
        END PROCESS stimulus process;
101
       END uno;
```

# **RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN**

Resultados de simular con el test bench "test\_control\_motor". Se observan las señales de los sensores hall y los pwm.



#### **CONCLUSIONES**

Este trabajo nos permitió conocer como se realiza un análisis dinámico de una estructura robótica, además observamos que por el gran aumento de la complejidad de este análisis, deben utilizarse herramientas computacionales.

La segunda parte del trabajo fue muy interesante ya que nos introdujo al mundo del VHDL con la utilización de código de ejemplo para luego realizar algo más grande instanciando estos componentes. Seria interesante poder bajar este código en una FPGA y medir las señales.