

Manual General del Área de Acopio de Material Aurífero

Cooperativa Minera El Dorado

1. Presentación del Área

El Área de Acopio de la Cooperativa Minera El Dorado es responsable de la recepción, supervisión, procesamiento y entrega del material aurífero extraído por los socios de la cooperativa. Este manual describe de forma general los roles involucrados y el flujo operativo; los procedimientos específicos de cada función se detallan en documentos complementarios (seguridad, rotación de inspectores, recepción de material y evaluación de molinos).

2. Roles Involucrados

Supervisor de Área: generalmente ingenieros, supervisan el correcto desempeño de todos los participantes del proceso y gestionan resúmenes diarios de asistencia, incidencias y estado de los molinos asociados.

Inspector de Molienda: organizados en grupos de 4 integrantes, monitorean de forma continua el proceso de molienda en el molino que su grupo tenga asignado.

Administrativo de Acopio: gestiona la recepción, almacenamiento y seguimiento del estado de cada carga de material aurífero.

Transportista: traslada el material en bruto desde la cantera hacia el molino asignado para cada carga.

Molino / Trapiche (tercero): zona de procesamiento y refogado del material, a cargo de terceros asociados a la cooperativa.

3. Flujo Operativo General

El proceso sigue la secuencia: recepción del material en cantera y asignación a un transportista; traslado hacia el molino correspondiente; almacenamiento temporal si el molino aún procesa material previo, o ingreso directo a molienda; supervisión continua por el grupo de inspectores asignado; y finalmente, entrega y registro del material procesado por el área administrativa.