

Política de Evaluación y Cooperación con Molinos Terceros

Cooperativa Minera El Dorado

1. Objetivo

Definir los criterios bajo los cuales un molino tercero asociado a la Cooperativa Minera El Dorado puede pasar a un estado de cierre o de reevaluación de su relación de cooperación.

2. Criterios para Reevaluación

Un molino puede pasar a estado de **requiere reevaluación** cuando presenta rendimiento de molienda consistentemente por debajo del promedio, observaciones repetidas de calidad en el material procesado, o incumplimientos leves y reiterados de horarios de operación acordados.

3. Criterios para Cierre

Un molino puede pasar a estado de **cerrado** por mantenimiento programado de maquinaria, cese voluntario de operaciones por parte del tercero, o incumplimiento grave de los estándares de seguridad establecidos por la cooperativa.

4. Efectos sobre la Asignación

Mientras un molino permanezca en estado de cierre o reevaluación, no se le asignan nuevos grupos de inspectores ni nuevas cargas de material hasta que su situación sea resuelta favorablemente por el Área de Acopio.

5. Capacidad de Procesamiento

Cada molino cuenta con una capacidad de procesamiento diaria expresada en toneladas, que es considerada al momento de asignar nuevas cargas y estimar tiempos de entrega, especialmente en molinos con capacidad reducida frente a la demanda del periodo.