



Localización		Barra 2- L584			
Equipamiento		Morseto bajada a secc			
Fase		R			
Carga actual	92	Carga máxima 100			

Fecha de Inspección	20/05/2005
Distancia al Objeto	10,0 m
Humedad Relativa	0,50
Temperatura ambiente	8,0°C
Emisividad	0,75





Observación

T. Medida	22,4°C	T. Ambiente	8,0°C	Carga Actual	92	Carga Max.	100
i. Wieulua	22,4 0	i. Allibielite	0,0 0	Carga Actual	32	Cai ga iliax.	100

Sobretemperatura (△t) corregida para carga del 100%: 25,5 °C

Recomendación

Si $\Delta t < 69^{\circ}C$ Mantener bajo observación termográfica

Si 69° C < Δt < 138° C Realizar el mantenimiento de forma programada

Si 138°C < Δt < 207°C Realizar el mantenimiento en la primera oportunidad

Si Δt > 207°C Realizar el mantenimiento de forma inmediata

Fecha de reparación ______ Por _____