

ENTREGA DE INTERCAMBIO DE EQUIPO (EQUIPMENT INTERCHANGE RECEIPT)

EIR: E - 000030393




CONTENEDOR		CONDICION GENERAL		BOOKING		COMMODITY		TIPO DE SALIDA
SEGU9486280		OPERATIVO		6421349530		FRESH BANANAS		EXPORTACION
ARMADOR		TECNOLOGÍA		VIAJE	CLIENTE			ESTADO
COSCO					COMERCIALIZADORA DE BANANO DEL SUR			VACÍO
TIPO	ISO	TEMP.	VENT.	ATMF CONT	CORTINA	FILTRO	INGRESO TRANSPORTE	SALIDA TRANSPORTE
40RH	45R1	13.50	15	NO	NO	NO	2025-06-19 21:51	2025-06-19 22:27

INFORMACION ADICIONAL / SELLOS

Sello Vacío:	2499845
Sello Panel Electrico:	
Sello Ventilacion:	
Sello Funda:	DBP134583
Sello Cable:	
Sello Tapas de Evaporador:	
Sello Panel Espejo:	
Sello Cliente1:	
Sello Cliente2:	
Sello Cliente3:	
CO2:	O2:
Turno asignado:	468528

REPAIR / DAMAGE CODE

DY SUCIO
MN DEFECTO DE FABRICACIÓN
SA SUPERFICIES RAYADAS
BN QUEMADO
WA DEFORMADO
SE SELLADO/RESELLADO
SN SECCIÓN
PA PINTADO
PT PARCHES
IT INSERTOS
WD SOLDADO
WT DESGASTE NATURAL
DT ABOLLADO
WN GASTADO



OBSERVACIONES SOBRE EL CONTENEDOR SI NO

1.1 Numero del contenedor es diferente en uno o mas de los 6 lados	X
1.2 Pintura nueva en partes o parches	X
1.3 Remaches y Tuercas de los seguros de la manijas	X
1.4 Olores a pintura, soldadura, madera quemada, pegante, materiales de relleno, grasa, etc.	X
1.5 Reparaciones Nuevas	X
1.6 Reparaciones Anteriores	X
1.7 Violación, quemaduras de soldadura o pintura nueva	X
1.8 Techo desnivelado o con perforaciones	X
1.9 Dispositivo de puerta golpeados o rotos	X
1.10 Adhesivo o sellante nuevo en uniones de láminas	X
2. DISPOSITIVOS CONTENEDORES REFRIGERADOS	
2.1 Las tapas externas del evaporador muestran que ha sido abiertas y no tienen el sello de la agencia marítima	X

OBSERVACIÓN: SELLO DE FUNDA VA DENTRO DEL CONTENEDOR

Jose Choez

INSPECTOR

CHOEZ MIRANDA JOSE ANTONIO

Jimmy Orellana

TRANSPORTISTA

IDENTIF.: 0926142209

NOMBRE: JIMMY ORELLANA

PLACA: GBQ3193