

ENTREGA DE INTERCAMBIO DE EQUIPO (EQUIPMENT INTERCHANGE RECEIPT)

EIR: E - 000030857

CONTENEDOR		CONDICION GENERAL		BOOKING		COMMODITY		TIPO DE SALIDA	
OERU4032577		OPERATIVO		6422856830		FRESH CAVENDISH BANANAS GOODFARMER		EXPORTACION	
ARMADOR		TECNOLOGÍA		VIAJE		CLIENTE		ESTADO	
COSCO					COMERCIAI	COMERCIALIZADORA DE BANANO DEL SUR		VACÍO	
TIPO	ISO	TEMP.	VENT.	ATMF CONT	CORTINA	FILTRO	INGRESO TRANSPOR		SALIDA TRANSPORTE
40RH	45R1	13.50	15	NO	NO	NO	2025-06-29 20	025-06-29 20:52 2025	

INFORMACION ADICIONAL / SELLOS


CODE							
SUCIO							
N DEFECTO DE FABRICACIÓN							


SEL	LUU
Sello Vacio:	2499381
Sello Panel Electrico:	
Sello Ventilacion:	
Sello Funda:	DBP135462
Sello Cable:	
Sello Tapas de Evaporador:	
Sello Panel Espejo:	
Sello Cliente1:	
Sello Cliente2:	
Sello Cliente3:	
CO2:	O2:
Turno asignado:	469364

DY SUCIO	
MN DEFEC	TO DE FABRICACIÓN
SA SUPERI	FICIES RAYADAS
BN QUEMA	DO
WA DEFOR	MADO
SE SELLAD	OO/RESELLADO
SN SECCIÓ	N
PA PINTAD	o
PT PARCH	•
IT INSERTO	s
WD SOLDA	DO
WT DESGA	STE NATURAL
DT ABOLLA	ADO
WN GASTA	DO

OBSERVACIONES SOBRE EL CONTENEDOR SI NO

OBOLINIA GIONE O COBINE LE CONTENEDON	٠.	
1.1 Numero del contenedor es diferente en uno o mas de los 6 lados		Х
1.2 Pintura nueva en partes o parches		Χ
1.3 Remaches y Tuercas de los seguros de la manijas		Х
1.4 Olores a pintura, soldadura, madera quemada, pegante, materiales de relleno, grasa, etc.		X
1.5 Reparaciones Nuevas		Χ
1.6 Reparaciones Anteriores	Х	
1.7 Violación, quemaduras de soldadura o pintura nueva		Χ
1.8 Techo desnivelado o con perforaciones		Χ
1.9 Dispositivo de puerta golpeados o rotos		Х
1.10 Adhesivo o sellante nuevo en uniones de láminas		Χ
2. DISPOSITIVOS CONTENEDORES REFRIGERADOS		
2.1 Las tapas externas del evaporador nuestran que ha sido abiertas y no tienen el sello de la agencia marítima		X





OBSERVACIÓN: SELLO DE FUNDA VA DENTRO DEL CONTENEDOR

POSES POCAUERTE

INSPECTOR

ROCAFUERTE RODRIGUEZ MOISES DAVID

TRANSPORTISTA

IDENTIF.: 1001810892

NOMBRE: FUEL POZO HUGO MAURICIO

PLACA: PWP0844