

# Projeto Viário — Vila Nova / Zona Sul

Pacote de reunião — Comissão de Mobilidade

Comissão de Mobilidade — Moradores do Alphaville Porto Alegre

Julho de 2026

# Guia de validação com a comissão + encaminhamento à EPTC

**Caminho escolhido:** protocolar com a evidência já disponível — sinistros, série da sonda e documentação oficial — e solicitar à EPTC os dados e a vistoria técnica que a comunidade não tem condições de produzir. Coleta física e questionário permanecem em espera por falta de mobilização e **não são condições do protocolo**.

## 1. O que está pronto para revisão

- **Peças externas:** memorando institucional · rascunho de ofício · anexo de pontos.
- **Para abrir a reunião:** linha do tempo documental — uma página que mostra o que a cidade já pactuou, projetou e declarou no eixo da Três Meninas, e o que ficou parado. Boa forma de nivelar a comissão antes das decisões.
- **Técnico:** mapa dos pontos · matriz dos pontos (8 + P9) · avaliação das soluções · base de sinistros.
- **Evidência em consolidação:** sonda de tempos (12 rotas, dados brutos privados; agregar antes de circular) · capturas do trânsito típico · acompanhamento das LAIs.
- **Referências para a vistoria técnica:** plano de coleta · roteiro · ficha CSV.

## 2. Decisões da comissão (checklist)

- ☒ **Lista de pontos** decidida (13/08): **P1–P8 + novo P9** (entroncamento Rua Santuário × Av. Oscar Pereira); o antigo P9 (rótula Cristiano Kraemer × Juca Batista) foi retirado.
- ☒ **Grafia “Estr. Cristiano Kraemer”** — confirmada pela comissão.
- ☒ **Peças aprovadas** (13/08): assina **Eduardo de Oliveira Horta (representante)** pela **Comissão Viária Estrada das Três Meninas**; contato **comissao.viaria@outlook.com**.
- ☒ **D2 (retorno) e D3 (capacidade da Cristiano Kraemer):** incluídas nas peças em versão genérica (decisão 13/08).
- ☐ **P9 (Rótula da Vila Nova):** confirmar como ponto rastreado.
- ☒ **Protocola:** Eduardo. **Canal:** SMAMUS (principal), com cópia à EPTC/SMMU e às Subprefeituras Centro-Sul e Glória.
- ☐ **Confirmar o encaminhamento:** protocolo baseado em sonda, sinistros e LAIs, com pedido explícito de dados e vistoria técnica da EPTC; coleta comunitária e questionário ficam em espera.

## 3. Consolidação antes da reunião de 13/8

- **Sonda:** verificar continuidade e gerar agregados por rota e horário: atraso versus fluxo livre, assimetria direcional no P4 e custo do retorno no P7. Declarar a janela de coleta e as limitações; não anexar nem publicar dados brutos da Google Routes API.
- **LAIs:** os cinco pedidos prorrogados em 22/07 (1, 4, 5, 6, 7) **estão todos respondidos**. **6** (13/08, zoneamento PDUS e mapa de contrapartidas viárias), **4** (14/08, quadro de expedientes complementares), **1** (17/08, EPTC sem sinalização aprovada para a nova interseção Costa Gama — processo migrado à SMMU, novo Pedido 15) e **5** (24/08, SMMU: sinalização da Av. Monte Cristo concluída em projeto mas implantação parcial — SMSURB parado desde set/2024; nó do P2 encaminhado à EPTC, manifestação pendente). **O pedido 7 já respondeu (10/08):** confirma Waze desde 2019, aponta o portal ObservaMOB e traz os planos semaforicos oficiais de P5 e P8 — já no anexo. **O Pedido 8** (PGM) também respondeu (21/08) e originou os Pedidos 16 e 17.
- **Documentação da administração do Alphaville (recebida em 07/08):** já incorporada ao dossiê — TC integral, aditivos, **Parecer CTAAPS nº 093/2020** e **três decretos de desa-**

**propriação de 23/12/2020.** Mudou o enquadramento: o pleito passa a ser **concluir o que a cidade pactuou, projetou e declarou**, não pedir obra nova. **Decisão para a comissão:** protocolar os **Pedidos 9 (prioritário — prazo legal das desapropriações venceu em 23/12/2025) e 10.**

- **Peças:** atualizar o memorando e o anexo somente com fatos documentados e agregados, mantendo o pedido de validação técnica da EPTC.

#### 4. Mínimo suficiente para protocolar na EPTC

Protocolar quando os requisitos formais abaixo estiverem cumpridos. A ausência de coleta física ou questionário não impede o pedido, que busca justamente a vistoria e os dados da autoridade competente.

- ☐ **Base indicativa consolidada:** sinistros, agregados metodologicamente descritos da sonda e respostas LAI — ou situação datada dos pedidos ainda pendentes.
- ☐ **Peças externas sem placeholders** — **make release-check** verde (memorando, ofício e anexo preenchidos).
- ☒ **Quem assina/protocola** definido (Eduardo) e **canal** escolhido: **SMAMUS (principal) + EPTC/SMMU e Subprefeituras Centro-Sul/Glória.**

#### 5. Depois do protocolo

1. Acompanhar a designação de canal técnico e a resposta de cada pedido LAI.
2. Compartilhar os agregados da sonda e os documentos que chegarem, quando solicitados.
3. Organizar vistoria técnica conjunta se a EPTC/SMMU a aceitar; os roteiros de campo servem de referência para essa etapa.

## Melhorias viárias no entorno de Vila Nova — síntese para diálogo com o poder público

*Documento-síntese · versão institucional · 2026*

### Apresentação

Somos uma comissão de moradores constituída para contribuir, de forma técnica e colaborativa, com a qualificação viária do entorno de Vila Nova (Zona Sul de Porto Alegre). Este documento sintetiza um diagnóstico preliminar e propõe um diálogo com a SMAMUS e a EPTC/SMMU. **Todas as vias tratadas são de jurisdição municipal.**

### O que identificamos

Em um diagnóstico preliminar, identificamos **oito pontos de atenção (estrangulamento)** de segurança e fluidez que afetam tanto os moradores quanto a comunidade do entorno (Belém Velho, Costa Gama, Cavallhada, Camaquã):

1. Rótula da Estr. das Três Meninas × Estr. Cristiano Kraemer
2. Confluência Cristiano Kraemer × Av. Belém Velho × Av. Monte Cristo
3. Acesso à Av. Vicente Monteggia (a partir de Rodrigues da Fonseca / João Salomoni)
4. Corredor da Av. Vicente Monteggia
5. Conversão da Av. João Salomoni para a Av. da Cavallhada
6. Acesso à Av. Dr. Vergara (hoje por via não pavimentada)
7. Acesso à Estr. Costa Gama no sentido bairro-centro
8. Cruzamento semaforizado Estr. Costa Gama × Estr. Afonso Lourenço Mariante

Acompanhamos ainda um **nono ponto preliminar** — o entroncamento da Rua Santuário com a Av. Oscar Pereira, onde se formam filas para a conversão à esquerda em dias de maior fluxo — e **duas demandas adicionais de continuidade viária**: um **retorno seguro** no eixo da Estr. das Três Meninas e a **avaliação de capacidade** da Estr. Cristiano Kraemer. Ambas são apresentadas no anexo, como pontos a validar em vistoria.

### Por que importa para a cidade

- **Segurança viária.** A análise preliminar dos sinistros (Dados Abertos POA, associação por proximidade) aponta **gravidade relevante**, com destaque para o **corredor da Av. Vicente Monteggia** — que registra feridos graves e vítimas fatais — e **envolvimento recorrente de motociclistas**. (*Indicadores preliminares, a validar em vistoria conjunta.*)
- **Fluidez.** Uma sonda própria de tempos de viagem (Google Routes API, série iniciada em jul/2026) indica, no pico, **atraso de ~1,3–1,4× no corredor da Av. Vicente Monteggia** e um custo de **2,0× no tempo do acesso legal à Estr. Costa Gama (P7)** frente ao movimento direto. (*Indicadores próprios, indicativos; a validar com contagens da EPTC.*)
- **Alinhamento com as políticas municipais.** As demandas convergem com o **Plano de Segurança Viária Sustentável (PSVS)** e a meta da Visão Zero, e com a diretriz de **redução do tempo de deslocamento** do novo marco urbanístico (PDUS/LUOS, sancionado em 14/07/2026, com vigência 180 dias após a publicação).

## Uma oportunidade de sinergia

O ponto 2 conversa diretamente com o **projeto da Prefeitura para a Av. Monte Cristo** (qualificação viária do PSVS, cujo trecho se encerra na Estr. Cristiano Kraemer). Acreditamos que parte das melhorias pode ser **integrada a iniciativas já em curso** no mesmo eixo, com ganho de eficiência e **sem prejuízo da segurança e dos modos vulneráveis**.

Além disso, a documentação oficial do licenciamento do empreendimento no eixo da Estr. das Três Meninas — reunida em jul-set/2026 a partir de respostas aos nossos pedidos de acesso à informação e de documentos disponibilizados pela administração do empreendimento — mostra que **boa parte do que aqui se pede já foi pactuada, projetada e aprovada pelo próprio Município, sem conclusão**:

- há um **Plano Funcional aprovado** para a Estr. das Três Meninas e um **Termo de Compromisso sem prazo de validade** (a cláusula que o limitava a 30 meses foi suprimida por aditivo em 2012);
- o **Parecer CTAAPS nº 093/2020**, elaborado pelo Município, registra que **não foram implantadas** as segundas fases das interseções da Estr. das Três Meninas com a **Estr. Cristiano Kraemer (ponto 1)**, com a **Estr. Kanazawa e a R. Florestan Fernandes (ponto 6)** e com a **Estr. Costa Gama (ponto 7)**;
- **três decretos de 23/12/2020** declararam de utilidade pública as áreas necessárias ao alargamento, inclusive a da **alça de ligação com a Estr. Costa Gama** (Decreto nº 20.860/2020);
- o **projeto geométrico** dessa conexão, aprovado na CTAAPS em 2013, **perdeu a validade** (Decreto nº 20.659/2020) — e a própria **EPTC já recomendava, em 2020, revisar os projetos** em razão do tempo decorrido.

Ou seja: para vários pontos é possível **partir de soluções que a própria cidade já projetou e cujas áreas já declarou de utilidade pública** — a serem revalidadas, atualizadas às condições atuais e concluídas, não estudadas do zero. A resposta da PGM ao Pedido 9 já individualizou parte do quadro fundiário; a situação completa das intervenções segue sob apuração, e a confirmação financeira da Cláusula Nona foi remetida à **Secretaria Municipal da Fazenda**.

## Como pretendemos colaborar

Adotamos o princípio de **diagnóstico antes da solução** e priorizamos **medidas faseadas, começando pelas de menor custo** (sinalização, ajuste de tempos semaforicos, qualificação de rotas). Nossa intenção é **somar à atuação técnica da SMAMUS e da EPTC/SMMU**, não substituí-la.

## O que solicitamos

1. **Vistoria técnica conjunta** dos oito pontos (e do ponto preliminar);
2. **Disponibilização dos dados disponíveis** (tempos semaforicos, sinistros georreferenciados, contagens), conforme as possibilidades da EPTC;
3. **Acesso aos desenhos vigentes e ao status de implantação** do Plano Funcional da Estr. das Três Meninas, inclusive a conexão com a Costa Gama e os projetos complementares, com **avaliação de revalidação/atualização** das soluções já projetadas;
4. **Abertura de um canal de diálogo** com a SMAMUS e a EPTC/SMMU (com apoio das Subprefeituras Centro-Sul e Glória);
5. **Implantação de medidas rápidas de baixo custo** nos pontos em que a vistoria e os dados confirmarem evidência suficiente.


*Anexos: matriz dos pontos críticos e diagnóstico detalhado.*

**Comissão Viária Estrada das Três Meninas** — [comissao.viaria@outlook.com](mailto:comissao.viaria@outlook.com)

## Anexo — Pontos de atenção mapeados (síntese para vistoria)

Anexo ao ofício à SMAMUS (c/c EPTC/SMMU) e ao memorando. **Diagnóstico preliminar da comissão**, para orientar **vistoria técnica conjunta** — não é laudo. Os dados de sinistros são **associação preliminar por proximidade** (Dados Abertos POA), **não prova de causa**. Solicita-se, para cada ponto, **vistoria e validação técnica** da SMAMUS/EPTC/SMMU.

Pontos de estrangulamento P1–P9 — Vila Nova, eixo da Estr. das Três Meninas  
Zona Sul de Porto Alegre · vias municipais



Pontos: dados/pontos.csv (cadastro canônico) · Malha: © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL) · Localização aproximada, a validar em campo · Gerado por scripts/gerar\_mapa.py

Figura 1: Mapa dos pontos P1–P9 (localização aproximada, a validar tecnicamente)

| Ponto     | Localização                                         | Problema relatado (a verificar)      | Indício preliminar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A vistoriar / coletar                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P1</b> | Rótula Estr. Três Meninas × Estr. Cristiano Kraemer | Estrangulamento e conflito na rótula | ~29 sinistros (4 graves; 2020–2025, com vítima); <b>base EPTC 2010–2026: 58 (3 graves, 18 motos)</b> — ver nota abaixo; adequação prevista no Plano Funcional; <b>Parecer CTAAPS 093/2020:</b> implantada só em 1ª etapa, projeto da 2ª fase não aprovado e falta o projeto de drenagem da adequação; sinalização viária também nunca aprovada para a interseção — confirmado pela SMMU (Pedido 12, 16/09/2026), que não guarda cópias de projetos aprovados; <b>novo empreendimento (EU 002.308796.00.4, 287 U.A., Parecer CAUGE 048/2025)</b> tem contrapartida viária aprovada: TC obrigatório para alargamento, doação de recuo e sinalização junto à SMMU/EPTC | Aprovação do projeto da 2ª fase e da drenagem; geometria executada, velocidade e contagem direcional; <b>acompanhar a execução da contrapartida do novo empreendimento</b> |

| Ponto     | Localização                                                           | Problema relatado (a verificar)      | Indício preliminar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A vistoriar / coletar                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P2</b> | Confluência Cristiano Kraemer × Av. Belém Velho × Av. Monte Cristo    | Conflito na confluência de três vias | ~58 sinistros (7 graves; motos; 2020–2025, com vítima); <b>base EPTC 2010–2026: 150 (14 graves, 50 motos)</b> — ver nota abaixo; <b>projeto de sinalização da Av. Monte Cristo concluído, implantação apenas parcial</b> — baias de ônibus paradas desde set/2024 (DCVU-SMSURB); <b>o nó específico do P2 tem projeto próprio, elaborado pela GPTC-EPTC, com manifestação da EPTC ainda pendente</b> (resposta ao Pedido 5, 24/08/2026) | Movimentos direcionais; <b>acompanhar a manifestação da EPTC sobre o projeto do nó</b> (Pedido 5) |
| <b>P3</b> | Acesso à Av. Vicente Monteggia (Rodrigues da Fonseca / João Salomoni) | Dificuldade/conflito de acesso       | ~44 sinistros (4 graves; motos; 2020–2025, com vítima); <b>base EPTC 2010–2026: 136 (12 graves, 57 motos)</b> — ver nota abaixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Brechas de entrada, prioridade, contagem                                                          |

| Ponto     | Localização                                 | Problema relatado (a verificar)    | Indício preliminar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A vistoriar / coletar                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P4</b> | Corredor da Av. Vicente Monteggia ( 2,9 km) | Sobrecarga e gravidade no corredor | Sinistros graves e <b>2 fatais</b> no corredor (2020–2025, com vítima); trecho mais crítico entre Estr. João Vedana e Estr. João Passuelo (~67 sinistros, 9 graves, 1 fatal); <b>base EPTC 2010–2026: 1.648 sinistros, 94 graves, 8 fatais, 640 motos</b> — salto grande por janela maior (16 anos) e inclusão de danos materiais; trechos ainda não resegmentados nessa base — ver nota abaixo; <b>tempos de viagem (sonda): o corredor mais lento, atraso ~1,3–1,4× no pico (p85 até ~1,9×)</b> | Contagem por trecho; velocidades; <b>vistoriar trechos prioritários; resegmentar o corredor com a base EPTC (maior volume, mais fatais)</b> |

| Ponto     | Localização                                                 | Problema relatado (a verificar) | Indício preliminar                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A vistoriar / coletar                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P5</b> | Conversão<br>Av. João<br>Salomoni →<br>Av. da<br>Cavallhada | Conversão problemática          | Sinistralidade no<br>entorno da<br>Cavallhada; <b>base<br/>EPTC<br/>2010–2026: 311<br/>sinistros (6<br/>graves, 57<br/>motos) — ver<br/>nota abaixo;<br/>plano<br/>semafórico<br/>obtido via LAI:<br/>13 planos por<br/>horário, ciclos<br/>de 55 a 130 s, 2<br/>estágios</b><br>(Informação<br>Técnica EPTC nº<br>40664080) | Volume da conversão,<br>travessia, ônibus;<br><b>confirmar se o<br/>movimento<br/>relatado tem fase<br/>dedicada</b> |

| Ponto     | Localização                                                         | Problema relatado (a verificar)        | Indício preliminar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A vistoriar / coletar                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P6</b> | Acesso à Av. Dr. Vergara (via Florestan Fernandes / Estr. Kanazawa) | Rota precária (trecho não pavimentado) | Precariedade física; <b>base EPTC 2010–2026: 36 sinistros (2 graves, 15 motos)</b> — mais que o número anterior (8, Rodada 02), ainda pouco expressivo perto dos outros pontos — ver nota abaixo; + estudos dos dois acessos exigidos em 2013; <b>Parecer CTAAPS 093/2020: projetos de Kanazawa e Florestan Fernandes aprovados e “nenhuma foi implantada”;</b> <b>Decreto nº 20.859/2020 declarou a desapropriação na esquina com a Kanazawa (1.806,73 m²).</b> A PGM informa que a declaração <b>caducou em 28/12/2025</b> e que novo decreto é previsto a partir de dez/2026 (não antes de 29/12/2026), depois de <b>revisar o projeto</b> para excluir áreas já consolidadas como públicas; <b>Parecer CAUGE 048/2025 confirma uma “Diretriz Viária da Estr.</b> | Novo decreto, efetivação da desapropriação e implantação dos projetos aprovados; largura, drenagem, calçadas e função de rede |

| Ponto     | Localização                                      | Problema relatado (a verificar)            | Indício preliminar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A vistoriar / coletar                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P7</b> | Acesso à Estr. Costa Gama, sentido bairro–centro | Sem conversão à esquerda; retorno distante | ~18 sinistros (2020–2025, com vítima); <b>base EPTC 2010–2026: 67, incl. 1 fatal (2014, óbito posterior)</b> — ver nota abaixo; <b>projeto geométrico aprovado na CTAAPS/2013 obtido via LAI — 1ª etapa + solução definitiva com conector a oeste — hoje caducado</b> (Dec. 20.659/2020); a “alça de ligação” está nomeada no Decreto nº 20.860/2020, que declarou a desapropriação da área (1.334,07 m²); PGM: imóvel do decreto desapropriado por acordo em 2025; as outras duas parcelas da alça têm decreto próprio — 20.808/2020, com escritura em nov/2025 e registro a confirmar, e 22.570/2024, em ação judicial desde jul/2026; 2ª fase nunca implantada (Parecer CTAAPS 093/2020); <b> sinalização viária nunca</b> | Revalidar/atualizar o projeto (agora na <b>SMMU</b> ); reconciliar os processos fundiários, confirmar a situação física da área, o tempo do retorno e o volume |

| Ponto                                          | Localização                                                                                         | Problema relatado (a verificar)                                              | Indício preliminar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A vistoriar / coletar                                                                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P8</b>                                      | Cruzamento<br>semafori-<br>zado Estr.<br>Costa<br>Gama ×<br>Estr.<br>Afonso<br>Lourenço<br>Mariante | Filas no pico                                                                | ~36 sinistros (4 graves; motos; 2020–2025, com vítima); <b>base EPTC 2010–2026: 124 (11 graves, 44 motos)</b> — ver nota abaixo; <b>sonda: atraso ~1,3× no pico (sentido Mariante→Costa Gama); plano semafórico obtido via LAI: 15 planos por horário, ciclos de 55 a 160 s, 3 estágios</b> (Informação Técnica EPTC nº 40691572) | Fila residual e volume por aproximação, agora com os tempos de verde oficiais como referência                |
| <b>P9</b><br>( <i>prelimi-</i><br><i>nar</i> ) | Entroncamento<br>Rua<br>Santuário ×<br>Av. Oscar<br>Pereira                                         | Fila para a conversão à esquerda na Av. Oscar Pereira em dias de maior fluxo | ~17 sinistros (2 graves; 6 motos; 2020–2025, com vítima) por proximidade ( 100 m); <b>base EPTC 2010–2026: 55, incl. 1 fatal</b> — ver nota abaixo; <b>novo ponto (reunião 13/08/2026), georreferenciado por pin</b>                                                                                                              | Volume e brechas para a conversão à esquerda no pico; geometria, prioridade e travessia; contagem direcional |

*Observação: dados de sinistros referentes a recortes por proximidade da malha viária ( 100 m em interseções; corredor inteiro em P4 — escalas não comparáveis entre si, razão pela qual P4 é apresentado por trecho). Pontos sem número expressivo de sinistros (ex.: P6) sustentam-se por outras evidências (precariedade física, função de rede). Em interseções sobre vias de tráfego intenso, parte das ocorrências no raio de 100 m pode pertencer ao corredor e não ao nó — é uma das validações solicitadas à EPTC. Contato: Comissão Viária Estrada das Três Meninas — [comissao.viaria@outlook.com](mailto:comissao.viaria@outlook.com).*

**Demandas adicionais de continuidade viária (preliminares, a validar).** Além dos pontos acima, a comissão registra duas demandas de continuidade, apresentadas para avaliação técnica:

- **D2 — Retorno seguro no eixo da Estr. das Três Meninas.** Avaliar a implantação de um retorno que reduza percursos e manobras de risco — em linha, inclusive, com os **retornos no canteiro central** já previstos, em tese, no projeto do corredor. A validar quanto a localização, volume e segurança.
- **D3 — Avaliação de capacidade da Estr. Cristiano Kraemer** (trecho entre a rótula da Vila Nova e a Estr. das Três Meninas). Verificar, com contagens da EPTC, se a seção atual comporta a demanda — inclusive a decorrente dos **empreendimentos em licenciamento no eixo** —, dimensionando eventual ampliação de capacidade.

**Evidência documental — obrigações pactuadas e projetos parados.** Documentação oficial obtida em jul–ago/2026 (respostas LAI e documentos repassados pela administração do empreendimento) mostra que boa parte do que se pede **já foi pactuada, projetada e aprovada** pelo Município, sem conclusão: o Termo de Compromisso do licenciamento **não tem prazo de validade** (a cláusula de 30 meses foi suprimida por aditivo em 2012); o **Parecer CTAAPS nº 093/2020** registra que as **2<sup>as</sup> fases das interseções com a Cristiano Kraemer (P1), a Kanazawa e a Florestan Fernandes (P6) e a Costa Gama (P7) não foram implantadas**; e **três decretos de 23/12/2020** declararam de utilidade pública as áreas necessárias — inclusive a da **“alça de ligação” do P7** (Decreto nº 20.860/2020; o SEI mostrou depois mais dois decretos, de 08/12/2020 e 19/03/2024, para outras parcelas da mesma alça). A própria **EPTC recomendou, em 2020, revisar os projetos** em razão do tempo decorrido. Cronologia resumida em linha do tempo documental; detalhamento e fontes em projetos viários documentados.

**Evidência de fluidez — sonda própria de tempos de viagem** (Google Routes API, série iniciada em 04/07/2026, medindo 14 rotas — 12 desde o início, mais 2 do P9 a partir de 14/08 — nos picos e fins de semana; 8.582 medições até 01/09/2026): confirma o **corredor da Av. Vicente Monteggia (P4)** como o mais lento entre as rotas de série completa, mede o **custo do retorno distante do P7** — a rota legalmente disponível custa 2,0× o tempo e 1,6× a distância do movimento direto permitido — e aponta o **entroncamento do novo P9** (Rua Santuário × Av. Oscar Pereira) como o de maior índice de atraso entre todas as rotas medidas. São **indicadores próprios, indicativos** — não substituem contagens e medições da EPTC/SMMU. Agregados em dados/tratados/sonda\_tempos\_resumo.md.

**Evidência de sinistros — base oficial da EPTC (Pedido 17, 22/09/2026).** Os números “~N sinistros” citados acima em cada ponto vêm da base “Dados Abertos POA” (2020–2025, só registros com vítima), usada desde a Rodada 02 do dossiê. Em resposta ao Pedido 17, a EPTC disponibilizou sua **própria base de sinistros, 264.567 registros para todo o município (2010–2026)**, incluindo ocorrências só com danos materiais. Reprocessamos os 9 pontos com o mesmo método (associação por distância, mesmos limiares de 100 m/200 m para interseções e 50 m/ 100 m para corredores/rotas):

| Ponto | Base anterior<br>(2020–2025, c/<br>vítima) | Base EPTC<br>(2010–2026,<br>todas) | Graves | Fatais   | Motos |
|-------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|-------|
| P1    | 29                                         | 58                                 | 3      | 0        | 18    |
| P2    | 58                                         | 150                                | 14     | 0        | 50    |
| P3    | 44                                         | 136                                | 12     | 0        | 57    |
| P4    | 409                                        | 1.648                              | 94     | <b>8</b> | 640   |
| P5    | 71                                         | 311                                | 6      | 0        | 57    |
| P6    | 8                                          | 36                                 | 2      | 0        | 15    |
| P7    | 18                                         | 67                                 | 6      | <b>1</b> | 17    |
| P8    | 36                                         | 124                                | 11     | 0        | 44    |
| P9    | 17                                         | 55                                 | 6      | <b>1</b> | 26    |

Os números sobem em todos os pontos ( $2\times$  a  $4,5\times$ ) — a explicação é a **janela maior (16 anos, não 6) e a inclusão de danos materiais**, não uma piora real de segurança; não interpretar como tendência sem revisão caso a caso. A coluna “Fatais” (campo oficial da EPTC, que soma óbito no local + óbito posterior) traz **achados que a base anterior não capturava**: no P4, 8 fatais em vez de 2; no P7 e no P9, 1 fatal cada, onde a base anterior registrava zero. Metodologia completa, script e dados brutos em dados/tratados/acidentes\_metodologia.md §Rodada 04.

**Decisão em aberto para a comissão:** se estes números (mais robustos, fonte oficial da EPTC) devem substituir os da Rodada 02 nas peças já aprovadas (memorando, ofício), ou se os dois conjuntos devem conviver com a ressalva de janela/critério explicada acima.