
## P8LCD Display (GPIOs)

Microcontroladores



Eduardo Rafael Silva de la Peña A00819263  Primer inciso al correr el programa y muestra un mensaje BUILD SUCCESSFUL

```
void portInit( void ) {
    ANSELD = digital;
    ANSELB = digital;
    TRISBDits.TRISB0 = output;
    TRISBDits.TRISB1 = output;
    TRISBDits.TRISB2 = output;
    TRISBDits.TRISB3 = output;
    TRISBDits.TRISB4 = input;
    TRISBDits.TRISB5 = input;
    TRISBDits.TRISB5 = input;
    TRISBDits.TRISB6 = input;
    TRISBDits.TRISB6 = input;
    TRISBDits.TRISB7 = input;
    TRISBDits.TRISB7 = input;
    MPUB = Obl1110000;
    INTCONEDITS.RBPU = 0;
    ANSELE = digital;
}
```

## **CODIGO**


En las imágenes podemos analizar el programa completo

```
#include "../config_header.h"
     #define XTAL_FREQ 1000000
    #define LCD DATA R
     #define LCD_DATA_W
                              LATD
                            TRISD
    #define LCD_DATA_DIR
                           LATCbits.LATC2
    #define LCD RS
     #define LCD RS DIR
                             TRISCbits.TRISC2
    #define LCD RW
                            LATCbits.LATC1
    #define LCD_RW_DIR TRISCDits.TRISC1
#define LCD_E LATCbits.LATC0
#define LCD_E_DIR TRISCDits.TRISC0
10
11
    enum port dir{ output, input };
    enum port_DCAC{ digital, analog };
15
     enum led state{ led OFF, led ON };
    enum button_state{ pushed, no_pushed };
     enum button state{ pushed, no pushed };
     __interrupt(high_priority) void high_isr(void){
        Nop();
   __interrupt(low_priority) void low_isr(void){
          Nop();
     void delay(void);
     void portInit(void);
     void LCD rdy(void);
     void LCD init(void);
     void LCD_cmd(char cx);
     void send2LCD(char xy);
     char keypad(void);
```

```
void main(void) {
   char arreglo [3];
   char count = 0;
   char resultado;
   char resultado d;
   char resultado u;
   portInit ();
   LCD_init();
   LCD cmd(0x80);
   while (1) {
      y = keypad();
       __delay_ms(300);
        arreglo [count] = y;
       v = v + 48;
       send2LCD(v);
   count ++;
  if (y == 61) {
       arreglo [1] = arreglo [1] +48;
      if (arreglo [1] == 43) {
       resultado = arreglo [0] + arreglo [2];
       if (arreglo [1] == 42) {
       resultado = arreglo [0] * arreglo [2];
       if (arreglo [1] == 45) {
       resultado = arreglo [0] - arreglo [2];
```

```
void LCD cmd( char cx ){
                                 void portInit( void ) {
    LCD rdy();
                                   ANSELD = digital;
    LCD RS=0;
   LCD RW=0;
                                    ANSELB = digital;
   LCD E=1;
                                    TRISBbits.TRISB0 = output;
                                     TRISBbits.TRISB1 = output;
   Nop();
                                     TRISBbits.TRISB2 = output;
   LCD DATA W = cx;
                                     TRISBbits.TRISB3 = output;
   Nop();
                                     TRISBbits.TRISB4 = input;
   LCD E=0;
                                     TRISBbits.TRISB5 = input;
                                    TRISBbits.TRISB6 = input;
void send2LCD( char xy ) {
                                    TRISBbits.TRISB7 = input;
    LCD RS=1;
                                     WPUB = 0b11110000;
    LCD RW=0;
                                     INTCON2bits.RBPU = 0;
    LCD E=1;
                                     ANSELE = digital;
    LCD DATA W=xy;
    Nop();
                                 }
    Nop();
    LCD E=0:
```

## Flow diagram



## **Explicación**

Este programa tiene como función programar la pantalla LCD reflejando los datos que se implementan, por medio del keypad 4x4. En el que debe cumplir las funciones de división, multiplicación, resta y suma. Una vez planteando la ecuación se le da al botón de "=" mostrándonos el resultado. Básicamente este programa cumple la función de una calculadora básica, en nuestra pantalla LCD.