
Instituto Tecnológico de Zitácuaro

Tema 4:
Saltos Condicionales

Salto condicional

Permiten controlar el flujo del programa, haciendo una toma de decisión a partir de una condición.
















egistro	de Estado						
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
1	T	Н	S	V	N	Z	С
bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0




Registro	de Estado						
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
1	T	н	S	V	N	Z	С
bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0




Uso de Banderas


egistro	de Estado						
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
1	T	н	S	٧	N	Z	С
bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0




Uso de sintaxis con una etiqueta



Para hacer uso de cualquier Registro de Estado se coloca la letra B






Registro	de Estado						
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
1	T	н	S	٧	N	Z	С
bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0





Hace un salto cuando se comparan dos valores iguales

Registro	de Estado	5					
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
- 1	T	н	S	V	N	Z	С
bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0










N

Ejemplo de aplicación


Mostrar por el puerto B la rotación de un bit activo hacia la izquierda y hacia la derecha de forma secuencial. Puerto B como salida PC6 PC5 Inicializar Stack Pointer PD0 PC4 PD1 PC3 Activar PB0 y esperar PC2 PD2 PD3 PC1 Rotar PORTB a la izquierda y esperar PD4 PC0 VCC GND Bandera AREF GND Barra de LED AVCC PB6 PB7 PB5 Rotar PORTB a la derecha y esperar PD5 PB4 PD6 PB3 800000000 PB2 PD7 Bandera C = 0 PB0 PB1


```
Puerto B como salida
; Saltos.asm,
; Created: 08/03/2021 04:06:43 p.m.
; Author : USUARIOR
                                                                                                  Inicializar Stack
                                                                                                     Pointer
                                                                                              Activar PB0 y esperar
                                                                                                 Rotar PORTB a la
                                                                                                izquierda y esperar
                                                                                                     Bandera
                                                                                                      C = 0
                                                                                                Rotar PORTB a la
                                                                                                derecha y esperar
                                                                                                     Bandera
```



```
Created: 08/03/2021 04:06:43 p.m.
Author: USUARIO0

LDI R16, 0XFF
OUT I DORB, R16 ; Configura Puerto B como salida.
```






```
Created: 08/03/2021 04:06:43 p.m.

Author: USUARIO0


LDI R16, 0XFF
OUT I DORB, R16 ; Configura Puerto B como salida.
```




```
Created: 08/03/2021 04:06:43 p.m.

Author: USUARIO0


LDI R16, 00FF
OUT I DORB, R16 ; Configura Puerto B como salida.
LDI R17, 0008
OUT SPL, R16
OUT SPH, R17
```






```
Created: 08/03/2021 04:06:43 p.m.
Author: USUARIO0

LDI R16, 0XFF
OUT I DORB, R16 ; Configura Puerto B como salida.
LDI R17, 0X08
OUT SPL, R16
OUT SPH, R17 ; Inicializa Stack Pointer.
```




```
Saltos.asm
; Created: 08/03/2021 04:06:43 p.m.
; Author : USUARIOB
       LDI -
              R16, 0XFF
       our I
              DORB, R16
                         ; Configura Puerto B como salida.
               R17, 0008
       LDI
       OUT
              SPL, R16
              SPH, R17 ; Inicializa Stack Pointer.
       OUT
       LDI
              R18, 0001
              PORTS, R18 ; Activa P80.
       OUT
```






```
; Saltos.asm
; Created: 08/03/2021 04:06:43 p.m.
; Author : USUARIOB
       LDI -
              R16, EXFF
       our I
              DORB, R16
                          ; Configura Puerto B como salida.
       LDI
              R17, 0008
              SPL, R16
       OUT
              SPH, R17 ; Inicializa Stack Pointer.
       OUT
       LDI
              R18, 00001
              PORTS, R15 ; Activa PBO.
       CUT
       RCALL
              Mait
```

100 % ...




```
: Saltos.asm
; Created: 08/03/2021 04:06:43 p.m.
; Author : USUARIOD
       LDI -
               R16, 0XFF
       OUT I
               DORB, R16
                          ; Configura Puerto B como salida.
       LDI
               R17, 0008
               SPL, R16
       OUT
       OUT
               SPH, R17 ; Inicializa Stack Pointer.
               R18, 00001
       LDI
               PORTB, R18 ; Active P80.
       CUT
       RCALL
               Mait
       ROL
Irq:
```

Mnemónico	Operandos	Descripción
ROL	Rd	Rotación hacia la izquierda con acarreo



```
Saltos.asm
 Created: 08/03/2021 04:06:43 p.m.
 Author : USUARIOD
       LDI -
               R16, 0XFF
                          ; Configura Puerto B como salida.
       our I
               DORB, R16
       LDI
               R17, 0008
               SPL, R16
       OUT
               SPH, R17 ; Inicializa Stack Pointer.
       OUT
       LDI
               R18, 00001
               PORTB, R18 ; Activa P80.
       CUT
       RCALL
               Mait
Irq:
       ROL
               R15
               PORTB, RIS ; Desplaza el bit activo hacia la izquierda.
       OUT
       RCALL
```





```
Saltos, asm
; Created: 08/03/2021 04:06:43 p.m.
; Author : USUMRIOD
       LDI _
               R16, 0XFF
       our I
               DORB, R16
                          ; Configura Puerto B como salida.
       LDI
               R17, 0008
               SPL, R16
       OUT
               SPH, R17 ; Inicializa Stack Pointer.
       OUT
       LDI
               R18, 00001
               PORTS, R18 ; Activa PBO.
       CUT
       RCALL
               Mait
Irq:
       ROL
               R15
               PORTB, RIS ; Desplaza el bit activo hacia la izquierda.
       OUT
       RCALL
               Irq
       BRCC
```



100 % ...




```
Saltos.asm
; Created: 08/03/2021 04:06:43 p.m.
 Author : USUARIOD
       LDI -
               R16, 0XFF
       our 1
               DORB, R16
                          ; Configura Puerto B como salida.
       LDI
               R17, 0008
               SPL, R16
       OUT
               SPH, R17 ; Inicializa Stack Pointer.
       OUT
       LDI
               R18, 00001
               PORTS, R18 ; Activa PBB.
       OUT
       RCALL
               Mait
Izq:
       ROL
               R15
               PORTB, RIB ; Desplaza el bit activo hacia la izquierda.
       OUT
       RCALL
       BRCC
               Izq
```





```
; Saltos.asm
; Created: 08/03/2021 04:06:43 p.m.
; Author : USUARIOD
       LDI _
               R16, 0XFF
                          ; Configura Puerto B como salida.
       our I
               DORB, R16
               R17, 0008
       LDI
               SPL, R16
       OUT
               SPH, R17 ; Inicializa Stack Pointer.
       OUT
               R18, 00001
       LDI
               PORTB, R18 ; Activa P80.
       OUT
       RCALL
               Mait
Irq:
       ROL
               R15
               PORTB, RIS ; Desplaza el bit activo hacia la izquierda.
       OUT
       RCALL
       BRCC
               Izq
```







```
Saltos.asm
; Created: 08/03/2021 04:06:43 p.m.
1 Author : USUARIOR
       LDI -
               R16, 0XFF
                          ; Configura Puerto B como salida.
       OUT 1
               DORS, R16
               R17, 0008
       LDI
               SPL, R16
       OUT
               SPH, R17 ; Inicializa Stack Pointer.
       OUT
               R18, 00001
       LDI
               PORTS, R15 ; Active P80.
       OUT
       RCALL
               Mait
Izq:
       ROL
               R15
               PORTB, RIB ; Desplaza el bit activo hacia la izquierda.
       OUT
       RCALL
               Mait
       BRCC
               Yzq
```



100 M




```
Saltos.asm
 Created: 08/03/2021 04:06:43 p.m.
 Author : USUARIOR
       LDI _
               R16, BXFF
               DORS, R16
                          ; Configura Puerto B como salida.
       OUT I
       LDI
               R17, 0008
               SPL, R16
       OUT
               SPH, R17 ; Inicializa Stack Pointer.
       OUT
               R18, 0001
       LDI
               PORTB, R18 ; Activa PBO.
       OUT
       RCALL
               Mait
Irq:
       ROL
               815
               PORTE, RIS ; Desplaza el bit activo hacia la izquierda.
       OUT
       RCALL
               Mait
                          ; Salta si la bandera C es igual a cero.
               IIq
       BRCC
```




```
: Saltos.asm
; Created: 08/03/2021 04:06:43 p.m.
 Author : USUARIOR
       LDI _
               R16, 0XFF
                           ; Configura Puerto B como salida.
       OUT I
               DORS, R16
               R17, 0008
       LDI
       OUT
               SPL, R16
               SPH, R17 ; Inicializa Stack Pointer.
       OUT
               R15, 0001
       LDI
               PORTB, R18 ; Activa PBB.
       OUT
       RCALL
               Mait
       ROL
               R15
IIq:
               PORTS, RIS ; Desplaza el bit activo hacia la izquierda.
       OUT
               Mait
       RCALL
                           ; Salta si la bandera C es igual a cero.
               IIq
       BRCC
       RO
Der:
```

Mnemónico	Operandos	Descripción
ROR	Rd	Rotación hacia la derecha con acarreo




```
Saltos.asm
 Created: 08/03/2021 04:06:43 p.m.
 Author : USUARIOO
       LDI
               R16, 0XFF
                           ; Configura Puerto B como salida.
       OUT
               DORS, R16
               R17, 0008
       LDI
               SPL, R16
       OUT
               SPH, R17 ; Inicializa Stack Pointer.
       OUT
               R18, 0001
       LDI
               PORTB, R18 ; Active P80.
       OUT
       RCALL
               Mait
Irq:
       ROL
               R15
               PORTB, R18 ; Desplaza el bit activo hacia la izquierda.
       OUT
       RCALL
                           ; Salta si la bandera C es igual a cero.
       BRCC
               Izq
               R18
       ROR
Der:
               PORTB, R18 | Desplaza el bit activo hacia la derecha.
       OUT
       RCALL
       BRCC
```






```
Saltos.asm
 Created: 08/03/2021 04:06:43 p.m.
  Author : USUARION
       LDI _
               R16, 0XFF
                           ; Configura Puerto B como salida.
       our I
               DORS, R16
               R17, 0008
        LDI
               SPL, R16
        OUT
               SPH, R17 ; Inicializa Stack Pointer.
        OUT
               R18, 0001
        LDI
               PORTS, R18 ; Activa PBO.
        OUT
       RCALL
               Mait
Irq:
        ROL
               R15
               PORTS, RIS ; Desplaza el bit activo hacia la izquierda.
        OUT
        RCALL
               Mait
                           ; Salta si la bandera C es igual a cero.
        BRCC
               IIq
               R18
        ROR
Der 1
        OUT
               PORTS
```





```
Saltos, asm
 Created: 08/03/2021 04:06:43 p.m.
 Author : USUARIOR
       LDI
               R16, 0XFF
                           ; Configura Puerto B como salida.
               DORS, R16
       OUT
               R17, 0008
       LDI
               SPL, R16
       OUT
               SPH, R17 ; Inicializa Stack Pointer.
       OUT
       LDI
               R18, 00001
               PORTS, RIS ; Activa PBG.
       CUT
       RCALL
               Mait
Izq:
       ROL
               R15
               PORTB, R18 ; Desplaza el bit activo hacia la izquierda.
       OUT
        RCALL
                           ; Salta si la bandera C es igual a cero.
       BRCC
               Izq
               R18
        ROR
Deni
               PORTB, R18 ; Desplaza el bit activo hacia la derecha.
       OUT
        RCALL
               Mait
       BRCC
               Den
```







20.00

```
Saltos.asm
; Created: 08/03/2021 04:06:43 p.m.
: Author : USUARIOR
       LDI
               R16, exff
                           ; Configura Puerto B como salida.
       OUT
               DDRB, R16
               R17, 0008
       LDI
               SPL, R16
       OUT
               SPH, R17 ; Inicializa Stack Pointer.
       OUT
               R18, 0001
       LDI
               PORTS, R18 ; Activa PBB.
       CUT
       RCALL
               Mait
       ROL
               R15
Izq:
               PORTB, R18 ; Desplaza el bit activo hacia la izquierda.
       OUT
               Mait
       RCALL
                          ; Salta si la bandera C es igual a cero.
       BRCC
               Inq
               R18
Dent
       ROR
               PORTB, R18 ; Desplaza el bit activo hacia la derecha.
       OUT
       RCALL
               Mait
       BRCC
               Den
```





```
Saltos.asm
  Created: 08/03/2021 04:06:43 p.m.
  Author : USUARIOR
        LDI
                R16, BOOFF
                           ; Configura Puerto B como salida.
        OUT
               DORS, R16
                R17, 0008
        LDI
               SPL, R16
        OUT
               SPH, R17 ; Inicializa Stack Pointer.
        OUT
        LDI
                R18, 0001
               PORTB, R18 ; Active PBO.
        OUT
        RCALL
               Mait
Izq:
        ROL
                R15
               PORTS, R18 ; Desplaza el bit activo hacia la izquierda.
        OUT
        RCALL
               Mait
                           ; Salta si la bandera C es igual a cero.
        BRCC
                Ing
                R18
        ROR
Deri
               PORTB, R18 ; Desplaza el bit activo hacia la derecha.
        OUT
        RCALL
               Mait
               Der
        BRCC
        RIMP
               Ize
```



```
Saltos.asm
  Created: 08/03/2021 04:06:43 p.m.
  Author : USUARIOB
        LDI
                R16, EXFF
                           ; Configura Puerto B como salida.
        OUT
                DDR8, R16
                R17, 0008
        LDI
                SPL, R16
        OUT
                SPH, R17
                          ; Inicializa Stack Pointer.
        OUT
                R18, 0001
        LDI
                PORTB, R18 ; Activa PBO.
        OUT
        RCALL
                Mait
Izq:
        ROL
                815
                PORTS, RIS ; Desplaza el bit activo hacia la izquierda.
        OUT
        RCALL
                Mait
                           ; Salta si la bandera C es igual a cero.
        BRCC
                Izq
                818
        ROR
Der:
                PORTB, R18 ; Desplaza el bit activo hacia la derecha.
        OUT
        RCALL
               Mait
        BRCC
                Der
        RIMP
                Izq
Maiti
```

Escribir la rutina de retardo



web csulb edu > -hill > Lectures > 06 AVR Looping * For

AVR Looping

500 µs. DELAY CALCULATION FOR AVR. • We begin by designing a simple loop, wall: ldl

www.softpedia.com > Science-CAD * Traduck esta página

Download AVR delay loop generator 1,2 - Softpedia

23 may 2012 — A delay loops calculator. AVR delay loop generator is a compact program designed to generate delay loops for the ATMEL AVR controllers.

Preguntas relacionadas

How are AVR delays calculated?

How do I add a delay in assembly language?

AVR Delay Loop Calculator

Developed originally by Bret Mulvey. Register enhancement by T. Morland. (ACES '18) MHz microcontroller clock frequency 1.0 cycles for rcall/ret or other overhead first register to be used by delay loop 19 0.3 ns us ms s mins hrs days 300000 cycles go assembler ○ avr-gcc
 Assembly code auto-generated by utility from Bret Hulvey Delay 300 000 cycles 300ms at 1.0 MHz ld1 +19, 2 ldi r20, 134 r21, 154 dec r21 brne L1 dec r20 brne L1 dec cl9 brne L1 T

Se configura a 1 MHZ.

Registro utilizado R19

Ajustar a 0.3 ms

AVR Delay Loop Calculator



```
main.asm* # K
      Saltos.asm
      Created: 08/03/2021 04:06:43 p.w.
    Author | USUARION
                    R16, COOFF
            LDI
                               ; Configura Puerto D como salida.
            CUT
                    DORS, R16
                    A17, 0008
            LDI
            OUT.
                    SPL, R16
                    SPH. R17
                                ; Inicialize Stack Pointer.
            OUT
            LDI
                    R18, 60001
            OUT
                    PORTD, RIS | Active POD.
            RCALL
                    Mait
                    RIB
    Irq:
            ROL
            CUT
                    PORTB, RIS : Desplaza el bit activo hacía la inquienda.
            RCALL
                    Wait
                                ; Salta si la bandera C es igual a cero.
            BRCC
                    Inq
    Deci
            ROR
                    RIB
                    PORTS, RIS ; Desplays el bit activo hacia la derecha.
            OUT
            BCALL
                    bin.i.t.
                    Der
            BRCC
            R 2MP
                    Irq
    Maity
            ldi
                    r19, 2
            ldi
                    r20, 134
            145
                    r21, 154
        Lil dec
                    r21
                    1.1
            bone
            dec
                    c28
            bone
                    Ll
                    r19
            dec
            bone
                    1.1
```

PRE TO ME TO

Τ

Teror Last


100 %


```
her II in I as in h I no 2 to 4 in Lieux ... I was a first only in the Part 500 into a security of the Part 500 into a securit
main.asm* + X
                 ; Saltos.asm
                     Created: 08/03/2021 04:06:43 p.m.
                 : Author : USUARIOR
                                                                          R16, 000FF
                                             LDI
                                                                                                                      ; Configura Puerto B como salida.
                                             OUT
                                                                          DORD, RIG
                                                                          817, 0X08
                                             LDI
                                             OUT
                                                                           SPL, R16
                                                                          5PH, R17
                                                                                                                      ; Inicializa Stack Pointer.
                                             OUT
                                             LDI
                                                                          R18, 60001
                                             OUT
                                                                          PORTB, RIS ; Activa PBD.
                                              RCALL
                                                                          Walt
                                             ROL
                                                                           816
                Irq:
                                                                          PORTB, R18 ; Desplaza el bit activo hacia la izquierda.
                                              OUT
                                             RCALL
                                                                          Mait
                                                                                                                      ; Salta si la bandera C es igual a cero.
                                             BACC
                                                                           Irq
                Deri
                                              ROR
                                                                           RIB
                                                                          PORTS, RIS ; Desplaza el bit activo hacia la derecha.
                                             OUT
                                             RCALL
                                                                           Mait
                                             BACC
                                                                           Der
                                             ROMP
                                                                          Irq
                Meits
                                            ldi
                                                                          r19, 2
                                              141
                                                                          r20, 134
                                              141
                                                                          r21, 154
                               Lil dec
                                                                          r21
                                                                          1.1
                                             bone
                                             dec
                                                                           r20
                                             brne
                                                                          Li
                                                                          c19
                                             dec
                                                                         Ll
                                             brne
                                                                                                                               Agregar RET
                                             RET
```


100 % *


```
and a read of
                              T com all all a com a com and and and a
        LOI
                 R17, 00086
        OUT
                 SPL, R16
        OUT
                 SPH, R17
                              ; Inicializa Stack Pointer.
        LDI
                 R15, 00001
        OUT
                 PORTB, RIB ; Activa PBB.
        RCALL
                 Wait
IZQI
        ROL
                 RIS
                 PORTS, RIS ; Desplara el bit activo hacia la inquierda.
        OUT
        RCALL
                 Wait
        BRCC
                              ; Salta si la bandera C es igual a cero.
                 IIq
Deri
        ROB
                 818
                              ; besplaza el bit activo hacia la derecha.
        OUT
                 PORTS, R18
        RCALL
                 Walt
        BRCC
                 Den
        ROMP
                 Ire
Mait:
        141
                 r19, 2
         141
                 r20, 134
        101
                 r21, 154
    L1: dec
                 r21
        bone
                 6.1
        dec
                 -20
                 L1
        brne
        dec
                 r19
        brne
                 LI
        RET
```


Output Show output from: Build 32765 [.cseg] 0x0000000 0x000036 [.dieg] 0x000100 0x000100 2045 0.0% [.eseg] 0x000000 0x000000 1024 0.0% Assembly complete, 0 errors. 0 warnings Done executing task "BunAssemblerTask". Done building target "CoreBuild" in project "Saltos.aseproj". Target "PostGuildEvent" skipped, due to false condition; ('\$(PostGuildEvent)' !- '') was evaluated as ('' !- ''). Target "Build" in file "C:\Program Files\Atmel\Studio\7.0\Vs\Avr.common.targets" from project "C:\Saltos\Saltos\Saltos\asmproj" (entry point): Done building target "Build" in project "Saltos.asmproj". Done building project "Saltos.asmproj". Compilar **Build** succeeded tolld: 1 succeeded or up-to-date, 8 failed, 8 skipped *********












Ejercicio:

Diseñar un programa que realice la resta de dos valores. El primer valor será la constante 127, el segundo valor será dado por la lectura de pines en

PORTD.



Ejercicio:

Diseñar un programa que realice la resta de dos valores. El primer valor será

la constante 127, el segundo valor será dado por la lectura de pines en

PORTD.

