

5 Sicherheitsregeln

Arbeiten an Maschinen, Fertigungsanlagen oder anderen Verbrauchern

Industrie

Arbeitsstelle/Arbeitsort:		
educorvi GmbH		
Datum und Uhrzeit:		
2020-10-11T		
Anlagenverantwortliche/-r:		
lars Walther		
Arbeitsverantwortliche/-r:		
l ars Walther		
Arbeitsausführende/-r:		
Seppo Walther		
Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich (bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?		
X gegen elektrischen Schlag	X gegen Störlichbogen	
Wurde der Arbeitsbereich z.B. mit Ketten oder Bändern abgegrenzt und erforderlichenfalls zusätzlich gekennzeichnet?		
o ja	X nein	

1 Freigeschaltet		
	Wie erfolgte die Freischaltung? NH-Lastschaltleiste	
	Auslösestrom: 50 A	
	Wo erfolgte die Freischaltung? Trafostation 55934	
2 Gegen Wiedereinschalten gesichert	Wie erfolgte die Sicherung? Steuersicherung entfernt	
	Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusätzlich angebracht? magnetisch	
3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt ar	Zweipoliger Spannungsprüfer: 3M Voltage Meter x559m	
	Zweipoliger Spannungsprüfer: 3M Voltage Meter x559m	
4 Geerdet und kurzgeschlossen	Managed a Folk Maniphone	
	Wo wurde die EuK-Vorrichtung eingebaut? in die NH-Sicherungsunterteile	
	Begründung: Weil ichs kann	
5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt		
	Mit der Abdeckung soll erreicht werden: Nichts	