

Auslösestrom: 50 A

Wo erfolgte die Freischaltung? <u>Trafostation 55934</u>

5 Sicherheitsregeln

Arbeiten an Schaltanlagen der Niederspannung

Industrie

Arbeitsstelle/Arbeitsort:		Wie wurde gesichert?
		Steuersicherung entfernt
:		zusätzlich angebracht?
Anlagenverantwortliche/-	-r:	
Arbeitsverantwortliche/-r	:	
		Zweipoliger Spannungsprüfer: 3M Voltage Meter x559m
Zusätzliche persönliche S (bei der 1. und 5. Sicherhe	schutzausrüstung erforderli eitsregel)?	ch
Wurde der Arbeitsbereich erforderlichenfalls zusätz	z.B. mit Ketten oder Bände lich gekennzeichnet?	Wo wurde die EuK-Vorrichtung eingebaut? ern abges <u>หลาสเยาฟH-Sicherungsunterteile</u>
0	\circ	Begründung: <u>Weil ichs kann</u>
		Mit der Abdeckung soll erreicht werden: Nichts