

5 Sicherheitsregeln

Arbeiten an Maschinen, Fertigungsanlagen oder anderen Verbrauchern

Industrie

Arbeitsstelle/Arbeitsort:	
educorvi GmbH	
Datum und Uhrzeit:	
2020-10-11T	
Anlagenverantwortliche/-r:	
lars Walther	
Arbeitsverantwortliche/-r:	
l ars Walther	
Arbeitsausführende/-r:	
Seppo Walther	
Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich (bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?	
X gegen elektrischen Schlag	X gegen Störlichbogen
Wurde der Arbeitsbereich z.B. mit Ketten oder Bändern abgegrenzt und erforderlichenfalls zusätzlich gekennzeichnet?	
o ja	X nein

1 Freigeschaltet

Wie erfolgte die Freischaltung?

NH-Lastschaltleiste Auslösestrom: 27 A

Wo erfolgte die Freischaltung?

Trafostation

Nr. oder Bezeichnung: 235135465523

2 Gegen Wiedereinschalten gesichert

Wie wurde gesichert?

Vorhängeschloss am (Leistungs-)Schalter eingehängt und abgeschlossen

Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusätzlich angebracht? magnetisch

3a Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Ausschaltstelle

Zweipoliger Spannungsprüfer:

Honeywell VoltsAreGood

3b Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

Zweipoliger Spannungsprüfer:

Honeywell VoltsAreGood

4 Geerdet und kurzgeschlossen

Wo wurde die EuK-Vorrichtung eingebaut?

an der Sammelschiene

5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt

Mit der Abdeckung soll erreicht werden:

vollständiger Berührungsschutz

Art der Abdeckung:

isolierende Formteile, isolierende Tücher