Die 5 Sicherheitsregeln

1 Freigeschaltet

Gegen Wiedereinschalten gesichert

3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

4 Geerdet und kurzgeschlossen

5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt