

Wie erfolgte die Freischaltung?

NH-Lastschaltleiste

Auslösestrom: 50 A

Wo erfolgte die Freischaltung? <u>Trafostation 55934</u>

5 Sicherheitsregeln

Arbeiten an Schaltanlagen der Niederspannung

Industrie

Arbeitsstelle/Arbeitsort:		Wie wurde gesichert?
educorvi GmbH		Steuersicherung entfernt
Datum und Uhrzeit:		Wurde ein Schild "Schalten verboten"
2021-03-10T		zusätzlich angebracht? magnetisch befestigt
Anlagenverantwortliche/-r:		
Lars Walther		
Arbeitsverantwortliche/-r:		
Lars Walther		
Arbeitsausführende/-r:		Zweipoliger Spannungsprüfer:
Seppo Walther		3M Voltage Meter x559m
Zusätzliche persönliche Schutzausr (bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?		
X gegen elektrischen Schlag Wurde der Arbeitsbereich z. B. mit K erforderlichenfalls zusätzlich geken	etten oder Bändern abge	nWo wurde die EuK-Vorrichtung eingebaut? ଙ୍କୁଲ୍ୟୁଲ୍ୟୁଲ୍ୟୁଲ୍ୟୁଲ୍ୟୁଲ୍ୟୁଲ୍ୟୁଲ୍ୟୁଲ୍ୟୁଲ୍ୟ
ja	(X) nein	Begründung: Weil ichs kann
		Mit der Abdeckung soll erreicht werden: