




Modesto Lafuente 63

TRABAJOS DE FONTANERÍA ML63

Contexto: La actuación de fontanería **se centra en los dos patinillos interiores (punteado verde), sustitución de ascendentes y bajantes**. Además, las **llaves de corte de las diferentes líneas de agua** se revisarán cambiando las antiguas y añadiendo si fuese necesario. Existen dos accesos en azotea, por lo que es necesario se realice con descuelgue, valorando la posibilidad de romper en los dos primeros únicamente.

- **Sustitución:** Ascendentes y bajantes de los patinillos
- **Llaves de corte:** Revisión de las actuales, y/o añadido de llave de corte para independizar las seis "ascendentes", tanto la de los patinillos como las del patio de luces.