kokar

RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO

RAT: 1169

ABERTURA: 16/03/2021 ENCERRAMENTO: 24/03/2021

RAZÃO:	RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - MTZ						COD:	9
FANTASIA:	RENACOR - LOJA 4 MTZ					TEL:	63 3312-4979	
CNPJ:	00.749.616/0001-60	CIDA	ADE:	GURUPI			UF:	то
RCA:	DOMINGOS CUNHA FREITAS 063		063 998495	508	SOLICITANTE:	NEUSMAR		(63) 9 8112-1216

		Análise	do Cha	mado)			
DESC.	PROBLEMA:	MASSA COM FALTA DE ADERENCIA, A MASSA ESTA SOLTANDO NA APLICAÇÃO QUANDO SE PASSA O ROLO DE TINT						
PATOL	ATOLOGIA: ADERÊNCIA							
		PAR. L	ABORATOR	IAL:				
PRODI	JTO COM FALTA D	DE ADERENCIA SOMENTE NO LOTE 43102	2.					
BONIFICAR O CLIENTE COM 10 SACOS.								
NA LO	JA CONSTA 58 SAC	COS, REALIZAR A TROCA.						
RESULTADO: PRODUTO		PRODUTO FORA DOS PADRÕES	RESP.:	LEAND)RO	Data:	24/03/2021	
PAR. TÉCNICO: RECLAMAÇÃO PROCEDENTE								
CUSTC	O TOTAL:	R\$ 831,72						
		Produtos	com Pr	obler	na			
COD	OD PRODUTO		LOTE	QT	FABRICAÇÃO	VALIDAD	DE VALOR	
1 MASSA CORRIDA PVA KOKAR 15 KG			43102	10	01/03/2021	02/03/202	22 143,41	
1	1 MASSA CORRIDA PVA KOKAR 15 KG			7	03/03/2021	04/03/202	22 100,39	

TOTAL: 243,80

Ação Corretiva - Solução							
TIPO	COD	DESPESA	QT	VALOR			
TROCAR	1	MASSA CORRIDA PVA KOKAR 15 KG	58	831,72			

TOTAL: 831,72

Autorização						
DEPARTAMENTO TÉCNICO	LABORATÓRIO	DIRETORIA				
	LEANDRO - 24/03/2021	LEANDRO - 24/03/2021				