

RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO

RAT: 1705

ABERTURA: 17/05/2023 ENCERRAMENTO: 18/05/2023

| RAZÃO: | BONFIM MATERIA PARA CONSTRUCAO | | | | | | COD: | 2287 |
|-----------|---------------------------------|-----|------------|-----------------|--|------------------------|---------------|--------------|
| FANTASIA: | BONFIM MATERIAL PARA CONSTRUCAO | | | | | TEL: | 63 98415-3518 | |
| CNPJ: | 43.346.589/0001-97 | CIE | DADE: | ADE: CASEARA | | | UF: | то |
| RCA: | DOMINGOS 063 998 | | 063 998495 | SOLICITANTE: DO | | DOMINGOS CUNHA FREITAS | | 063 99849508 |
| CLIENTE: | | | | | | | | |

| | Análise do Chamado | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------------|--------|-------------|-----------|-------|------------|--|
| DESC. | PROBLEMA: | MASSA ENDURECIDA | | | | | | |
| PATOL | -OGIA: | PRODUTO SECO/ENDURECIDO | | | | | | |
| PAR. LABORATORIAL: | | | | | | | | |
| Lote avaliado, apresentou endurecimento. | | | | | | | | |
| RESULTADO: | | PRODUTO FORA DOS PADRÕES | RESP.: | THIAGO.PAES | | Data: | 18/05/2023 | |
| PAR. TÉCNICO: RECLAMAÇÃO PROCEDENTE | | | | | | | | |
| CUSTO TOTAL: R\$ 951,28 | | | | | | | | |
| Produtos com Problema | | | | | | | | |
| COD PRODUTO | | LOTE | QT | FABRICAÇÃO | VALIDAD | E | VALOR | |
| 1 MASSA CORRIDA PVA KOKAR 15KG | | 58527 | 44 | 21/11/2022 | 22/11/202 | 3 | 0,00 | |

| TOTAL: | 0,00 |
|--------|------|
|--------|------|

| Ação Corretiva - Solução | | | | | |
|--------------------------|-----|------------------------------|----|--------|--|
| TIPO | COD | DESPESA | QT | VALOR | |
| TROCAR | 1 | MASSA CORRIDA PVA KOKAR 15KG | 44 | 951,28 | |

TOTAL: 951,28

| Autorização | | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| DEPARTAMENTO TÉCNICO | LABORATÓRIO | DIRETORIA | | |
| | THIAGO.PAES - 18/05/2023 | THIAGO.PAES - 18/05/2023 | | |