
Flow Chart


Start
Input parameters
temperature > 50 or pressure > 6 or vibration > 6 or current > 5 or rpm < 1350 or rpm > 1550?
Yes
Return “CRITICAL”
No
temperature >= 40 or pressure < 2 or vibration >= 3 or current >= 4 or rpm < 1400 or rpm > 1500
Yes
Return “WARNING”
No
Return “NORMAL”
End