| # | Reference | Value | Qty | DigiKey | Mouser | TME | LCSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1,C2,C24,C28,C34,C46,C48,C54,C84,C111,C129,C132,C138 | 10u | **13** | 490-5523-1-ND | 81-GRM21BR61E106KA3L | GRM21BR61E106KA73L | C15850 |
| 2 | C3,C4,C9,C10,C14,C25,C26,C31,C33,C47,C49,C53,C57,C63,C85,C86,C87,C88,C89,C91,C92,C93,C94,C95,C96,C97,C98,C99,C100,C101,C102,C104,C105,C107,C108,C112,C120,C126,C127,C128,C130,C137 | 100n | **42** | 490-4774-1-ND | 80-C0603C104M4R | CL10B104KA8NNNC | C14663 |
| 3 | C5,C6,C70,C71 | 10p | **4** | 1276-1069-1-ND | 187-CL10C100CB8NNNC | VJ0603A100JXACW1BC | C1634 |
| 4 | C7,C12,C17,C20,C30,C32,C62,C64,C65 | 10n | **9** | 1276-1009-1-ND | 187-CL10B103KB8NNNC | CL10B103KB8NNNC | C57112 |
| 5 | C8,C118 | 4u7 | **2** | 1276-1044-1-ND | 187-CL10A475KP8NNNC | CL10A475KP8NNNC | C19666 |
| 6 | C11,C16,C29,C37,C51,C56,C58,C133 | 1u | **8** | 1276-1860-1-ND | 187-CL10A105KB8NNNC | CL10A105KB8NNNC | C15849 |
| 7 | C13 | CE5R5105HF-ZJ | **1** | CE5R5105HF-ZJ | 815-ADCHS05R5SA105RB | - | - |
| 8 | C15 | 33n/Y2 | **1** | 495-B32022A3333M289TB-ND | 871-B32022A3333M | B32022A3333M000 | C125380 |
| 9 | C18,C55 | EEEFK1V470P | **2** | PCE3842CT-ND | 667-EEE-FK1V470P | EEEFK1V470P | C178565 |
| 10 | C19,C21,C27 | 100n/X2 | **3** | 399-6806-ND | 80-R46KI310000M1M | R46KI310000M1M | - |
| 11 | C22,C23 | 2n2/Y2 | **2** | 495-4874-1-ND | 871-B32620A6222J289 | R66PD1220AA10K | - |
| 12 | C35,C90 | 47p | **2** | 1276-1037-1-ND | 187-CL10C470JB8NNNC | CL10C470JB8NNNC | C1671 |
| 13 | C36,C38,C39 | 47u | **3** | CL31A476MQHNNWE | 81-GRM31CE70J476ME5K | GRM31CE70J476ME15L | C68361 |
| 14 | C40,C41,C42,C43,C44,C45,C103,C106,C109 | 22u | **9** | 1276-6501-1-ND | 187-CL21A226MQQNNNE | CL21A226MQQNNNE | C45783 |
| 15 | C59 | 1n | **1** | 1276-1018-2-ND | 187-CL10B102KB8NNNC | CL10B102KB8NNNC | |
| 16 | C60,C61 | 33p/1kV | **2** | 311-3627-2-ND | 603-CC126JKNPOCBN330 | CC1206JKNPOCBN330 | |
| 17 | C66,C67,C68,C69,C72,C73,C74,C75,C76,C77,C78,C79,C80,C81,C82,C83,C115,C121,C122,C123,C124,C125,C134,C135,C136 | 100n | **25** | 1276-1001-1-ND | 187-CL05B104KO5NNNC | CL05B104KO5NNNC | C1525 |
| 18 | C110,C113,C114 | 100u | **3** | 732-8472-1-ND | 710-865080142007 | EEEHA0J101WR | C336508 |
| 19 | C116,C117 | 330p | **2** | 1276-1073-1-ND | 187-CL10C331JB8NNNC | CL10C331JB8NNNC | C1664 |
| 20 | C119,C131,C139,C140 | 10n/200V | **4** | 311-4491-1-ND | 603-C1206KRX7RABB103 | VJ1206Y103KXCTW1BC | C49652935 |
| 21 | CF1 | MF92251V1-G99-A | **1** | - | - | MF92251V1-G99-A | - |
| 22 | CF2 | FG-09-BK | **1** | 1053-1384-ND | 670-G9216B | FG-09-BK | - |
| 23 | D1,D2,D3,D4,D5,D6,D9,D10 | BAS316 | **8** | 1727-7370-1-ND | 771-BAS316-T/R | BAS316,115 | C2128 |
| 24 | D7 | SKL16 | **1** | RB160MM-60CT-ND | 755-RB160MM-60TR | SKL16-DIO | C323858 |
| 25 | F1,F2 | 3622 | **2** | 36-3622-ND | 534-3622 | - | - |
| 26 | FB1,FB5,FB6 | 60R@100MHz | **3** | 490-7809-1-ND | 81-BLM18AG102SH1D | BLM18AG102SH1D | C337877 |
| 27 | FB2 | LSMCA160808T180NGR | **1** | 587-LSMCA160808T180NGRCT-ND | 963-LSMCA160808T180N | - | C7296258 |
| 28 | FB3,FB4 | BLE18PS080SN1D | **2** | 490-BLE18PS080SN1DCT-ND | 81-BLE18PS080SN1D | BLE18PS080SN1D | C3764407 |
| 29 | IC1 | M24C32-DFDW6TP | **1** | 497-16067-1-ND | 511-M24C32-DFDW6TP | M24C32-DFDW6TP | C2971426 |
| 30 | IC2 | TPS3851H18EDRBR | **1** | 296-51959-1-ND | 595-TPS3851H18EDRBR | TPS3851H18EDRBT | C702216 |
| 31 | IC3 | STM32G071RBT6 | **1** | 497-18341-ND | 511-STM32G071RBT6 | STM32G071RBT6 | C432213 |
| 32 | IC4 | SN74HCS02PWR | **1** | 296-SN74HCS02PWRCT-ND | 595-SN74HCS02PWR | - | C2868020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | IC5,IC14 | TPS62933ODRLR | **2** | 296-TPS62933ODRLRTR-ND | 595-TPS62933ODRLR | - | C6290372 |
| 34 | IC6 | LM64460CPPQRYFRQ1 | **1** | 296-LM64460CPPQRYFRQ1CT-ND | 595-LM64460CPPQRYFQ1 | - | C34500172 |
| 35 | IC7 | EMC2301-1-ACZL-TR | **1** | EMC2301-1-ACZL-CT-ND | 886-EMC2301-1-ACZLTR | - | C148036 |
| 36 | IC8 | ISO6763FDWR | **1** | 296-ISO6763FDWRCT-ND | 595-ISO6763FDWR | - | C5216410 |
| 37 | IC9 | BD00FC0W | **1** | BD00FC0WFP-E2TR-ND | 755-BD00FC0WFP-E2 | - | C6131655 |
| 38 | IC10 | THVD1420DR | **1** | 296-THVD1420DRCT-ND | 595-THVD1420DR | THVD1420DR | C3235215 |
| 39 | IC11,IC12 | TPD4E001DRLR | **2** | 296-21887-1-ND | 595-TPD4E001DRLR | TPD4E001DRLR | C527516 |
| 40 | IC13 | USB5807C/KD | **1** | USB5807C/KD-ND | 579-USB5807C/KD | - | C633968 |
| 41 | IC15 | MIC2026A-1YM-TR | **1** | 576-3733-5-ND | 998-MIC2026A-1YMTR | MIC2026A-1YM | C627741 |
| 42 | IC16 | PTN5150AHXMP | **1** | 568-13083-1-ND | 771-PTN5150AHXMP | - | C2651889 |
| 43 | IC17 | TPS2068E | **1** | 296-TPS2068EDBVRCT-ND | 595-TPS2068EDBVR | - | C35243661 |
| 44 | IC18,IC19 | TPD2E001DRLR | **2** | 296-21883-1-ND | 595-TPD2E001DRLR | TPD2E001DRLR | C150526 |
| 45 | IC20 | FUSB340TMX | **1** | FUSB340TMXCT-ND | 512-FUSB340TMX | FUSB340TMX | C478457 |
| 46 | IC21 | TPS22948DCKR | **1** | 296-TPS22948DCKRCT-ND | 595-TPS22948DCKR | - | C1849487 |
| 47 | IC22,IC24 | SN74LVC1G3157DCK | **2** | 296-14909-1-ND | 595-SN74LVC1G3157DCK | SN74LVC1G3157DCKR | C38663 |
| 48 | IC23 | LMK1C1106APWR | **1** | 296-LMK1C1106APWRCT-ND | 595-LMK1C1106APWR | - | C49307590 |
| 49 | IC25 | TLE75008ESDXUMA1 | **1** | 448-TLE75008ESDXUMA1CT-ND | 726-TLE75008ESDXUMA1 | - | C2150432 |
| 50 | JP8,JP19 | 10129378-902001BLF | **2** | 10129378-902001BLF-ND | 649-1012937890201BLF | ZL201-02G | C3324910 |
| 51 | K1,K2 | AZ943-1CH-12DE | **2** | - | - | AZ943-1CH-12DE | C2976105 |
| 52 | K3,K4,K5,K6,K7 | RT424012 | **5** | 1111-RT424012-ND | 655-RT424012 | RT424012 | C1524591 |
| 53 | L1 | 6u8 | **1** | 553-BMRA000606306R8MA1CT-ND | 603-BMRA0606306R8MA1 | - | C2838323 |
| 54 | L2 | 2200HT-221-V-RC | **1** | 2200HT-221-V-RC-ND | 542-2200HT-221V-RC | - | C1329724 |
| 55 | L3 | RN222-4-02-3M3 | **1** | 817-2209-ND | 631-RN222-4-02-3M3 | RN222-4-02-3M3 | C3211973 |
| 56 | L4 | 2u2 | **1** | 118-SRP6030WA-2R2MCT-ND | 652-SRP6030WA-2R2M | - | C19947691 |
| 57 | L5,L8 | 1u | **2** | 118-SRP6030WA-1R0MCT-ND | 652-SRP6030WA-1R0M | - | C19947689 |
| 58 | L6 | SDCL1V4030-470M-R | **1** | 283-SDCL1V4030-470M-RCT-ND | 704-SDCL1V4030-470MR | - | C17609564 |
| 59 | L7 | DLW21SN900SQ2L | **1** | 490-5137-2-ND | 81-DLW21SN900SQ2L | DLW21SN900SQ2L | C97856 |
| 60 | L9,L10,L11,L12,L13,L14,L15,L16 | ECMF4-2450A60N10 | **8** | 497-18217-1-ND | 511-ECMF4-2450A60N10 | - | C2662314 |
| 61 | LED1 | LTST-C170KGKT | **1** | 160-1414-2-ND | 859-LTST-C170KGKT | LTST-C170KGKT | C98221 |
| 62 | LED2,LED3,LED5,LED6,LED7 | LTST-C170KRKT | **5** | 160-1415-1-ND | 859-LTST-C170KRKT | LTST-C170KRKT | C94868 |
| 63 | NTC1 | B57236S0200M000 | **1** | 495-3047-ND | 871-B57236S0200M000 | B57236S0200M | C3762401 |
| 64 | OK1 | TLP291(GB.SE(T | **1** | TLP291(GBSE-ND | 757-TLP291GBSE | TLP291-GB.SE-T | C2942904 |
| 65 | Q1,Q2,Q3,Q4,Q7,Q8 | 2N7002 | **6** | T2N7002AKLMCT-ND | 757-T2N7002AKLM | 2N7002LT1G | C8545 |
| 66 | Q5 | MMBT5401 | **1** | MMBT5401-FDICT-ND | 621-MMBT5401-F | MMBT5401 | C21488 |
| 67 | Q6 | DMP3013SFV-7 | **1** | DMP3013SFV-7DICT-ND | 621-DMP3013SFV-7 | DMP3013SFV-7 | C264098 |
| 68 | R3,R4,R7 | 330R | **3** | 311-330HRCT-ND | 603-RC0603FR-07330RL | SMD0603-330R-1% | C23138 |
| 69 | R5,R6,R8,R12,R13,R17,R37,R38,R53,R54,R55,R56,R57,R61,R62,R63,R65,R66,R71,R73,R75,R76,R77,R78,R79,R80,R87 | 10K | **27** | 1712-CRGH0603F10KCT-ND | 756-WCR0603-10KFI | SMD0603-10K-1% | C25804 |
| 70 | R10,R33,R34,R39,R40,R59,R67,R72 | 100K | **8** | 311-100KHRCT-ND | 603-RC0603FR-07100KL | SMD0603-100K-1% | C25803 |
| 71 | R11,R19,R23,R30,R52 | 100R | **5** | 13-RC0603FR-10100RLCT-ND | 603-RC0603FR-10100RL | RC0603FR-10100RL | C22775 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | R15,R48 | 1K | **2** | 13-RC0603FR-131KLCT-ND | 603-RC0603FR-131KL | CQ0603-1K-1% | C21190 |
| 73 | R16,R35,R86,R93 | 47K | **4** | 13-RC0603FR-1347KLTR-ND | 603-RC0603FR-0747KL | SMD0603-47K-1% | C25819 |
| 74 | R18,R20,R25,R81,R82,R85 | 1K8 | **6** | 13-RC0603FR-131K8LCT-ND | 603-RC0603FR-131K8L | SMD0603-1K8-1% | C4177 |
| 75 | R21,R49,R50 | 18K | **3** | 311-18.0KHRCT-ND | 603-RC0603FR-0718KL | SMD0603-18K-1% | C25810 |
| 76 | R22,R69 | 12K | **2** | 311-12.0KHRCT-ND | 603-RC0603FR-0712KL | SMD0603-12K-1% | C22790 |
| 77 | R24,R27,R36,R43,R44 | 4K7 | **5** | 13-RC0603FR-134K7LTR-ND | 603-RC0603FR-134K7L | SMD0603-4K7-1% | C23162 |
| 78 | R26,R46,R47 | 3K3 | **3** | RC0603FR-073K3P | 603-RC0603FR-073K3P | SMD0603-3K3-1% | C22978 |
| 79 | R28,R29 | 100K/0.5W | **2** | 13-RC2010JK-07100KLCT-ND | 603-RC2010JK-07100KL | CQ1210-100K-1% | C606205 |
| 80 | R31,R32,R83,R84,R91,R92 | 470K | **6** | A126370CT-ND | 71-CRCW0805470KFKEA | 0805S8J0474T5E | C17709 |
| 81 | R41 | 36K5 | **1** | 13-RC0603FR-1336K5LCT-ND | 603-RC0603FR-1336K5L | SMD0603-36.5K-1% | - |
| 82 | R42 | 11K8 | **1** | 13-AC0603FR-0711K8LCT-ND | 603-AC0603FR-0711K8L | ERJH3EF1182V | C227561 |
| 83 | R45 | 39K | **1** | 13-RC0603FR-1339KLCT-ND | 603-RC0603FR-1339KL | SMD0603-39K-1% | C23153 |
| 84 | R60,R64,R70 | 200K | **3** | 13-RC0603FR-13200KLCT-ND | 603-RC0603FR-13200KL | SMD0603-200K-1% | C25811 |
| 85 | R74 | 20K | **1** | 311-20.0KHRCT-ND | 603-RC0603FR-0720KL | SMD0603-20K-1% | C4184 |
| 86 | R88 | 7K5 | **1** | 13-RC0603FR-137K5LCT-ND | 603-RC0603FR-137K5L | SMD0603-7K5-1% | C23234 |
| 87 | R89,R90 | 68R | **2** | 13-RC0603FR-1368RLCT-ND | 603-RC0603FR-1368RL | SMD0603-68R-1% | C4112406 |
| 88 | SAR1 | 2051-47-SM-RPLF | **1** | 2051-47-SM-RPLFCT-ND | 652-2051-47-SM-RPLF | - | C5880994 |
| 89 | SP1 | CMI-9605-1280T | **1** | 102-CMI-9605-1280T-ND | 490-CMI-9605-1280T | CMI-9605-1280T | C5621417 |
| 90 | SW1 | WBL2UOAGQR05CLR | **1** | WBL2UOAGQR05CLR-ND | 612-WBL2UOAGQR05CLR | WBL2UOAGQR05CLR | C3634718 |
| 91 | SW2 | PEC16-2215F-S0024 | **1** | PEC16-2215F-S0024-ND | 652-PEC16-2215FS0024 | - | - |
| 92 | TR1 | IRM-45-12 | **1** | 1866-3053-ND | 709-IRM45-12 | IRM-45-12 | C5772350 |
| 93 | TR2 | SCT01F05S3V3 | **1** | 1470-SCT01F05S3V3-ND | 209-SCT01F05S3V3 | SCT01F05S3V3 | C5369627 |
| 94 | VAR1,VAR2,VAR3 | ERZE14A431 | **3** | P16688-ND | 667-ERZ-E11A431 | V275LA20AP | C1527395 |
| 95 | X1 | DF40HC(3.0)-100DS-0.4V(51) | **1** | 26-DF40HC(3.0)-100DS-0.4V(51)CT-ND | 798-DF40HC30100DS451 | - | C424649 |
| 96 | X2 | DF40HC(3.0)-100DS-0.4V(51) | **1** | 26-DF40HC(3.0)-100DS-0.4V(51)CT-ND | 798-DF40HC30100DS451 | - | C424649 |
| 97 | X3 | SM3ZS067U410AMR1000 | **1** | 670-2693-1-ND | 656-SM3ZS067U410AM10 | 123A-40M00 | C5078373 |
| 98 | X5 | 571-0400 | **1** | - | 164-7140 | 571-0400 | - |
| 99 | X6 | GSP1.9101.1 | **1** | 486-4100-ND | 693-GSP1.9101.1 | GSP1.910C.1 | C17204965 |
| 100 | X7 | 1-726388-2 | **1** | 1-726388-2-ND | 571-1-726388-2 | 61-1560-21/0030 | C590524 |
| 101 | X10,X11,X12 | B3P-VH-FB-B | **3** | 455-B3P-VH-FB-B-ND | 306-B3PVHFBBLFSN | - | C158000 |
| 102 | X13 | 22-27-2031 | **1** | WM4112-ND | 538-22-27-2031 | MX-6410-03A | C471416 |
| 103 | X14,X27 | TBP03R1-350-10BE | **2** | 2223-TBP03R1-350-10BE-ND | 179-TBP03R1-350-10BE | - | C3585132 |
| 104 | X15 | USB4080-03-A | **1** | 2073-USB4080-03-ACT-ND | 640-USB4080-03-A | USB4080-03-A | C48533151 |
| 105 | X16 | MGB0A1-1CDDB005H | **1** | 2073-MGB0A1-1CDDB005H-ND | 640-MGB0A1-1CDDB005H | MGB0A1-1CDDB005H | - |
| 106 | X17 | SS-53000-002 | **1** | 380-SS-53000-002-ND | 530-SS-53000-002 | - | C6301913 |
| 107 | X18,X19 | 505110-2291 | **2** | WM11288CT-ND | 538-505110-2291 | 5051102291-MOL | C3168367 |
| 108 | X20,X21,X22,X23,X24 | 10018783-10101TLF | **5** | 609-1969-ND | 649-18783-10101TLF | 1001878310101T-0 | C4494856 |
| 109 | X25,X26,X28 | PH2-20-UA | **3** | PH2-20-UA | 737-PH2-20-UA | TSW-110-07-L-D | C3327060 |
| 110 | Y1 | FC-135 32.7680KA-K0 | **1** | SER4087CT-ND | 732-532.7680KA-K0 | - | C6987430 |
| 111 | Y2 | VXM7-9032-25M0000000 | **1** | 150-VXM7-9032-25M0000000CT-ND | 579-M7903225M0000000 | - | C1517995 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Y3 | ECS-TXO-32CSMV-100-AN-TR | **1** | 50-ECS-TXO-32CSMV-100-AN-TRCT-ND | 520-TXO32CSMV100ANTR | - | C5633358 |
| 113 | ZD1 | BZT52-B5V1 | **1** | 3757-BZT52-B5V1_R1_00001CT-ND | 241-BZT52B5V1R100001 | BZT52-B5V1-R1 | C461723 |
| 114 | ZD4 | SMF16CA | **1** | 4878-SMF16CADKR-ND | 637-SMF16CA | SMF16CA-DIO | C1851354 |