
## Termometro con Arduino Uno

Ho realizzato questo termometro per misurare la temperatura in gradi Celsius e leggerla su un LCD assieme ad altri dati. La temperatura ha un range di errore massimo di +/- 2°C, determinato dal sensore di temperatura (chip) del termometro.

## 1. Occorrente

- 1 Arduino Uno rev3 (vanno bene anche un Arduino Uno rev2, Duemilanove, Mega o con caratteristiche simili);
- 1 o più Breadboard Sperimentale/i;
- 1 Sensore di temperatura TMP36;
- 1 Potenziometro 10ΚΩ;
- 1 resistenza da 220Ω;
- 1 LCD 16x2;
- 16 cavi jumper;
- 1 cavo USB;
- Computer con 1 porta USB, Arduino IDE installato (eseguibile su Windows, Mac OS X e Linux).

I collegamenti vanno fatti come nella foto/schema di seguito:



## 2. Codice

Dopo averlo assemblato ho scritto il codice di programmazione e lo ho caricato sull'arduino. Il codice da utilizzare è il seguente

```
#include <LiquidCrystal.h>
int Analog = 0;
float volt = 0;
float a = 0;
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
 lcd.begin(16, 2);
}
void loop(){
 lcd.clear();
 Analog = analogRead(0);
 volt = ((Analog*4.610)/1024.00);
 a = ((volt-0.500)*100)+8.00;
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Ana mV *C");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(Analog);
 lcd.setCursor(4,1);
 lcd.print(volt);
 lcd.setCursor(9,1);
 lcd.print(a);
 delay (2000);
}
```

## 3. Spiegazione del codice

#include <LiquidCrystal.h> Questa espressione indica che, quando il codice verrà caricato, dovrà includere la libreria LiquidCrystall, ovvero la libreria per la gestione degli LCD.

int Analog = 0; Significa che l'arduino utilizzerà come pin di lettura del valore analogico il pin

A0. Int segna una variabile di numero massimo +/-32.768. O si usa per lasciare

la variabile così com'è.

float volt = 0; Inizializza una variabile come int, ma float si usa per il calcolo matematico, in

quanto supporta numeri fino a +/-3,4028235<sup>38</sup>.

float a = 0; Vedi sopra.

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

Questo comando attiva l'LCD ed indica su quali pin è collegato.

void setup() { Il comando inizializza funzioni di impostazione generale. Le parentesi graffe

delimitano queste impostazioni.

lcd.begin(16, 2); Vuol dire che l'LCD è un 16x2. Il comando lo comunica all'arduino.

Fine void setup().

void loop(){ Questa istruzione inizializza funzioni ripetitive fino all'infinito, può

comprendere altre funzioni al suo interno e sono tutte delimitate da parentesi

graffe

lcd.clear(); Questa funzione, come tutte quelle col suffisso "lcd." ha effetto direttamente

sull'LCD. In questo caso clear significa pulisci l'LCD.

Analog = analogRead(0); Dice semplicemente alla scheda di leggere il valore in entrata del pin A0

(analogico) e di memorizzarlo sulla memoria temporanea (RAM) come

variabile. N.B. I dati sono espressi con valori compresi tra 0 e 1023.

volt = ((Analog\*4.610)/1024.00);

Questa formula calcola i volt in uscita a partire dal valore rilevato sul pin analogico sopra citato e memorizza sulla RAM il dato come variabile. Gli Analog sono i valori analogici rilevati da 0 a 1023 che, se moltiplicati per il voltaggio effettivo utilizzato e divisi per 1024 (è la somma del numero dei valori totali),

darà come risultato i millivolt corrispondenti al valore analogico.

a = ((volt-0.500)\*100)+8.00;

Questa è la formula che trasforma i dati di uscita in millivolt, rilevati dallo strumento, in gradi Celsius; anche questo dato è memorizzato sulla RAM come variabile. L'espressione sottrae ai millivolt letti in uscita 0,5 volt e poi lo moltiplica per cento, a questo valore aggiungerà infine 8 gradi Celsius di calibrazione dello strumento. Questa formula è data dai valori che si ricavano durante l'utilizzo: 500mV equivalgono a 0°C, 510mV a 1°C, 600mV a 10°C e così 750mV corrispondono a 25°C. Ecco spiegata l'equazione.

lcd.setCursor(0,0); Con questo comando l'arduino sposta il cursore per scrivere nella riga 1

colonna 1. N.B.: I valori nel codice sono tutti espressi da 0 a il numero massimo reale in questione-1, per cui la colonna 16 viene scritta come 15 e la riga 1

come 0.

lcd.print("Ana mV \*C"); Con questo comando l'arduino visualizza un/dei dato/i sull'LCD (i dati tra

parentesi). In questo caso stampa la visualizza tra le virgolette.

lcd.setCursor(0, 1); Con questo comando l'arduino sposta il cursore per scrivere nella riga 2

colonna 1.

lcd.print(Analog); Visualizza il dato memorizzato nella variabile Analog.

lcd.setCursor(4,1); Con questo comando l'arduino sposta il cursore per scrivere nella riga 2

colonna 5.

lcd.print(volt); Visualizza il dato memorizzato nella variabile volt.

lcd.setCursor(9,1); Con questo comando l'arduino sposta il cursore per scrivere nella riga 2

colonna 10.

lcd.print(a); Visualizza il dato memorizzato nella variabile a (temperatura).

delay (2000); Aspetta 2 secondi prima di continuare il codice.

Fine void loop(). Viene eseguito un reset delle variabili.