#### 1. Введение

Цели тестирования:

- Проверить корректность работы основных функций ОрепВМС.
- Убедиться, что система соответствует требованиям.

## 2. Объем тестирования

- Управление питанием.
- Мониторинг аппаратного обеспечения.
- Удаленный доступ.
- Логирование событий.

### 3. Подходы и методы тестирования

- Функциональное тестирование.
- Интеграционное тестирование.
- Тестирование безопасности.

## 4. Ресурсы

- Сервер с установленной ОрепВМС.
- Тестовое оборудование: датчики температуры, нагрузки.
- Инструменты для тестирования: IPMI-клиент, Redfish API.

# 5. График выполнения тестов

- 1 Этап Тестирование управления питанием
- 2 Этап Тестирование мониторинга аппаратного обеспечения
- 3 Этап Тестирование удаленного доступа
- 4 Этап Тестирование логирования событий

### 6. Критерии начала и завершения тестирования

- Критерии начала: все оборудование настроено, тест-кейсы подготовлены.
- Критерии завершения: все тест-кейсы выполнены, баги исправлены.

#### 7. Список тест-кейсов

Ι	Названи	Шаги для выполнения	Ожидае	Фактич	Ста
D	е тест-		мый	еский	тус
	кейсов		результа	результ	
			Т	ат	
1	Включе	1. Отправить	Сервер		
	ние	команду	включае		
	сервера	включени:	тся		
		\$ ipmitool -C 17 -H "\$BMC_IP" -I lanplus -U			
		"\$BMC_USER" -P "\$BMC_PASSWD" power on			
2	Выключ	1. Отправить	Сервер		
	ение	команду	выключ		
	сервера	выключения:	ается		
		\$ ipmitool -C 17 -H "\$BMC_IP" -I lanplus -U			
		"\$BMC USER" -P "\$BMC PASSWD" power off			

4	Перезаг рузка сервера Проверк а темпера туры процесс ора	1. Отправить Команду перезагрузки: \$ curl -k -H "X-Auth-Token: \$token" -H "Content-Type: application/json" -X PUT -d '{"data":"xyz.openbmc_project.State.BMC.Transi tion.Reboot"}' https://\${bmc}/xyz/openbmc_project/state/bmc0/ attr/RequestedBMCTransition 1. Запросить температуру через inventory	Сервер выполни т перезагр узку  Темпера тура отображ ается	
5	Проверк а напряже ния на материн ской плате	1. Запросить напряжение у сервера	Напряж ение отображ ается	
6	Проверк а состоян ия вентиля торов	1. Запросить информацию о вентиляторах через inventory	Информ ация о состоян ии вентиля торов отображ ается	
7	Подклю чение к серверу через IPMI	1. Запросить информацию о сенсорах с помощью: \$ ipmitool -C 17 -H "\$BMC_IP" -I lanplus -U "\$BMC_USER" -P "\$BMC_PASSWD" sensor list	Удается подключ иться к серверу через IPMI	
8	Подклю чение к серверу через Redfish API	<ol> <li>Запустить сервер</li> <li>Попробовать подключиться к серверу через</li> <li>ipmitool -I lanplus -H <host ip=""> -p 2623 -U root -P 0penBmc fru print</host></li> </ol>	Удается подключ иться к серверу через Redfisg API	
9	Проверк а записи логов при включе нии сервера	1. Запустить сервер 2. Попробовать подключиться к серверу через Redfish API: \$ export bmc=xx.xx.xx.xx \$ curlinsecure -H "Content-Type: application/json" -X POST -D headers.txt https://\${bmc}/redfish/v1/SessionService/Session s -d '{"UserName":"root", "Password":"0penBmc"}'	При включен ии логи записыв аются	

1	Проверк	1. Запустить сервер	При	
0	а записи	2. Подключиться к серверу	ошибке	
	логов	3. Запросить логи:	логи	
	при	\$ curl -k -H "X-Auth-Token: \$token" -X	записыв	
	ошибке	GET	аются	
		https://\${bmc}/redfish/v1/Systems/system		
		/LogServices/EventLog/Entries		
		Просмотреть их		