Amélioration de l'habitat Juin 2016

Lors de ses visites semestrielles, Coup de Pouce a constaté une grande disparité des conditions sanitaires et de logement des familles parrainées.

Il a donc été décidé de créer un programme Amélioration de l'habitat pour permettre aux enfants parrainés de grandir dans un environnement sain. Les projets sont financés sur les fonds propres de Coup de Pouce Vietnam (ventes de calendriers, différents dons, actions comme Coup de Foot, vente de livres...).

Le principal objectif est d'améliorer les conditions de vie des habitants qui sont parfois insalubres.

Les travaux sont destinés à l'amélioration de l'habitat en matière de sécurité, salubrité ou d'équipement. Nous intervenons au niveau de l'équipement sanitaire de base (toilettes, citerne d'eau, etc) et de l'habitation (toiture, installation électrique, etc.). Nous travaillons en partenariat avec un cabinet d'architectes de Hanoi : UBIK.

La famille de Huyen a bénéficié de ce nouveau programme.

Depuis plus de 4 ans, CDP avait remarqué qu'il y avait de gros problèmes d'infiltration d'eau dans leur maison et de ce fait énormément de moisissures sur les murs. Ces infiltrations venaient du toit en bambou qui était percé sur plusieurs endroits. Avec l'aide d'un architecte français du cabinet UBIK de Hanoi, nous avons pu trouver une solution à coût modéré pour cette famille. Coup De Pouce Vietnam a financé l'achat des matériaux et la famille a pris en charge la main d'œuvre.

Le projet suivant :

Financement de travaux de réparation de la toiture.

DESCRIPTION et COÛT DU PROJET :

- 1/ Dépose de la toiture et de la charpente bambou existante.
- 2/ Réparation enduit au niveau des pignons.
- 3/ Pose d'une charpente en acier galvanisé.
- 4/ Pose de tôles double épaisseur avec isolant central
- 5/ Finitions d'étanchéité.













Les travaux ont duré une semaine courant Juin. L'architecte a contrôlé la fin des travaux. La famille de Huyen vit maintenant dans une maison plus saine. Voici le compte rendu de l'architecte:

" La pièce principale était assez fraîche malgré l'ensoleillement important de cet aprèsmidi.

Aucune fuite n'a été constatée (alors que plusieurs orages ont éclaté ces derniers jours). A l'avenir, ce type de revêtement pourra être utilisé pour des projets similaires de rénovation."







