
Calibrazione lineare con incertezze su x e y
Fit ODR Metodo A
Dati sperimentali
Segnale misurato y [V]
Pulls [σ]
Grandezza applicata x [u.a.]
25
20
15
10
5
2
0
−2
0
2
4
6
8
10