



FICHA TECNICA

PINTURA ACRILICA VINILICA BASE AGUA

No. PT0030 / Entintado: Chocolate



INFORMACION DEL PRODUCTO

PINTURA B PAINT SATIN para interior y exterior, 100% acrilica vinilica resistente a la humedad. De gran proteccion y durabilidad con excelente resistencia a la abrasion. Es facil de limpiar , 100% tallable y lavable. Ofrece un excelente nivelacion para un acabado perfecto, maxima durabilidad, excelente cobertura y una apariencia lisa. Aplicación en diferentes superficies como metal, madera, concreto, yeso, PVC y ladrillo. Ideal para muros de conocinas y banos, muebles, puertas, cancelles, ventanas y herreria general.

USOS RECOMENDADOS

Utilicelo en superficies interiores y/o exteriores sin acabado, con sellador o previamente pintadas. Ideal para estancias, salas, comedores, recamaras, cuartos de niños, pasillos, cocinas, banos, puertas, ventanas, molduras, gabinetes, contraventanas y muebles interiores. Asi como revestimientos de madera, vinil, aluminio, ladrillo, mamposteria, mortero y muebles exteriores.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

BRILLO: 15-25 a 60°

TIPO DE RESINA 100% Acrílico

***PESO POR GALON** 10.7 +/- 0.2 lb /gal

***% DE SOLIDOS**

- Por Volumen 39 +/- 2%
- Por Peso 51.5 +/- 2%

COV <5 (g/l)

PUNTO DE INFLAMACION No aplica

VISCOSIDAD. 100-110 KU

***ESPESOR RECOMENDADO DE LA CAPA**

- Humeda 6.4 mil / Seca: 2.3mil a 23 m2/GL
- Humeda 2.6 mil / Seca: 1.4mil a 37 m2/GL

***COBERTURA**1: 40-45 m2/GL, dependiendo del metodo de aplicación y la porosidad de la superficie. No incluye la perdida de material al rociar.

APLICACIÓN:

BROCHA: Nylon / Poliéster

RODILLO: Use un rodillo de 3/8" – 1/2" en las superficies lisas y de 1/2" -3/4" en la superficies asperas y porosas.

ROCIADOR SIN AIRE: Con la consistencia de fabrica

PUNTA: 0.015" – 0.019"

FILTRO: Malla #60

DILUCION: (Si es necesario) No mas de 1 taza de agua por galon.

†**SECADO:** a 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa Tarda más tiempo en condiciones más húmedas omás frías.

†Al Tacto: 1 hora

†Para Re aplicar: 2 horas

†Secado completo: 4 semanas

SELLADOR/SISTEMAS RECOMENDADOS:

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS:

Aunque no es necesaria la aplicación de sellador en superficies previamente pintadas. Se recomienda seguir las sugerencias de selladores que se enlistan a continuacion para un optimo desempeño:

SUPERFICIES NUEVAS DEBIDAMENTE PREPARADAS

Tablero para pared de Yeso

- 2 capas de Pintura B Paint Acrilica base agua,
- o
- 1 capa de sellador antisaltre
- 2 capas de pitnrwa b paint acrilica base agua.

Mamposteria:

- 2 capas de Pintura B Paint Acrilica base agua,
- o
- 1 capa de sellador antisaltre
- 2 capas de pitnrwa b paint acrilica base agua.

Madera:

- 2 capas de Pintura B Paint Acrilica base agua,

Bloqueo de manchas/ Aceites de maderas

- 1 capa de base y sellador bloquea manchas anticorrosivo.
- 2 capa de pintura b paint acrilica base agua.

Metal Galvanizado, Metal y Aluminio

- 1 capa de base y sellador bloquea manchas anticorrosivo
- 2 capa de pintura b paint acrilica base agua.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- No permita que se congele.
- No utilice en pisos.
- Para mejores resultados, aplique en temperaturas entre 10°C y 32°C (50°F y 90°F). Las temperaturas superiores a 32°C (90°F) pueden afectar la aplicación, por ejemplo, acelerando el proceso de secado, mientras que temperaturas menos de 10°C (50°F) puede que retrase el proceso de secado o prevengan la adecuada formacion de la capa fina.
- Evite el tráfico severo por 24 horas
- Permita secar cuatro semanas antes de lavar o limpiar la superficie para fragüe por completo
- La vida útil del producto cerrado en condiciones normales de almacenamiento es de dos años

LIMPIEZA

Limpie todas las herramientas y equipo con agua limpia. Para desechar recipientes vacíos, producto sin usar y trapos sucios, contacte su centro de servicio local de recolección.

¡ADVERTENCIA! Si usted raspa, lija o remueve pintura vieja, podría dejar escapar polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. EXPONERSE A POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR SERIAS ENFERMEDADES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBERÍAN TAMBIÉN EVITAR EXPONERSE.** Utilice un respirador NIOSH aprobado para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de empezar, infórmese como protegerse usted y su familia contactando a su centro de emergencias, Centro de salud, delegación o municipio más cercano.

¡ADVERTENCIA! Lijar o raspar la madera tratada a presión podría ser peligroso. Use la protección adecuada

1 Aplicado a 30.5 micras secas en superficies lisas sin desperdicios (Blanco)



FICHA TECNICA

PINTURA ACRILICA VINILICA BASE AGUA

No. PT0030 / Entintado: Chocolate



PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Todas las superficies deben estar limpias, libres de polvo, salitre, aceite, grasa, cera, pulidores, manchas de alga y hongo, pintura suelta y desprendida, óxido y otras sustancias extrañas.

Hongo: Todas las superficies deben estar limpias y libres de manchas de hongo y tierra antes de aplicar el acabado. Elimine manchas de hongo con un producto que los quite.

Tablero de Yeso Nuevo: Todas las superficies de tableros de yeso deben estar lo suficientemente lijadas. Elimine el polvo de tableros de yeso antes de aplicar el sellador. Permita que sequen completamente todas las masillas en los tableros de yeso antes de aplicar el acabado. **Tablero de Yeso/ Tablero para Pared Gypsum Previamente Pintados:** Elimine toda la pintura suelta y desprendida, y otras sustancias extrañas. Limpie la tierra y grasa restregando la superficie con una solución de agua y detergente, después enjuague completamente con agua limpia. Remate los clavos y rellene todos los orificios, raspaduras y ranuras con el material de relleno apropiado y permita secar completamente y empareje lijando. Elimine todo el polvo con un trapo de limpieza. Rellene todos los huecos con un sellador 100% acrílico, que se pueda pintar, y permita que seque completamente antes de pintar. **Superficies Brillosas:** Para una máxima adherencia, lije la superficie completamente antes de aplicar el acabado.

Madera Nueva: Elimine aceites cristalizados con una lija. Remate los clavos y rellene todos los orificios y ranuras con el material de relleno apropiado y permita secar completamente. Elimine todo el polvo con un trapo de limpieza. Rellene todos los huecos con un sellador 100% acrílico siliconizado que se pueda pintar, y permita que seque completamente antes de pintar.

Madera Previamente Pintada: Elimine toda la pintura suelta y desprendida, y otras sustancias extrañas. Limpie la tierra y grasa restregando la superficie con una solución de agua y detergente, después enjuague completamente con agua limpia. Remate los clavos y rellene todos los orificios, raspaduras y ranuras con el material de relleno apropiado y permita secar completamente. Elimine todo el polvo con un trapo de limpieza o un adherente. Rellene todos los huecos con un sellador 100% acrílico, siliconizado que se pueda pintar, y permita que seque completamente antes de pintar.

Superficies Brillosas: Para una máxima adherencia, lije la superficie completamente antes de aplicar el acabado.

Madera: ¡ADVERTENCIA! Lijar o raspar madera tratada a presión podría ser peligroso; utilice la protección adecuada

Yeso Nuevo: El yeso nuevo debe secar completamente y fraguar durante un mínimo de 30 días antes de pintarse. Una vez fraguado, limpie la superficie con una solución preparada con una porción de vinagre y una porción de agua para eliminar la eflorescencia y neutralizar. **Yeso Previamente Pintado:** Elimine toda la pintura suelta y desprendida, y otras sustancias extrañas. Limpie la tierra y grasa restregando la superficie con una solución de agua y detergente, después enjuague completamente con agua limpia. Remate los clavos y rellene todos los orificios, raspaduras y ranuras con el material de relleno apropiado y permita secar completamente y empareje lijando. Elimine todo el polvo con un trapo de limpieza o un adherente. Rellene todos los huecos con un sellador 100% acrílico siliconizado que se pueda pintar, y permita que seque completamente antes de pintar. **Superficies Brillosas:** Para una máxima adherencia, lije la superficie completamente antes de aplicar el acabado.

Bloqueo de Manchas: Después de aplicar el sellador, compruebe que las manchas no se vean al aplicar el acabado a una pequeña sección. Si las manchas se ven a través del acabado, aplique una segunda capa de sellador y pruebe nuevamente antes de aplicar el acabado a toda el área. Si aún se ven las manchas a través, el sellador requerirá mayor tiempo de secado antes de aplicar la capa final.

Mampostería: Todas las superficies de mampostería deben fraguar por un mínimo de 30 días antes de pintar. El pH debe ser de 10.0 o menor antes de aplicar el acabado. La mampostería lisa podría requerir un "agarre" o un buen terminado para una óptima adherencia. Para otras superficies de concreto lisas y aplanadas con llana, cree un terminado utilizando el limpiador y preparador para concreto y mampostería o con medios mecánicos. Elimine agregado suelto y basura utilizando el desengrasante y limpiador para concreto y mampostería. Lave vigorosamente en la superficie con un cepillo de plástico, escoba o una máquina de presión. Enjuague completamente con agua y permita secar.

Metales: Metal Galvanizado, Metal y Aluminio: Todos los metales tienen que estar limpios y libres de aceite, óxido, residuos de metal u otros contaminantes. Todos los metales deben tener "agarre" o un buen terminado para una óptima adherencia y por lo que tanto requerirá algo de lijado, abrasión o preparación química. **Capas de Aceites:** (especialmente en metal nuevo o galvanizado) deberá eliminarse restregando la superficie con una solución de agua y detergente y enjuagar completamente.

Óxido y Residuos de Metal: Elimine todo el óxido y residuos de metal con lija, esponja de acero, abrasión mecánica u otros métodos de abrasión. **Agarre:** Para mejores resultados de adherencia, lije todas las superficies de metal (incluyendo las nuevas) con lija, esponja de acero, o preparadas utilizando el limpiador y preparador para concreto y mampostería. Limpie el metal tallando la superficie con una solución de agua y detergente, después enjuague completamente con agua limpia. A todos los metales ferrosos se les tiene que aplicar sellador el mismo día que se limpian para prevenir que se oxide.

INFORMACION GENERAL

IMPORTANTE: NO ABRA LA LATA SIN LEER LAS INSTRUCCIONES.

NO PERMITA QUE SE CONGELE.

¡ADVERTENCIA! ¡IRRITANTE! ES DAÑINO SI SE INGIERE. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE OJOS, NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS Y EVITE RESPIRAR LOS VAPORES. UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA. USAR ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA.

Para evitar respirar los vapores y el rocío, abra ventanas y puertas o use otras medidas para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y secado. Si siente lagrimeo, dolor de cabeza o mareo, incremente el aire fresco. Si se utiliza correctamente, un respirador (NIOSH aprobado para vapor orgánico, de serie P pre-filtrado particulado) podría ofrecer protección adicional; obtenga información profesional antes de usar. Una máscara para polvo no ofrece protección contra vapores. Evite contacto con ojos y piel. Limpie completamente después de usar. Cierre el recipiente después de cada uso.

PRIMEROS AUXILIOS: Si experimenta dificultad al respirar, aléjese y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo menos 15-20 minutos y obtenga atención médica; para la piel, lave completamente con agua y jabón. Si se ingiere, obtenga atención médica de inmediato.

PRECAUCIÓN: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGIERA.