


재질 : 1060 Alloy

(20점) 어셈블리 질량 ?

다음과 같이 작성한 후 부품1을 작성한 후 어셈블리에 삽입한다.


(10점) X = Y = Z =



실습문제 29-2


Pivot7 부품 파일을 삽입하여 다음과 같이 조립한다.

(15점) X = Y = Z =



실습문제 29-3


Pivot7 부품 파일을 삽입하여 다음과 같이 조립한다. 그림에서 X로 표시된 각도를 측정하시오. (20점) 측정된 X의 각도는 얼마인가 ?




실습문제 29-4 Cylinder7 파일로 어셈블리를 생성하고 질량을 측정한다.
(10점) 어셈블리 질량 ?




실습문제 29-5 Cylinder7과 Connector7 부품 파일을 삽입하여 다음과 같이 조립한다. (10점) 어셈블리 질량 ?




실습문제 30-6 Cylinder7, Connector7, Lower Arm7 부품 파일을 추가 삽입하여 다음과 같이 조립한다.
(20점) X = Y = Z =




실습문제 31-7
Balance7 부품 파일을 추가 삽입하여 다음과 같이 조립한다.
(15점) X = Y = Z =




실습문제 31-8 Probe7 부품 파일을 추가 삽입하여 다음과 같이 조립한다. (15점) 어셈블리 질량 ?





실습문제 31-9 재질 : 1060 Alloy, Lever 파트를 생성하고 부품 파일을 추가 삽입하여 다음과 같이 조립한다. (20점) X = Y = Z =





실습문제 31-10 (15점) 간섭탐지 후 충돌이 발생하는 부품은 ?












CSWP 문제 35 문제34를 다음과 같이 수정 질량 ?



S1A05002 - 기존 설정

단위계: MMGS(밀리미터, 그램, 초)

소수점 이하 자리수 : 2

첨부된 파트를 여시오.

파트에 몇 개의 설정이 존재하는지 결정하시오. 다운로드한 파트에 몇 개의 설정이 존재하는가?

S2A05003 - 설정 C

단위계: MMGS(밀리미터, 그램, 초)

소수점 이하 자리수 : 2

- 설정을 ¡C"로 변경하시오.

파트의 질량을 측정하시오.

파트의 질량은 얼마인가 (그램) ?

S2A05004 - 새로운 설정 Z

단위계: MMGS(밀리미터, 그램, 초)

소수점 이하 자리수 : 2

- 설정 ¡A"를 기반으로 새로운 설정 ¡Z" 생성하시오

- 그림에 표시한 것처럼 관통 구멍을 생성하시오. 이 구멍은  $_{i}Z"$ 와  $_{i}B"$ 를 제외하고 다른 모드 설정에서 기능억제 되어야 합니다.(다시말해, 설정  $_{i}Z"$ 와  $_{i}B"$ 에서 새로운 피처는 기능 억제가 해제됩니다.)

주의 : 이 구멍은 보스(Boss)와 동심입니다. 설정 ¡Z"로 유지하고 파트의 질량을 측정하시오,

파트의 질량은 얼마인가(그램) ?

S2A05005 - 설정 B

단위계: MMGS(밀리미터, 그램, 초)

소수점 이하 자리수 : 2

- 설정을 ¡B"로 변경하시오.

파트의 질량을 측정하시오.

파트의 질량은 얼마인가 (그램) ?

- ¡자동 생성¡ 옵션을 이용하여 설계 변수 테이블을 생성하시오.

- 설계 변수 테이블에서 설정 ¡B"의 열을 복사 및 붙여넣기하여 새로운 설정 ¡E"를 생성하시오.

- 설정 ¡E"의 설계 변수 테이블에서 다음과 같이 파라미터를 변경하

Diameter@KeySketch = 25

D1@Sketch11 = 9

D1@Sketch14 = 34

D1@Sketch15 = 9.5

D1@Sketch16 = 21

- 설정을 ¡E"로 변경하시오.

파트의 질량을 측정하시오.

파트의 질량은 얼마인가 (그램) ?

