



LE SPÉCIALISTE MULTIMARQUE DE LA RÉPARATION D'ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE
À DESTINATION DES PROFESSIONNELS

NOUVELLE INTERVENTION PRODUIT
Boîtier SAM avant Mercedes
A 164 900 41 01

Symptôme : **Oxydation**
(entrée d'eau)



- > Classe ML / GL W164 (X)
- > Classe R W251

850€ HT

Échange reconditionné

Mercedes-Benz



Appareil
à recoder



délai rapide
24
à
48h

LA NOUVELLE VIE DE VOTRE ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE AUTOMOBILE