



SOCODEP
électronique embarquée · automobile

SOCODEP LE SPÉCIALISTE MULTIMARQUE
DE LA RÉPARATION D'ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE
À DESTINATION DES PROFESSIONNELS

NOUVELLE Intervention produit sur les marques



HYUNDAI

Écran multimédia 96560 et 96160



CARACTÉRISTIQUES DE LA PRESTATION

Ce produit est monté sur les véhicules :

KIA -

- Sportage IV (depuis 2019)
- Ceed / Proceed II (depuis 2019)
- Rio IV (depuis 2019)
- Picanto III (depuis 2017)

HYUNDAI -

- Tucson III (depuis 2019)
- Santa FE III (depuis 2019)
- Kona II (depuis 2020)

DELAI RAPIDE
24/48H



Pour en savoir plus sur les prestations proposées contactez nos conseillers techniques par mail

contact@socodep.fr

Les symptômes que nous traitons :

- Bulle se forme dans la dalle LCD
- Panne d'affichage
- Panne de tactile

La prestations associée aux symptômes :

Remplacement de la dalle LCD tactile : **550€ HT** ➔

les interventions bénéficiant du service Plug and Play (pas de codage à prévoir au remontage) sont signalées par ce picto ➔

LA NOUVELLE VIE DE VOTRE ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE AUTOMOBILE



SOCODEP
électronique embarquée · automobile