



**SOCODEP**  
électronique embarquée · automobile

SOCODEP LE SPÉCIALISTE MULTIMARQUE  
DE LA RÉPARATION D'ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE  
À DESTINATION DES PROFESSIONNELS

## NOUVELLE INTERVENTION PRODUIT SUR LES MARQUES



### MIB STD2 PQ



## CARACTÉRISTIQUES DE LA PRESTATION

Ce produit est monté sur les véhicules :

**Seat (à partir de 2015)**

- Alhambra

**Skoda (à partir de 2017)**

- Rapid
- Yeti

**Volkswagen (à partir de 2016)**

- Coccinelle
- Caddy
- Jetta
- New Beetle
- Passat
- Scirocco
- Sharan
- Tiguan
- Touran
- T6

DELAI RAPIDE  
24/48H



Pour en savoir plus sur les prestations proposées contactez nos conseillers techniques par mail

[contact@socodep.fr](mailto:contact@socodep.fr)

Les symptômes que nous traitons :

- Ne démarre pas
- Bloque sur logo et redémarre
- Bulle se forme dans la dalle LCD
- Panne d'affichage
- Panne de tactile

La prestations associée aux symptômes :

Remplacement de la carte de gestion : **450€ HT** ➔

Remplacement de la dalle LCD tactile : **450€ HT** ➔

les interventions bénéficiant du service Plug and Play (pas de codage à prévoir au remontage) sont signalées par ce picto ➔

**LA NOUVELLE VIE DE VOTRE ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE AUTOMOBILE**



**SOCODEP**  
électronique embarquée · automobile

[contact@socodep.fr](mailto:contact@socodep.fr) - [www.socodep.fr](http://www.socodep.fr)

