



SOCODEP
électronique embarquée · automobile

SOCODEP LE SPÉCIALISTE MULTIMARQUE
DE LA RÉPARATION D'ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE
À DESTINATION DES PROFESSIONNELS

NOUVELLE INTERVENTION PRODUIT SUR LA MARQUE



Mercedes-Benz

Levier de vitesse EWM



CARACTÉRISTIQUES DE LA PRESTATION

Ce produit est monté sur les véhicules :

- W639 - Classe V

Les symptômes que nous traitons :

- Défaut **P1856** capteur de position sélecteur de vitesse
- Défaut de communication avec **Xentry**
- Défaut de voyant platine témoin de vitesse engagée

La prestations associée aux symptômes :

Remise en état du circuit de gestion de position : **250€ HT** ➔

Remise en état du circuit d'alimentation et de gestion de position : **350€ HT** ➔

DELAI RAPIDE
24/48H



Pour en savoir plus sur les prestations proposées contactez nos conseillers techniques par mail

contact@socodep.fr

les interventions bénéficiant du service Plug and Play (pas de codage à prévoir au remontage) sont signalées par ce picto ➔

LA NOUVELLE VIE DE VOTRE ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE AUTOMOBILE



SOCODEP
électronique embarquée · automobile

contact@socodep.fr - socodep.fr

