



SOCODEP
électronique embarquée • automobile

SOCODEP LE SPÉCIALISTE MULTIMARQUE
DE LA RÉPARATION D'ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE
À DESTINATION DES PROFESSIONNELS

NOUVELLE INTERVENTION PRODUIT SUR LA MARQUE



Mercedes-Benz

CALCULATEUR MOTEUR



CARACTÉRISTIQUES DE LA PRESTATION

Ce produit est monté sur les véhicules :

- Citan I (W415) - 2012>2020 Citan 1.5 CDI

Références :

Constructeur : 2371043285

Fabricant : 0281036484

Les symptômes que nous traitons :

- Le témoin AdBlue est allumé alors que le réservoir est plein
- Pas de code défaut en mémoire


La prestation associée aux symptômes : 450€ HT

DÉLAI RAPIDE **24/48H**

Pour en savoir plus sur les prestations proposées contactez nos conseillers techniques par mail



contact@socodep.fr



LA NOUVELLE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUE AUTOMOBILE



contact@socodep.fr - www.socodep.fr

