

# Robótica

Materia:	Laboratorio de Microprocesadores	
Curso:	3-631	
Año:	2017	

Trabajo Práctico Nro. 1

Argumento: Proyecto - Estación Meteorológica Inalámbrica.

Integrantes del Equipo: Caccavallo, Sebastian

Gerbec, Rodrigo

Leuenberger, Leonardo

Responsable del Informe: Caccavallo Sebastian

Profesor: Steiner, Daniel.

Fecha de realización del T.P.	1 1
1ra. Fecha de presentación	1 1
2da. Fecha de presentación	1 1
Calificación	
Fecha de Aprobación	1 1
FIRMA:	ACLARACIÓN:

### Introducción

Se presentará una estación meteorológica inalámbrica hogareña, la misma consta de dos dispositivos individuales, una estación meteorológica interna que provee de valores dentro del recinto donde se encuentra, y una estación meteorológica externa que provee los valores exteriores, entre ambos dispositivos se realiza la telemetría exterior y se muestra en un display alfanumérico en la estación interior, con la finalidad de observar a primera vista los datos meteorológicos internos y externos.

Esta estación funciona de forma inalámbrica con enlaces de radiofrecuencia y funciona con pilas primarias en el caso exterior y batería recargable en el caso interior.

El proyecto surge de la idea de practicar la programación en lenguaje C, los protocolos de comunicación serie y el transporte de los datos vía enlaces inalambricos, en este proyecto se abordará la estructura necesaria para realizar una trama de datos básica, su payload y verificación.

También se realizará la puesta en marcha del sistema mediante electrónica de bajo costo y bajo consumo para afrontar el problema energético que conlleva la utilización de pilas y baterías de forma competitiva con productos comerciales de la actualidad.

## **Objetivos**

- Estación meteorológica con medición interna y externa.
- La estación consiste en un sensor externo y uno interno.
- El sensor externo posee la capacidad de medir Temperatura, Humedad y Luminosidad.
- El sensor interno mide Temperatura y Humedad.
- La telemetría se realiza mediante un enlace inalámbrico simplex UHF, el sensor externo funciona mediante celdas primarias alcalinas y posee electrónica de bajo consumo proporcionando una autonomía de 1 año.
- El sensor interno posee un display de LCD de 2 lineas y 16 caracteres que mostrará la Temperatura y Humedad del sensor interno, la Temperatura, Humedad y Luminosidad del sensor externo.
- El sensor interno cuenta con una batería secundaria de iones de litio recargable mediante un conector micro usb.
- Look&Feel del LCD (VER FIGURA EN EL APARTADO)

## Diseño conceptual

Para realizar nuestra estación, utilizaremos microcontroladores modernos de bajo consumo y bajo costo, que permite trabajar con una buena autonomía utilizando pilas primarias para aumentar al máximo el rendimiento del sistema.


La estación meteorológica utilizara la función especial del microcontrolador para entrar en modo bajo consumo y así extender la batería.

Una vez en bajo consumo se despertara de forma automática mediante el WDT del microcontrolador cada 10 segundos, se tomará una muestra de temperatura, humedad y luminosidad, se enviará mediante el enlace de RF a la estación interna y luego se volverá a dormir entrando en bajo consumo.


El enlace se ha simplificado al máximo para reducir el costo, se utiliza modulación ASK en UHF mediante oscilador a cristal SAW de 433.92MHz y se enviaran los datos mediante UART invertida a 600bps.

En la estación interior, se utilizara la interrupción de dato presente en UART para atender la telemetría exterior, realizar el parse de la trama y dejarla disponible para la utilización. Se tomará humedad y temperatura interior, y junto con la telemetría exterior se mostrará todo

La estación interna cuenta con baterías recargables y su controlador de carga para ser conectado directamente con un cable estándar micro usb.




en un dsiplay LCD de 2x16 caracteres alfanuméricos.




# Diseño de alto nivel


Diagrama de bloques de Hardware Interior:





## Diagrama de bloques de Hardware Exterior:





# Diagrama de bloques de Firmware Interior:




























# Diagrama de bloques de Firmware Exterior:














# **Implementación**

### Especificaciones de Hardware:

#### Dispositivo Interno:

- Sensor de Temperatura y Humedad, DHT11 (comunicación onWire propietaria).
- Receptor modular RWS simplex UHF operando en la banda de 70cm en 433.92MHz, modulación ASK OOK utilizando protocolo RS232, Antena del tipo microstrip IFA 50 Ohms.
- Display LCD 2x16 con controlador HD44780, para mostrar Temp, Hum, (Interna y Externa), Luminosidad (Externa).
- Cargador de Batería tipo Secundaria Li-Ion con micro USB basado en controlador TP4056,
   Celda 18650, 4800mAh (típico) .
- Microcontrolador de 8bit Silabs C8051F832.
- Circuito impreso hasta 2 Layer con PTH y tecnologia SMD.
- Aceptación IPC-356, IPC-600, UL-94.

#### Dispositivo Externo:

- Sensor de Temperatura y Humedad, DHT11 (comunicación onWire propietaria).
- Sensor de Luminosidad basado en LDR con acondicionamiento por firmware.
- Transmisor modular TWS simplex UHF operando en la banda de 70cm en 433.92MHz, modulación ASK OOK utilizando protocolo RS232, Antena del tipo microstrip IFA 50 Ohms.
- Batería del tipo primaria alcalina ZnMnO2 tamaño AA, 2500mAh (típico).
- Microcontrolador de 8bit Silabs C8051F832.
- Circuito impreso hasta 2 Layer con PTH y tecnologia SMD.
- Aceptación IPC-356, IPC-600, UL-94.

### Especificaciones de Firmware:

El firmware debe contar con estándares de programación, encabezado del programa, descripción, autores, versionado, fechas y referencias.

Las funciones deben contar con los valores de ingreso y egreso a la misma como así el tipo de datos y la descripción de la función.

El programa se realizará en lenguaje C.

- Desarrollo de Bibliotecas necesarias (Estandarizado)
- Pruebas Unitarias de cada Biblioteca con el hardware asociado
- Desarrollo de programa principal
- Manejo de errores
- Creación de diagramas de flujo o estado
- Pruebas Integrados del firmware con todas las Bibliotecas y devices

- → Biblioteca para sensor DHT11
  - ◆ Manejo de Bus OneWire 5 bytes (4 bytes de datos 1 byte de checksum)
  - ◆ Formateo de datos de **salida** Temperatura: entero sin signo de 8bit
  - ◆ Formateo de datos de **salida** Humedad: entero sin signo de 8bit
- → Biblioteca de control del LCD
  - Mapeo de los 2 renglones y 16 caracteres.
  - ◆ Control de memoria mediante bus de 4bit y control.
  - Entrada mediante string con control xy de caracteres.
- → Biblioteca bitbanging para protocolo manchester en los enlaces UHF
  - BitBanging de del protocolo.
  - Realización de Checksum
  - ◆ Salida de datos en formato hexadecimal.
  - ◆ Entrada de datos en formato hexadecimal.
- → Biblioteca del sensor de luminosidad
  - ◆ Utilización del conversor analogico digital provisto por el microcontrolador.
  - Configuración de baja velocidad a resolución de 8bit.
  - ◆ **Salida** datos en formato entero.
- → Manejo de Baja Energía
  - Apagado de dispositivos periféricos en desuso mediante transistores NMOS.
  - Reloj WDT para función WakeUp del MCU cada 2.3s
  - Si los datos a medir (sensores) no cambian respecto a la medición anterior, no se enviaran datos repetidos mejorando el consumo.

#### **Especificaciones Técnicas:**

Rango de temperatura 0-50°c (precisión ±2°c)

Rango de humedad 20-90%RH (precisión ±5%)

Rango de luminosidad 0-100% (precisión ±20%)

Rango de trabajo hasta 20m

Frecuencia de trabajo 433MHz

Batería de sensor 2xAA Alcalina - Vida útil de 2 años

Batería de cuerpo 1x18650 - Vida útil Recargable via USB


Medidas cuerpo 113x67x27.5mm

Medidas Sensor 91x70x32.5mm

Gabinete exterior IPX3


Este equipo no dispone de protección ATEX, por lo que no debe ser usado en atmósferas potencialmente explosivas (polvo, gases inflamables).

### Look & Feel de pantalla:




- 1) Temperatura Interior
- 2) Humedad Interior
- 3) Temperatura Exterior
- 4) Humedad Exterior
- 5) Cantidad de Luz Exterior


### Trama implementada para el enlace:




## Diagrama Electronico Interior:




## Diagrama Electronico Exterior:




# Circuito Impreso Interior:






## Circuito Impreso Exterior:



# Análisis de antena tipo ANT-433-HETH:



# Código del proyecto

### Firmware Interior (Silabs C8051F832):

```
// Programa para la estación meteorológica Interna inalámbrica
3. // El programa recibe Temperatura, Humedad y Luminosidad por interrupción
4. // El sistema mide Temperatura y Humedad interior
  // El enlace se realiza mediante una comunicación ASK OOK UHF sobre UART Invertido a 600bps
  // Se muestra medición interna y externa en un LCD de 2x16
7. // Microcontrolador Silabs C8051F832
#include <REG51F800.H>
10. #include <reg52.h>
11. #include <intrins.h>
12. #include <stdio.h>
14. // Variables
16. #define HEADER 200
                                          //Definición de valor Header para el pavload
17. sbit DATA = P1^0;
                                          //Pin del bus de un hilo para el DHT11
18. static int datoInt[2];
                                          //Variable donde se alojan los datos internos
19. static int payload[5];
                                          //Variable donde se aloja el payload
                                          //Variable donde se alojan los datos externos
20. static int datoExt[3];
22. // Configuración de pines del LCD
24. extern bit RS;
                                          //Definición de pines
25. extern hit EN:
                                          //Definición de pines
26. extern bit D4;
                                          //Definición de pines
27. extern bit D5;
                                          //Definición de pines
                                          //Definición de pines
29. extern bit D7:
                                          //Definición de pines
30. sbit RS = P2^{0};
                                          //Definición de pines
31. sbit EN = P2^1;
                                          //Definición de pines
32. sbit D4 = P2^4;
                                          //Definición de pines
33. sbit D5 = P2<sup>5</sup>;
                                          //Definición de pines
34. sbit D6 = P2^6;
                                          //Definición de pines
35. sbit D7 = P2^7;
                                          //Definición de pines
37. // delay_us Bloqueante Micro Segundos
39. void delay_us(unsigned int us_count){
                                          //Función para delay_ms de micro-segundos
   int t=0:
40
    while(us_count!=0){
                                          //Mientras que el contador es distinto de cero
                                          //16MIPS dividido en 16 para 1us
42.
     for(t=0;t<16;t++){
       _nop_();
                                          //Ejecuta función NOP de ensamblador
44.
      us_count--;
                                          //Decremento del valor de delay_ms
46.
47. }
49. // delay_ms Bloqueante Mili Segundos
51. void delay_ms(unsigned int us_count){
                                          //Función para delay_ms de micro-segundos
   while(us count!=0){
                                          //Mientras que el contador es distinto de cero
52.
      delay_us(1000);
                                          //Ejecuta funcion delay_ms micro segundos
54.
      us_count--;
                                          //Decremento del valor de delay_ms
55.
56. }
58. // Funcion que escribe en puerto
60. void lcdPort(char a){
                                          //Funcion para escribir el puerto en 4bit
61. if(a&1) D4=1;
                                          //Evalúa si a AND 0001, D4 a HIGH
62.
      else D4=0;
                                          //Caso contrario D4 a LOW
    if(a&2) D5=1;
63.
                                          //Evalúa si a AND 0010, D5 a HIGH
     else D5=0;
                                          //Caso contrario D5 a LOW
```

```
65.
    if(a&4) D6=1;
                                            //Evalúa si a AND 0100, D6 a HIGH
      else D6=0:
66.
                                            //Caso contrario D6 a LOW
67.
    if(a&8) D7=1:
                                           //Evalúa si a AND 1000, D7 a HIGH
68.
      else D7=0;
                                            //Caso contrario D7 a LOW
69.
   }
// Funcion que envia comando
   72.
73.
   void lcdCmd(char a){
                                            //Función para realizar comandos en LCD
                                           //Control RS a LOW
74.
    RS=0:
75.
     lcdPort(a);
                                            //Llamado a LcdPort
     EN=1;
                                            //Control EN a HIGH
76.
77.
     delay_ms(5);
                                            //Espera de 5ms
                                            //Control EN a LOW
78.
     EN=0:
79. }
   80.
81.
   // Borrado de LCD
83. lcdClear(){
                                           //Función para borrar el LCD
84.
     lcdCmd(0);
                                            //Se envia comando LOW
85.
     lcdCmd(1);
                                            //Se envía comando HIGH
86. }
88.
   // Función para ir a la posición específica
90. void lcdGotoxy(char b, char a){
                                           //Función para posicionar el cursor
                                            //Declaración de variables
91.
     char temp,z,y;
92.
     if(a==1){
                                            //Si se encuentra en renglón 1
      temp=0x80+b:
                                            //Se incrementa La coLumna
93.
       z=temp>>4;
                                            //Se realiza el desplazamiento
94.
      y=temp&0x0F;
95.
                                            //Se aplica la máscara de bits
96.
       lcdCmd(z);
                                            //Envía comandos
97.
      lcdCmd(y);
                                            //Envía comandos
98.
    }else{
                                            //Si no está en renglón 1
99.
      if(a==2){
                                            //Si se encuentra en renglón 2
100.
         temp=0xC0+b;
                                            //Se incrementa la columna
101.
         z=temp>>4;
                                            //Se realiza el desplazamiento
102.
        y=temp&0x0F;
                                            //Se realiza la máscara
103.
         lcdCmd(z);
                                            //Envía comandos
104
         lcdCmd(y);
                                            //Envía comandos
105.
       }
     }
106.
109. // Inicializa LCD
111. void lcdInit(){
                                            //Función para inicializar el LCD
112.
    lcdPort(0x00):
                                            //Se envía 0000 0000
113.
     delay_ms(200);
                                            //Delay de 200ms
     lcdCmd(0x03);
114.
                                            //Se envía 0000 0011
115.
     delay_ms(50);
                                            //Delay de 50ms
     lcdCmd(0x03);
                                            //Se envía 0000 0011
116.
117.
     delay_ms(110);
                                            //Delay de 110ms
118.
     lcdCmd(0x03);
                                            //Se envía 0000 0011
119.
     lcdCmd(0x02);
                                            //Se envía 0000 0010
120.
     lcdCmd(0x02);
                                            //Se envía 0000 0010
121.
     lcdCmd(0x08);
                                            //Se envía 0000 1000
122.
     lcdCmd(0x00);
                                            //Se envía 0000 0000
                                            //Se envía 0000 1100
123.
     lcdCmd(0x0C);
124.
     lcdCmd(0x00);
                                            //Se envía 0000 0000
125.
     lcdCmd(0x06);
                                            //Se envía 0000 0110
126. }
128. // Función para escribir caracter
130. void lcdWriteChar(char a){
                                            //Funcion para escribir un caracter
    char temp,y;
                                           //Declaración de variables
131.
132.
     temp=a&0x0F;
                                           //Se realiza la máscara de bits 0000 1111
    y=a&0xF0;
133.
                                            //Se realiza la máscara de bits 0000 1111
134.
     RS=1;
                                            //Control RS a HIGH
135.
     lcdPort(y>>4);
                                           //Se desplaza 4 luaares a la derecha
136.
     EN=1;
                                            //Control EN a HIGH
```

```
137.
      delay_ms(5);
                                                //Delay de 5ms
138.
      FN=0:
                                                //Control FN a LOW
139.
      lcdPort(temp);
                                                //Se envía el valor
                                                //Control EN a HIGH
140.
      EN=1:
141.
      delay_ms(5);
                                                //Delav de 5ms
                                                //Control EN a LOW
142.
      FN=0:
143. }
145. // Función para escribir string
147. void lcdWriteString(char *a){
                                               //Funcion para escribir string
                                                //Declaración de variables
148.
     int i:
149.
      for(i=0;a[i]!='\0';i++)
                                                //Iteración de caracteres hasta el NULL
150.
        lcdWriteChar(a[i]);
                                               //Se caraa cada caracter para formar strina
153. // Función ITOA para convertir entero en ascii
155. char *itoa(long int num, char *s){
                                                //Función ITOA (Entero to ASCII)
156. unsigned long int temp=1;
                                                //Declaración de valor temporal
157.
     unsigned int i, cnt=0;
                                                //Declaración de índices y contadores
158. char c;
                                               //Declaración de variable de carácter de salida
159.
    while(temp>0){
                                                //Rutina de Conversión (Queda invertida)
160.
       temp=(num/10);
                                                //Conversión de carácter a carácter
       s[cnt]=(num%10)+'0';
                                               //utilizando divisiones v resto
161.
      if(s[cnt]>0x39)
                                                //sumando el offset de la tabla ASCII
         s[cnt]+=0x7;
163.
164.
       cnt++;
165.
       num=temp;
166. }
167.
    for(i=0;i<(int)(cnt/2);i++){
                                                //Rutina para invertir el numero convertido
168.
                                                //Intercambio de variables
       c=s[i];
169.
       s[i]=s[cnt-i-1];
170.
       s[cnt-i-1]=c;
171.
     }
                                                //Carácter nulo, fin de la conversión ITOA
172.
     s[cnt]='\0';
173.
     return s;
                                                //Retorno del valor ASCII
174. }
176. // Funcion para inicializar el puerto serie 9600 @ 11.059MHz
//Función para configurar UART
178. void serialInit(void){
     TMOD=0x20;
                                                //Timer 1 en modo 2 - Auto recarga para generar Baudrate
      SCON=0x50:
                                                //Serial modo 1, 8N1
180.
                                                //Carga el baudrate en el timer a 9600bps
181.
     TH1=0xFD;
182.
      TR1=1:
                                                //Dispara el timer
183. }
185. // Función Interrupción UART que realiza el parse de datos, validación de Header y Checksum
186. // Si validación y Checksum son validos, carga el vector DATO para ser utilizado
188. char i=0;
                                               //Variable para el contador de bytes de entrada
189. void serial_ISR(void) interrupt 4{
                                               //Función de servicio de interrupción
190.
       if(RI==1){
                                                //Si hay dato pendiente en UART
191.
        payload[i++]=SBUF;
                                                //Guarda byte de entrada en payload. incrementa índice
192.
        RI=0;
                                                //Pone a cero el flag
193.
      3
194.
     if(i>5){
                                                //Si índice mayor a 5 se asume que se completa el payload
       if(payload[0]==HEADER){
                                                //Validación Header sea 200 (seteado en el transmisor)
195.
         if(payload[1]+payload[2]+payload[3]-payload[4]==0){//Validación, si datos Leídos son igual a checksum
                                               //Cargamos los datos en el vector
197.
            datoExt[0]=payload[1];
            datoExt[1]=payload[2];
                                                //Cargamos los datos en el vector
199.
            datoExt[2]=payload[3];
                                                //Cargamos los datos en el vector
200.
          }
201.
        }
202.
        i=0;
                                                //Una vez completado 5 bytes, se reinicia el contador
      }
203.
204.
                                               //Pone a cero el flag
205. }
207. // Trama DHT11 - Segun Datasheet
208. // ____
```

```
209.//
                     |80us|80us| 5x8 bit
210. //
           18ms
                                   DHT11 respuesta
211. //
           PIC
                     | 2x80us, intRH, decRH, intT, decT, checksum | Trama
212. //
        | request |
213. // _
214. //
                                           0 hit
        <-50us-> <-27us->
215. //
216.//__
217. //
                                  1...
                                           1 bit
218. //
        <-50us-> <----->
220. unsigned int trama[5]:
                                                 //Vector donde se aloian los datos
222. // Función de recepción de Byte
223. // Lee el valor leído en la trama y lo separa realizando shift
224. // Retorna el valor en forma de byte, es utilizado en la función recibeDato()
226. unsigned int recibeByte(){
                                                 //Función que recibe un Byte
227. unsigned int valorLeido = 0;
                                                 //Valor de retorno de la función
228.
     int i=0;
                                                 //Inicialización del índice
229.
     for(i=0; i<8; i++){
                                                 //Iteración para recepción de bits
230.
      valorLeido <<= 1;
                                                 //Registro de desplazamiento de bits
231.
       while(DATA==0);
                                                 //Espera a DATA = 0
232.
       delay_us(30);
                                                 //Demora de 30us (Del Datasheet)
233.
                                                 //Pregunta si DATA = 1
       if(DATA==1){
234.
        valorLeido |= 1;
                                                 //Realiza toggle del valor leído
235.
      }
236.
       while(DATA==1);
                                                 //Espera a DATA = 1
237. }
238. return valorLeido;
                                                 //Retorna el valor leído
239. }
241. // Función de recepción de dato para el DHT11
242. // Recibe Los valores de temperatura y humedad (parte entera y decimales por separado)
243. // Recibe el checksum enviado por el DHT11 y lo compara con el leído en el programa
245. unsigned int recibeDato(){
                                                 //Funcion que recibe el Dato
246. int validacion = 0;
                                                 //Variable de Validación
247.
     int checksum = 0;
                                                 //Variable de detección de cambios de secuencia
     int j=0;
248
                                                 //Variable para el lazo for
249.
     DATA = 1;
                                                 //Set DATA = 1
                                                 //Set DATA = 0
250.
     DATA = 0;
251.
     delay_ms(18);
                                                 //Demora de 18ms (Del Datasheet)
252.
     DATA = 1:
                                                 //Set DATA = 1
253.
     delay_us(25);
                                                 //Demora de 25ms (Del Datasheet)
     validacion = DATA;
                                                 //Mueve valor de DATA a Validacion
254.
255.
     delay_us(80);
                                                 //Espera 80us (Del Datasheet)
256.
     validacion = DATA:
                                                 //Mueve valor de DATA a Validacion
257.
     if(!validacion){
                                                 //Si Validacion = 0, Error de secuencia
258.
      printf( "Error en Checksum \r");
                                                 //Muestra Leyenda de error
259.
260.
     delay_us(80);
                                                 //Espera 80us (Del Datasheet)
261.
     for(j=0; j<5; j++){</pre>
                                                 //Lazo de carga de bytes de datos
262.
        trama[j] = recibeByte();
                                                 //Carga del vector de datos
263.
     DATA = 1;
264.
                                                 //Set DATA = 1
265.
     for(j=0; j<4; j++){
                                                 //Lazo de carga de bytes de verificación
266.
       checksum += trama[j];
                                                 //Carga de bytes de verificación
267.
    if(checksum == trama[4]){
                                                 //Si La secuencia de verificación es correcta
269.
       return 0;
                                                 //Se retorna 0 y se realiza la lectura
270.
271. }
273. // Lee DHT11
275. void leeDHT11(void){
                                                 //Funcion aue Lee el DHT11
276. if(recibeDato()==0){
                                                 //Consulta si hay dato en la entrada del DHT11
277.
       datoInt[0]=trama[2];
                                                 //Caraa el valor de temperatura DHT en byte 1 del payload
278.
       datoInt[1]=trama[0];
                                                 //Carga el valor de humedad DHT en byte 2 del payload
279. }
280.}
```

```
282. // Saludo de Pantalla
//Función que realiza un saludo inicial
284. void saludoPantalla(void){
      lcdGotoxy(1,1);
                                                     //Posiciona el cursor en la pantalla
      lcdWriteString(" Est.Inalambrica");
                                                     //Imprime mensaje renglon 1
286.
287.
     lcdGotoxy(1,2);
                                                     //Posiciona el cursor en la pantalla
     lcdWriteString(" v1.1 UTN INSPT");
288.
                                                     //Imprime mensaje renglón 2
289.
      delay ms(2000);
                                                     //delay ms de saludo
290.
     lcdInit();
                                                     //Inicializa LCD
                                                     //Borra LCD
291.
      lcdClear();
292. }
294. // Impresion de Pantalla
296. void impPantalla(void){
                                                     //Funcion que imprime pantalla
297.
      char string[4];
                                                      //Declaración de vector para mostrar en LCD
298.
      lcdGotoxy(1,2);
                                                     //Posiciona el cursor en la pantalla
299.
      itoa(datoExt[0],string);
                                                      //Funcion que convierte entero en ascii
300.
      lcdWriteString(string);
                                                     //Muestra en el LCD
301.
      lcdGotoxy(3,2);
                                                      //Posiciona el cursor en la pantalla
302.
      lcdWriteString(0xDF);
                                                     //Imprime unidad de medida
303.
      lcdGotoxy(4,2);
                                                      //Posiciona el cursor en la pantalla
304.
      lcdWriteString("C");
                                                      //Imprime unidad de medida
                                                     //Posiciona el cursor en la pantalla
305.
      lcdGotoxy(6,2);
306.
      itoa(datoExt[1],string);
                                                     //Funcion que convierte entero en ascii
307.
      lcdWriteString(string);
                                                      //Muestra en el LCD
308.
      lcdGotoxy(8,2);
                                                      //Posiciona el cursor en la pantalla
      lcdWriteString("%RH");
309.
                                                     //Imprime unidad de medida
                                                     //Posiciona el cursor en la pantalla
310.
      lcdGotoxy(12,2);
311.
      itoa(datoExt[2],string);
                                                      //Funcion que convierte entero en ascii
312.
      lcdWriteString(string);
                                                      //Muestra en el LCD
313.
      lcdGotoxv(15,2):
                                                     //Posiciona el cursor en la pantalla
314.
      lcdWriteString("L");
                                                      //Imprime unidad de medida
315.
      lcdGotoxy(3,1);
                                                      //Posiciona el cursor en la pantalla
316.
      itoa(datoInt[0],string);
                                                      //Funcion que convierte entero en ascii
317.
      lcdWriteString(string);
                                                     //Muestra en el LCD
318.
      lcdGotoxy(5,1);
                                                      //Posiciona el cursor en la pantalla
319.
      lcdWriteString(0xDF);
                                                      //Imprime unidad de medida
320.
      lcdGotoxy(6,1);
                                                      //Posiciona el cursor en la pantalla
321.
      lcdWriteString("C");
                                                     //Imprime unidad de medida
      lcdGotoxy(10,1);
322.
                                                      //Posiciona el cursor en la pantalla
323.
      itoa(datoInt[1],string);
                                                      //Funcion que convierte entero en ascii
324.
      lcdWriteString(string);
                                                     //Muestra en el LCD
325.
      lcdGotoxy(12,1);
                                                     //Posiciona el cursor en la pantalla
326.
      lcdWriteString("%RH");
                                                     //Imprime unidad de medida
329. // Programa principal, Realiza la lectura de DHT11, lectura de batería y recibe los datos por UART
330. // Lee la temperatura y humedad interna, realiza un pronóstico aproximado
332. void main(){
                                                     //Funcion principal
333.
     saludoPantalla();
                                                     //Función de saludo de pantalla
334.
      P1=0x00;
                                                     //Usado para aplicación
335.
     P3=0x03:
                                                      //Usado para el serie
336.
      serialInit();
                                                     //Inicializa puerto serie
337.
      EA=1:
                                                      //Habilitacion de interrupcion Global
338.
      ES=1:
                                                      //Habilitacion de interrupcion Serie
                                                      //Loop principal infinito
339.
      while(1){
340.
       leeDHT11();
                                                     //Función que lee DHT11
341.
        delay_ms(2000);
                                                     //delay_ms de Actualización
342.
        impPantalla();
                                                     //Imprime pantalla LCD
                                                     //delay_ms de Actualización
343.
        delay_ms(2000);
344.
    - }
345. }
```

## Firmware Exterior (Silabs C8051F832):

```
// Programa para la estación meteorológica Interna inalámbrica
3. // El programa recibe Temperatura, Humedad y Luminosidad por interrupción
4. // El sistema mide Temperatura y Humedad interior
  // El enlace se realiza mediante una comunicación ASK OOK UHF sobre UART Invertido a 600bps
  // Se muestra medición interna y externa en un LCD de 2x16
  // Microcontrolador Silabs C8051F832
9.
  #include <reg52.h>
10. #include <REG51F800.H>
11. #include <intrins.h>
12. #include <stdio.h>
14. // Variables
16. #define HEADER 200
                                        //Definición de valor Header para el payload
17. sbit DATA = P1^{0};
                                        //Pin del bus de un hilo para el DHT11
18. static int datoInt[2];
                                        //Variable donde se alojan los datos internos
19. static int payload[5];
                                        //Variable donde se aloja el payload
20. static int datoExt[3];
                                        //Variable donde se alojan los datos externos
21. sbit POMDIN = 0xF1;
                                        //Port 0 Input Mode
22. sbit POSKIP = 0xD4:
                                        //Port 0 Skip
23. sbit ADC0CF = 0xBC;
                                        //ADC0 Configuration
24. sbit ADCOCN = 0xE8;
                                        //ADC0 Control 0
25. sbit AD0BUSY = 0xF8;
                                        //ADC0 Busy
26. sbit ADCOL = OxBD;
                                        //ADCO Data Word Low Byte
27. sbit ADC0H = 0xBE;
                                        //ADCO Data Word High Byte
29. // delay_us Bloqueante Micro Segundos
31. void delay_us(unsigned int us_count){
                                        //Función para delay_ms de micro-segundos
32. int t=0;
33
    while(us_count!=0){
                                        //Mientras que el contador es distinto de cero
    for(t=0;t<16;t++){
                                        //16MIPS dividido en 16 para 1us
                                        //Ejecuta función NOP de ensamblador
35.
      _nop_();
36.
37.
                                        //Decremento del valor de delay_ms
      us_count--;
38. }
39. }
41. // delay_ms Bloqueante Mili Segundos
43. void delay_ms(unsigned int us_count){
                                        //Función para delay ms de micro-segundos
   while(us_count!=0){
                                        //Mientras que el contador es distinto de cero
45.
     delay_us(1000);
                                        //Ejecuta funcion delay ms micro segundos
46.
      us_count--;
                                        //Decremento del valor de delay_ms
47.
   }
48. }
50. // Configuracion ADC pin P0.0
52. void configuraADC(void){
   #define VREF 3
                                        //Tensión de referencia interna
54.
    POMDIN=0xFE:
                                        //Selecciona pin P0.0 como canal ADC
    P0SKIP=0x01;
                                        //Decodificación Crossbar
   ADC0CF=0xF8;
                                        //Habilita ADC 0
56.
57.
                                        //Habilita conversión en registro
58. }
60. // Funcion para inicializar el puerto serie 9600 @ 11.059MHz
62. void serialInit(void){
                                        //Función para configurar UART
63.
   TMOD=0x20:
                                        //Timer 1 en modo 2 - Auto recarga para generar Baudrate
    SCON=0x50:
                                        //Serial modo 1. 8N1
64.
    TH1=0xFD;
65.
                                        //Carga el baudrate en el timer a 9600bps
66.
67. }
    TR1=1;
                                        //Dispara el timer
```

```
69. // Trama DHT11 - Según Datasheet
70. // __
71. //
                      ____
         | 18ms
                      |80us|80us| 5x8 bit
72. //
                                    DHT11 respuesta
73. //
            PIC
74. //
        | request |
                      | 2x80us, intRH, decRH, intT, decT, checksum | Trama
75. //_
76. //
                                             0 bit
        <-50us-> <-27us->
77. //
78. //_
                                             1 bit
79. //
80. //
        <-50us-> <----->
82. unsigned int trama[5];
                                                   //Vector donde se aloian los datos
84. // Función de recepción de Byte
85. // Lee el valor leído en la trama y lo separa realizando shift
86. // Retorna el valor en forma de byte, es utilizado en la función recibeDato()
88. unsigned int recibeByte(){
                                                   //Función que recibe un Byte
89.
    unsigned int valorLeido = 0;
                                                   //Valor de retorno de la función
90.
     int i=0;
                                                   //Inicialización del índice
91. for(i=0; i<8; i++){
                                                   //Iteración para recepción de bits
     valorLeido <<= 1;
92.
                                                   //Registro de desplazamiento de bits
       while(DATA==0);
93.
                                                   //Espera a DATA = 0
                                                   //Demora de 30us (Del Datasheet)
      delay_us(30);
      if(DATA==1){
95.
                                                   //Pregunta si DATA = 1
96.
         valorLeido |= 1;
                                                   //Realiza toggle del valor leído
     }
while(DATA==1);
97.
                                                   //Espera \ a \ DATA = 1
98.
   }
99.
100.
     return valorLeido;
                                                   //Retorna el valor leído
101. }
103. // Función de recepción de dato para el DHT11
104. // Recibe los valores de temperatura y humedad (parte entera y decimales por separado)
105. // Recibe el checksum enviado por el DHT11 y lo compara con el leído en el programa
107. unsigned int recibeDato(){
                                                   //Funcion que recibe el Dato
108. int validacion = 0;
                                                   //Variable de Validación
     int checksum = 0;
                                                   //Variable de detección de cambios de secuencia
110. int j=0;
                                                   //Variable para el lazo for
111.
     DATA = 1;
                                                   //Set DATA = 1
112. DATA = 0;
                                                   //Set DATA = 0
113. delay_ms(18);
                                                   //Demora de 18ms (Del Datasheet)
114.
     DATA = 1;
                                                   //Set DATA = 1
                                                   //Demora de 25ms (Del Datasheet)
     delay_us(25);
                                                   //Mueve valor de DATA a Validacion
116.
     validacion = DATA;
     delay_us(80);
                                                   //Espera 80us (Del Datasheet)
118.
     validacion = DATA;
                                                   //Mueve valor de DATA a Validacion
119.
     if(!validacion){
                                                   //Si Validacion = 0, Error de secuencia
      printf( "Error en Checksum \r");
120.
                                                   //Muestra leyenda de error
121. }
     delay_us(80);
                                                   //Espera 80us (Del Datasheet)
123.
     for(j=0; j<5; j++){
                                                   //Lazo de carga de bytes de datos
124.
        trama[j] = recibeByte();
                                                   //Carga del vector de datos
125.
     }
126.
     DATA = 1;
                                                   //Set DATA = 1
     for(j=0; j<4; j++){</pre>
                                                   //Lazo de carga de bytes de verificación
128.
       checksum += trama[j];
                                                   //Carga de bytes de verificación
129.
130.
     if(checksum == trama[4]){
                                                   //Si la secuencia de verificación es correcta
131.
      return 0:
                                                   //Se retorna 0 y se realiza la lectura
132.
133. }
135. // Lee DHT11
137. void leeDHT11(void){
                                                   //Funcion aue lee el DHT11
138. if(recibeDato()==0){
                                                   //Consulta si hay dato en la entrada del DHT11
     datoInt[0]=trama[2];
139.
                                                   //Caraa el valor de temperatura DHT en byte 1 del payload
140.
      datoInt[1]=trama[0];
                                                   //Carga el valor de humedad DHT en byte 2 del payload
```

```
141.
    }
142. }
144. // Función que realiza la lectura del sensor LDR y acondiciona el valor
//Función que realiza la lectura del ADC para el LDR
146. int lectural DR(void){
147. unsigned int adval;
                                                //Variable donde se guarda el valor del ADC
     AD0BUSY=1:
148.
                                                //Inicia conversión de ADC
149.
     while(AD0BUSY);
                                                //Espera que finalice la conversión
150. adval=ADC0L;
                                                //Lee el ADC de 0 a 511
151.
    return(adval);
                                                //Retorna el valor del ADC canal 0
152. }
154. // Función para enviar byte por puerto serie
156. void sendByte(unsigned char serialdata){
157.
    SBUF=serialdata;
                                                //Carga el dato a enviar por uart
158.
     while(TI==0);
                                                //Espera a la transmisión completa
159.
    TI=0;
                                                //Borra el flag de transmisión
160.}
162. // Función que realiza el parse de datos y armado del payload para enviar por UART
164. void enivaRF(void){
                                                //Declaración de función para enviar datos
     pavload[0]=HEADER:
165.
                                                //Carga el Header en byte 0 del payload
     payload[4]=payload[1]+payload[2]+payload[3];
                                                //Realiza suma de datos y carga en el byte 4 del payload
167.
     sendByte(payload[0]);
                                                //Envía el byte 0 del payload por UART
168.
     delay_ms(50);
                                                //Delay de espera entre bytes enviados por UART
                                                //Envía el byte 1 del payload por UART
169.
     sendByte(payload[1]);
170.
                                                //Delay de espera entre bytes enviados por UART
     delay_ms(50);
     sendByte(payload[2]);
171.
                                                //Envía el byte 2 del payload por UART
     delay_ms(50);
                                                //Delay de espera entre bytes enviados por UART
173.
     sendByte(payload[3]);
                                                //Envía el byte 3 del payload por UART
174.
     delay_ms(50);
                                                //Delay de espera entre bytes enviados por UART
175.
     sendByte(payload[4]);
                                                //Envía el byte 4 del payload por UART
176.
     delay_ms(50);
                                                //Delay de espera entre bytes enviados por UART
177.
     printf("\r");
                                                //Envía retorno de línea como final de payload
178. }
180. // Programa principal
181. // Lee la temperatura y humedad externa, lee el sensor de luminosidad, envía por RF
183. void main(){
                                                //Funcion principal
184. serialInit();
185.
     configuraADC();
                                                //Función que configura ADC
186.
    while(1){
                                                //Loop principal infinito
187.
       if(recibeDato()==0){
                                                //Consulta si hay dato en la entrada del DHT11
188.
        payload[1]=trama[2];
                                                //Caraa el valor de temperatura DHT en byte 1 del payload
189.
         payload[2]=trama[0];
                                                //Carga el valor de humedad DHT en byte 2 del payload
190.
         payload[3]=lecturaLDR();
                                                //Carga el valor de luminosidad en el byte 3 del payload
191.
         enivaRF();
                                                //Llamado a la función que envía datos
192.
      }
193.
       delay_ms(2304);
                                                //Delay del timer de sleep*
194.
    }
195. }
```

# Pruebas y Simulación

Por motivos de costo y disposición en el país, se ha realizado de forma paralela la prueba del proyecto en un microcontrolador Microchip de bajo costo y conseguido en la mayoría de los locales de electrónica del país. Al tratarse de un código en lenguaje C, es muy sencilla la portabilidad hacia otro microcontrolador de diferente core y arquitectura.

Las pruebas de laboratorio han sido sobre placa de prototipo tipo Protoboard o Breadboard, donde se han incluido los componentes del proyecto para las pruebas de sensores, alcance de comunicación inalámbrica, consumo de la estación externa (esta utiliza pilas primarias alcalinas).

#### Resultados de prueba:

Se ha logrado una distancia entre dispositivos de aproximadamente 20m indoor (con paredes y ventanas con alambre tegido), que para los fines prácticos de este proyecto ha sido satisfactorio.


Los sensores se han contrastado contra una estación meteorológica comercial "Sinometer WS-1150", la temperatura posee un desvío de +2°C y la humedad de +8%.

El consumo en el dispositivo exterior es de 30nA en modo Sleep, 2uA en modo run y 14mA en modo TX.


La autonomía del dispositivo interior es de 30 Horas sin recargar, la carga demora 2 Horas para completar la totalidad, mediante un puerto USB de 2A.

#### Fotos de Prueba:


### Estación Externa (DHT11, LDR, MCU, TWS433)




# Estación Interna (RWS433, DHT11, LCD, MCU)




# Medición Estación Externa en Sleep 30nA




# Capturas de Simulación en Proteus:






#### Capturas de Trama UART:



Se observa la trama completa (preámbulo, payload, verificación)



Se observa el Header: 200 (Establecido en el firmware), Temp: 22, Hum: 36, Lum; 167, Checksum (22+36+167): 225 y el retorno de carro (enter): 13.

### **Conclusiones**

Se ha logrado implementar una estación meteorológica hogareña de bajo consumo y bajo costo que presenta una propuesta comercial respecto a las competidoras de mismas prestaciones.

- Se implementó el código necesario para realizar el proyecto sobre core 8051 bajo una plataforma moderna que opera en 16MHz y 16MIPS.
- Se realizó todo el tratamiento de la trama, preámbulo, payload, checksum y parseo de datos para realizar el enlace de telemetría entre los dos dispositivos.
- Se analizó la velocidad de transferencia de datos sobre UART para lograr la mejor comunicación y alcance sobre módulos de RF de bajo costo.
- Se comprobó el diseño de la antena con la ayuda de instrumental adecuado "VNA" para su correcta adaptación.

# Bibliografía

[1] "Manual 8051 Keil",

http://www.keil.com/support/man/docs/is51/

[2] "Manual Eagle",

http://hades.mech.northwestern.edu/images/b/b4/Eagle\_Manual.pdf

[3] "Norma ATEX",

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/ATM%C3%93SFERAS%20EXPLOSIVAS.pdf

[4] "Norma IPX3",

http://hades.mech.northwestern.edu/images/b/b4/Eagle Manual.pdfhttp://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia\_bt\_anexo\_1\_sep03R1.pdf

[5] "Norma IPC610",

http://www.ipc.org/TOC/IPC-A-610E-Spanish.pdf

[6] "Datasheet DHT11",

https://akizukidenshi.com/download/ds/aosong/DHT11.pdf

[7] "Datasheet Modulos Transmisor y Receptor RF UHF",

https://4.imimg.com/data4/AJ/NM/MY-1833510/rf-transmitter-receiver-pair-433-mhz-ask.pdf

[8] "Datasheet LDR",

http://kennarar.vma.is/thor/v2011/vgr402/ldr.pdf

[9] "Datasheet C8051F832 Silabs",

https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/C8051F80x-83x.pdf

[10] "Datasheet TP4056",

https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/TP4056.pdf