
K2 1-2 - Bit 0 (1) Adresse Temperatur-/Feuchtesensor K2 3-4- Bit 1 (2) Adresse Temperatur-/Feuchtesensor K2 5-6 - Bit 2 (4) Adresse Temperatur-/Feuchtesensor

Jumper gesteckt = Bit auf 0 Jumper offen = Bit auf 1



Maßstab	101,39%	Firma	Zeichner	UB	Blatt	1 von	1
Änderung	20.11.2020 17:42		Titel	Temperatur- und			
Ausgabe	20.11.2020	17:42		Feuchte-Sensor			
Datei	ASH2000.T3000		Proiekt				