

4. 工装资材清单

4-1. 软件下载



测试装置 (GH99-36900A)



测试电缆(GH39-01160A)



射频测试电缆(GH39-00985A)



充电器(GH99-38251A)

4-2 软件下载

4-2-1.下载前提条件

- 下载程序
(PNX6513-PNX4902 OneNAND Downloader v0.6 Lite for GT-C6112(Julep))
- GT-C6112手机
- 测试装置，测试装置线
- 主程序文件，TFS文件，CSC文件

4-2-2.软件下载器程序

■执行“(PNX6513-PNX4902 OneNAND Downloader v0.6 Lite for GT-C6112(Julep))”下载主程序下载程序

1. 选择所需的下载模式。
 - 如果需要主模式，检查MASTER
 - 如果需要副模式，检查SLAVE
2. 选择连接串行端口和速率。
3. 选择你想下载的检测箱模式。
 - 如果需要二进制文件，仅检测 'BIN'
 - 如果需要 tfs 文件，仅检测 'TFS'
 - 如果需要 csc 文件，仅检测 'TFS'
 - 如果需要所有文件，检测 'BIN+TFS'和'with commom CSC'
4. 选择你要下载的文件。
 - 如果选择MASTER， 选择文件"C6112_Master.ooo"。
 - 如果选择SLAVE， 选择文件"C6112_Slave.ooo"

