

4. 工装资材清单

4-1.软件调节



测试装置（GH99-36900A）



测试电缆（GH39-01290A）



射频测试电缆（GH39-00985A）



充电器（GH99-38251A）

4-2. 软件下载


4-2-1. 下载前提条件

- 下载程序
- GT-I6330C手机
- 数据电缆
- 主程序文件


4-2-2. 软件下载程序

■ 执行“TDSCDMA DL v0.4-DII UART_1.2.8”，下载手机主程序下载程序。

TDSCDMA_DownLoader 设置



部分下载设置(1/2)



部分下载设置(2/2)

- 注意：
 - 如果ptt文件被变更（地址或偏移或尺寸值），你必须下载全区。在这种情况下，你不能下载部分区域。
 - 如要下载部分区域，ppt文件一定要一样。