

SIB (Boletim Informativo de Serviço)

Modelo	LGX230DS
Revisão	Revisão 2.0
Data	29 Agosto 2017

Histórico de Revisão

Nº	Data	Revisão	País / Operadora	Conteúdo	Público	Tipo	Assunto	Página
1	28 Agosto 2017	1.0	America do Sul / Todas	Service Information	Service Center	H/W	Câmera Principal Dualizada	Pág 2
2	29 Agosto 2017	2.0	America do Sul / Todas	Service Information	Service Center	H/W	Memória eMMc Dualizada	Pág 3

Câmera Principal Dualizada

Modelo	LGX230DS	Revisão	Rev 1.0	Data	28 Ago 2017	País	América do Sul	Operadora	Todas	Tipo	H/W
Conteúdo	☒ Informação de Serviço ☐ Guia ☐ Notificação					Público	☒ BRC ☒ DSC ☒ ASC ☐ CIC				

Guia de Reparo

1. Sintoma

- Camera principal na série K4 2017 foi dualizada.
- A camera atual pode utilizar os dois softwares (antigo & novo), mas se trocar pela nova Camera, deve usar a Nova Versão de software apenas.

2. Guia de Reparo

- Verificar a tabela de comparação abaixo e também a de Versões de Software a direita.

3. Novas versões de software poderão surgir de acordo com o sufixo.

[Lista de Novas versões de Software]

Model Suffix	New SW Version
LGX230DS.ABOI**	LGX230dsAT-00-V10a-724-31-MAY-10-2017+4
LGX230DS.ABRA**	LGX230dsAT-00-V10d-BRA-XXX-AUG-07-2017+0
LGX230DS.ABTM**	LGX230dsAT-00-V10c-724-02-JUL-13-2017+0
LGX230DS.ACLR**	LGX230dsAT-00-V10a-724-05-MAY-10-2017+5
LGX230DS.AVIV**	LGX230dsAT-00-V10a-724-06-MAY-10-2017+4

	Câmera Antiga (Atual)	Nova Câmera (Dualizada)
Software antigo	Compatível	Não compatível
Novo software	Compatível	Compatível
Part number	EBD62081701	EBD62081702
Fabricante		

Memória eMMC Dualizada

Modelo	LGX230DS	Revisão	Rev 2.0	Data		Sul		Operadora	Todas	Tipo	H/W
Conteúdo	☐ Informação de Serviço ☐ Guia ☐ Notificação					Público	☐ BRC ☐ DSC ☐ ASC ☐ CIC				

Guia de Reparo

1. Sintoma

- eMMC in K4 2017 series model were dualized.
- A eMMC atual pode usar qualquer SW (antigo & novo), mas se trocar pela nova eMMC, deve usar apenas a nova versão de SW.

2. Guia de Reparo

- Verificar a tabela de comparação abaixo e também a de versões de Software a direita.

3. Novas versões de software poderão surgir de acordo com o sufixo.

[Lista de Novas Versões de Software]

Model Suffix	New SW Version
LGX230DS.ABOI**	LGX230dsAT-00-V10a-724-31-MAY-10-2017+4
LGX230DS.ACLR**	LGX230dsAT-00-V10a-724-05-MAY-10-2017+5
LGX230DS.ABRA**	LGX230dsAT-00-V10c-BRA-XXX-MAY-10-2017+0
LGX230DS.ABTM**	LGX230dsAT-00-V10b-724-02-MAY-10-2017+0
LGX230DS.AVIV**	LGX230dsAT-00-V10a-724-06-MAY-10-2017+4

	Antiga eMMC (Atual)	Nova eMMC (Dualizada)
Software Antigo	Compatível	Não compatível
Novo software	Compatível	Compatível
Part number	EAN64186602	EAN64130302
Fabricante		