

NAVIERA CRUZ DEL SUR

BOLETIN TRIMESTRAL DE SEGURIDAD

Primer trimestre 2025

Indice

Introducción 01

Incidentes Reportados 02

Circulares de Flota 04

Reporte de actos inseguros 05

Mangueras de cargamento 08

Detectores de interfaz UTI 10

Nota de cierre 13

Introducción

En Naviera Cruz del Sur, trabajamos bajo la firme convicción de que todos los accidentes son evitables. Nuestra visión de accidente cero guía cada una de nuestras acciones, impulsados por un profundo compromiso con la seguridad de las personas, la protección del medio ambiente y la mejora continua de nuestros procesos. Esta cultura de prevención y responsabilidad compartida es el pilar fundamental de nuestras operaciones.

Durante los primeros tres meses del 2025, hemos continuado fortaleciendo nuestro compromiso con la seguridad, la eficiencia operativa y el respeto por el entorno que nos rodea. En este reporte, revisaremos los eventos ocurridos en este periodo, así como las acciones realizadas para seguir elevando nuestros estándares y cumplir con nuestra visión de accidente cero.

Queremos destacar especialmente nuestra cultura de cero derrames e incidentes medioambientales, una convicción que guía nuestras decisiones diarias y refleja el profesionalismo de nuestras tripulaciones. Este trimestre nos enfocamos también en reforzar la importancia de seguir lo establecido en nuestros procesos, como base para una operación segura y ordenada.

Reconocemos el valioso aporte de nuestras dotaciones en cada maniobra y cada decisión, por eso incluiremos algunas recomendaciones claves para mejorar nuestras acciones durante las maniobras de carga. También haremos énfasis en el cuidado del medio ambiente, la limpieza a bordo y la atención especial que debemos tener frente a posibles focos de incendio.

Cada detalle cuenta. Y cada mejora, por pequeña que parezca, nos acerca más a nuestro objetivo de una operación segura, limpia y eficiente para todos.

NAHUEL A PEDROSO
CAPITÀN
OPERACIONES Y GESTIÒN

Incidentes Relevantes del Trimestre - Porque cada detalle cuenta

Durante las operaciones diarias, incluso en contextos controlados y con tripulaciones experimentadas, pueden surgir situaciones inesperadas. En esta sección compartimos algunos eventos relevantes ocurridos a bordo, que si bien no derivaron en consecuencias mayores, nos invitan a reflexionar, aprender y continuar fortaleciendo nuestra cultura de seguridad.

Buque: NANY

📍 Dársena C, Puerto de Buenos Aires – 29/01/2025 – 16:15 hs





Durante una maniobra de zarpe, mientras el buque se encontraba al costado del COSTA FAVOLOSA, se detectó humo proveniente de la cocina, específicamente del horno. El Segundo Oficial constató que se trataba inicialmente de aceite derramado. Sin embargo, momentos después, con el buque ya en maniobra, se activó el panel de incendio por el sensor de humo, y se evidenció un principio de incendio en el mismo sector.

El foco fue rápidamente extinguido de forma efectiva por el auxiliar de máquinas utilizando un cilindro tipo K disponible en el lugar, sin que se extendiera ni generara mayores consecuencias.

El único daño fue en el horno, el cual fue revisado por personal de máquinas tras el incidente, quedando nuevamente operativo.

No hubo daños a terceros ni impacto ambiental.



Este incidente resalta la importancia de actuar con rapidez y mantener los equipos de extinción accesibles y en condiciones, así como verificar de inmediato cualquier indicio anómalo, por mínimo que parezca.

Ademas, Este incidente subraya la importancia crítica de mantener una limpieza rigurosa en las cocinas a bordo, donde la presencia de residuos grasos puede convertirse en un foco de incendio. Estos espacios, además de manipular alimentos, requieren especial atención por su doble riesgo: sanitario y de seguridad. La misma premisa aplica a sectores con materiales inflamables, como pinturas y solventes. Detectar y reportar a tiempo cualquier anomalía, por mínima que sea, junto con rondas de seguridad bien ejecutadas, son barreras clave para prevenir emergencias mayores.

Incidentes Relevantes del Trimestre - Porque cada detalle cuenta

Buque: ALFA C
Durante el trimestre se registraron dos situaciones clasificadas como cuasi accidentes que, si bien no generaron consecuencias graves, son importantes de comunicar para mantenernos alertas y reforzar las buenas prácticas operativas. A continuación, se detallan brevemente ambos hechos:

📍 Rada La Plata Z.E.1 – 12/03/2025 – 15:45 hs
Durante la maniobra de conexión con el buque MV/ES VANQUISH para la entrega de combustible, se produjo la rotura de ambos largos de proa del Alfa C debido a condiciones de viento y a la falta de firme en los mismos. Esto provocó un leve desplazamiento del buque, que generó el contacto de una defensa de rueda de camión con la barandilla del VANQUISH, provocando una leve deformación en la misma.
Además, producto del movimiento, se averió un tramo de la manguera de carga del Alfa C (20 metros de largo, 8 pulgadas de diámetro, tipo composite).
Es importante destacar que no se produjo derrame ni afectación alguna al medio ambiente.

📍 DDI Dock Sud – Muelle A – 30/11/2024 – 17:10 hs
Mientras se realizaba la maniobra de conexión, la grúa del Alfa C hizo contacto con un brazo de carga del muelle.
El brazo presentó un leve desplazamiento pero sin daños estructurales ni consecuencias materiales.
Tampoco se registró ningún tipo de contaminación ni incidente ambiental.

Ambas situaciones fueron gestionadas con el procedimiento correspondiente y reportadas como parte del sistema de mejora continua. Estos eventos sirven como recordatorio de la importancia de mantener la vigilancia operativa y asegurar las condiciones adecuadas de amarre, especialmente en condiciones meteorológicas adversas. Estos cuasi accidentes reflejan la necesidad de reforzar la vigilancia durante las maniobras y la verificación de los elementos críticos como amarras, defensas y equipos de carga. La falta de firme en los largos y los contactos no deseados evidencian que pequeñas desviaciones pueden escalar rápidamente si no se controlan a tiempo. Así como se exige orden y limpieza en espacios como cocinas o salas de pintura por su riesgo inherente, también es fundamental asegurar condiciones operativas óptimas en cubierta y muelle. La detección temprana, el reporte inmediato y las rondas de seguridad son pilares esenciales para evitar incidentes mayores y garantizar la integridad operativa y ambiental.

Circulares de Flota


Circulares de flota

Durante el primer trimestre del año se emitieron dos circulares de flota, enmarcadas en el compromiso permanente con la mejora continua y la seguridad operacional. Estas comunicaciones internas tienen como objetivo compartir eventos relevantes ocurridos a bordo, promover el aprendizaje colectivo y reforzar las buenas prácticas entre todas las dotaciones. A continuación, se resumen los principales hechos reportados.



CIRCULAR 02-25 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y REGISTRO DE LOS CABOS DE AMARRE UTILIZADOS EN LOS BUQUES DE LA EMPRESA

.Se establece un procedimiento obligatorio para la identificación, inspección y registro de los cabos de amarre en todos los buques de Naviera Cruz del Sur, basado en las Mooring Equipment Guidelines (MEG). Se define un sistema de precintos numerados, criterios de inspección rutinaria, periódica y especial, responsabilidades del Capitán, Oficial de Cubierta, Contramaestre y Tripulación, y criterios de rechazo de cabos. Todo debe ser registrado en el MP-01 Historial de Mantenimiento, incluyendo fotos y observaciones, para asegurar trazabilidad y cumplimiento normativo.



CIRCULAR 03-25 MODIFICACIONES AL SGS DE LA COMPAÑIA

Se implementan modificaciones al Sistema de Gestión de Seguridad (SGS):

1. Nueva matriz de riesgo incorporada al Manual de Seguridad Rev. 7, con nuevo formulario MS-05 para análisis de riesgo. Se deroga el MG-03.
2. Cambios en el Manual de Operaciones Rev. 11: se ajusta el punto 2.23 sobre lavado y desgasificado de tanques, eliminando referencias a atmósferas y tanques inertes.
3. Actualización del Plan de Mantenimiento Rev. 17: incluye prueba de black out semestral (punto 1.6.3), nuevas pautas para verificación y descarte de mangueras, y ajustes en compras para Equipos Críticos (punto 4.2.1).

Los cambios rigen desde el 10 de marzo de 2025.

Reporte de actos inseguros

Reportar actos y condiciones inseguras no es solo un procedimiento: es una muestra concreta del compromiso con la seguridad a bordo. Las tripulaciones juegan un rol fundamental en este proceso. La detección y comunicación oportuna de estos riesgos, canalizados correctamente a través del Oficial de Seguridad del buque, permiten activar las medidas preventivas necesarias antes de que se produzca un incidente.
Recordemos que la seguridad no es responsabilidad de unos pocos: es un compromiso colectivo que requiere atención, participación y acción. Actuar en consecuencia, reportar sin demoras y trabajar en equipo son pilares clave para proteger nuestras operaciones, nuestras vidas y nuestro entorno.

Comparativo Mensual de Actos y Condiciones Inseguras - Buque ALFA C

Resumen comparativo de los actos inseguros, condiciones inseguras y otros eventos reportados en los formularios MG-21 correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2025 para el buque ALFA C / ALFAC CE.

Tipo de Evento	Febrero 2025	Marzo 2025
🔧 Condiciones Inseguras (CI)	5	9
⚠️ Actos Inseguros (AI)	6	0
🔁 Prácticas Operativas Inadecuadas	2	0
⚙️ Incidentes Operativos / Daños	0	3
TOTAL GENERAL	13	12

Observaciones:

- En febrero, se registraron más actos inseguros relacionados al comportamiento humano, como uso indebido de celular y falta de EPP.
- En marzo, predominan las condiciones inseguras de equipos, como válvulas y sistemas de comunicación defectuosos.
- Se observaron también incidentes operativos por daños a materiales durante maniobras.

Comparativo Mensual de Actos y Condiciones Inseguras - Buque NANY

Resumen comparativo de actos inseguros, condiciones inseguras y otros eventos reportados en los formularios MG-21 para el buque NANY, correspondientes a los meses de enero y abril de 2025.

Tipo de Evento	Enero 2025	Abril 2025
🔧 Condiciones Inseguras (CI)	7	5
⚠️ Actos Inseguros (AI)	0	0
🔄 Prácticas Inadecuadas	0	0
⚙️ Incidentes Operativos	0	0
TOTAL GENERAL	7	5

Observaciones:

- En enero se reportaron más condiciones inseguras, destacando fallas en sistemas de carga, seguridad y navegación.
- En abril los reportes se enfocaron principalmente en condiciones estructurales y fallas técnicas menores.
- No se reportaron actos inseguros ni incidentes operativos en ambos meses.

Comparativo Mensual de Actos y Condiciones Inseguras – Buque GUSTAVO U

Este documento presenta un resumen comparativo de los actos inseguros, condiciones inseguras y otros eventos reportados en los formularios MG-21 correspondientes a los meses de enero y marzo de 2025. El nombre del buque no está especificado en los formularios analizados.

Tipo de Evento	Enero 2025	Marzo 2025
🔧 Condiciones Inseguras (CI)	7	6
⚠️ Actos Inseguros (AI)	0	0
🔄 Prácticas Inadecuadas	0	0
⚙️ Incidentes Operativos	0	0
TOTAL GENERAL	7	6

Observaciones:

- En enero se registró un mayor número de condiciones inseguras, principalmente asociadas a instalaciones eléctricas, equipos hidráulicos y luminarias.
- En marzo predominan problemas estructurales y mecánicos, especialmente en equipos de comunicación y maquinaria auxiliar.
- No se reportaron actos inseguros ni incidentes operativos en ninguno de los meses.

Recordatorio Importante a Todas las Unidades

Se ha detectado que algunas unidades no han registrado actos inseguros ni condiciones inseguras en ciertos meses en los formularios MG-21. Queremos recordar que, conforme a los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad (SGS) y la normativa interna de la empresa:


Todas las unidades deben reportar mensualmente, sin excepción, cualquier acto inseguro, condición insegura o indicar explícitamente la ausencia de eventos.

Esto es fundamental por los siguientes motivos:

- Permite mantener la trazabilidad y el análisis estadístico continuo.
- Evita la subestimación de riesgos operativos reales.
- Fortalece la cultura de seguridad y el compromiso del equipo con la mejora continua.

⚠ Incluso en ausencia de incidentes, es obligatorio completar el formulario MG-21 indicando “Sin novedades” o “No se registraron eventos”.

Totales reportados



3
ALERTA DE INICIDENTES OPERATIVOS

50
TOTAL DE REPORTES



Los incidentes operativos representan potenciales accidentes que, de no ser gestionados adecuadamente, pueden derivar en consecuencias graves para la seguridad del personal, la operación y el medio ambiente. Por ello, deben ser tratados con el mismo nivel de atención y análisis que un accidente real. Reducir estos incidentes a cero no solo es un objetivo deseable, sino una necesidad operativa, ya que cada incidente es una oportunidad para identificar fallas latentes en los procesos y fortalecer la cultura de seguridad. Los incidentes operativos son potenciales accidentes; estos deben ser disminuidos a cero.

MANGUERAS DE CARGAMENTO

Recomendaciones sobre el Manipuleo y la Estiba a Bordo de las Mangueras de Cargamento

Las mangueras de cargamento son un componente crítico para la seguridad y eficiencia de las operaciones de transferencia de hidrocarburos, tanto en maniobras Ship to Ship (STS) como en terminales. Su correcto uso, manipuleo y estiba a bordo deben realizarse conforme a los lineamientos de la Ship to Ship Transfer Guide (ICS/OCIMF/CDI) y del ISGOTT (International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals), así como a la normativa interna de nuestra empresa.

📌 Política de la Empresa

- Toda manguera que presente daños visibles, deformaciones, abrasiones, pérdidas u otra condición que la deje fuera de las especificaciones del fabricante, debe ser retirada de servicio de inmediato, mediante el procedimiento formal vigente establecido en nuestro sistema de gestión de seguridad.
- Asimismo, se dispone el reemplazo obligatorio de todas las mangueras al cumplir 5 años de antigüedad, independientemente de su estado físico.
- El uso del MP-18 – Informe Mensual de Control y Mantenimiento de Mangueras de Cargamento es obligatorio a bordo para registrar inspecciones, pruebas y observaciones del estado general de estos equipos.

✅ Recomendaciones de Uso y Manipuleo

✔ Antes del uso:

- Inspeccionar visual y operativamente cada manguera antes de conectarla, verificando integridad estructural, marcado legible, presión de trabajo y fecha de fabricación.
- Confirmar que las pruebas hidrostáticas y de presión estén vigentes, y que los certificados estén disponibles a bordo para ser presentados ante autoridades o contrapartes.

✔ Durante la operación:

- Las mangueras deben estar correctamente tendidas, soportadas y protegidas contra aplastamientos, tracción excesiva o roces. En operaciones STS se recomienda el uso de flotadores y separadores.






- Las conexiones deben realizarse con bridas estandarizadas, gaskets adecuados y apriete cruzado, bajo la supervisión del Oficial de Carga, y según lo estipulado en el plan de transferencia aprobado.
- Se debe mantener un monitoreo constante de la presión, vibraciones, posibles fugas o movimientos anormales durante la transferencia. Además, deben estar disponibles equipos adecuados de contención ante derrames.

✔ Estiba y almacenamiento:

- Las mangueras deben estibarse en zonas protegidas, evitando exposición directa al sol, fuentes de calor o contacto con productos corrosivos.
- Utilizar bastidores, estantes o soportes adecuados para evitar deformaciones. No apilar, ni apoyar objetos pesados sobre ellas.
- Evitar curvaturas excesivas o tensiones en el almacenamiento.
-

⚠ Recordá: La seguridad en la operación depende también del estado de los equipos que manipulamos a diario. Cumplir con estas recomendaciones es una responsabilidad compartida entre toda la dotación operativa y los responsables de seguridad a bordo.



DETECTORES DE INTERFAZ UTI

USO Y CUIDADO DE LOS MEDIDORES UTI EN LOS BUQUES DE LA FLOTA

Recomendaciones de uso y cuidado para un instrumento clave en la operación de buques tanque

En el corazón de las operaciones de carga de un buque tanque, existe un instrumento pequeño, silencioso y muchas veces subestimado, pero absolutamente esencial: el UTI —Ullage Temperature Interface—. Este medidor portátil no solo entrega información crítica sobre el volumen y la calidad del producto a bordo, sino que también representa una herramienta de control y seguridad que, bien utilizada, puede evitar errores operativos costosos.
Sin embargo, su fragilidad estructural y el uso frecuente al que es sometido lo convierten en uno de los instrumentos más propensos al deterioro si no se lo manipula con el debido cuidado.

Las roturas más frecuentes

Uno pensaría que el mayor enemigo de estos equipos son los productos químicos o los golpes severos... pero la realidad a bordo nos muestra otra cosa. La causa más común de falla es la rotura de la cinta de medición, ya sea por:

- Doblado excesivo o almacenamiento incorrecto.
- Cortes o desgastes en zonas críticas del sensor.
- Enrollado en mal estado, con residuos o humedad.
- Uso como “peso muerto” para destrabar válvulas o abrir caminos (sí, ha pasado).
-

Cuando la cinta pierde su integridad, las lecturas se vuelven erráticas o directamente imposibles, comprometiendo tanto la seguridad de la operación como la confianza en los datos reportados.
Recomendaciones de oro para su conservación

1. Tratarlo como un instrumento de precisión. Porque lo es. No es una simple wincha con un sensor.
2. Nunca dejarlo colgando sin vigilancia. Un golpe inesperado, una maniobra de válvula o una vibración pueden terminar dañando sensores o partes internas.
3. Limpiarlo después de cada uso. Evitar acumulación de producto, agua salada o restos químicos.
4. Enrollar la cinta sin apurarla. Si se enrosca mal, con humedad o sucia, la degradación está asegurada.
5. Verificar el estado de la batería. Muchos reportes de "UTI roto" terminan siendo... batería agotada.

Recomendaciones de uso y cuidado para un instrumento clave en la operación de buques tanque

El costo de un UTI no es menor, y su reemplazo puede demorar días o semanas. Pero más allá del valor económico, está el riesgo operativo: una mala medición puede comprometer el plan de carga, los cálculos de estabilidad, los balances de producto e incluso derivar en conflictos con terminales o aseguradoras.
Cuidar el UTI es cuidar la precisión y la reputación del buque y su tripulación.

UTI: Frágil por fuera, vital por dentro

Recomendaciones para su traslado, estiba y operación segura a bordo
Aunque ya conocemos la importancia del UTI en las operaciones de medición de carga, hay un aspecto que muchas veces se pasa por alto: cómo se manipula y transporta a bordo este instrumento de precisión. No basta con usarlo bien; también hay que protegerlo del entorno hostil del buque... y de los errores humanos más comunes.

Estiba y traslado: no es una herramienta más
El UTI debe ser considerado un instrumento delicado, no un simple equipo de cubierta. Para garantizar su buen estado y durabilidad, se recomienda:

- Transportarlo siempre en su estuche original, con protección acolchada.
- Evitar apoyarlo directamente sobre superficies metálicas calientes o mojadas.
- No dejarlo tirado en pasillos, escaleras o cerca de válvulas y bocas de acceso. Las vibraciones y golpes a bordo pueden afectarlo incluso sin que lo notemos al momento.
- Asignar un lugar fijo y señalizado en el pañol de cubierta o cuarto de control. Nunca junto a herramientas pesadas o líquidos corrosivos.
-

Cambio de baterías: pequeño gesto, gran diferencia
Una batería descargada es una de las causas más frecuentes de falsos reportes de falla. Para evitarlo:

- Revisar carga antes de cada jornada operativa. Algunos modelos tienen indicador visible o botón de test.
- Usar baterías recomendadas por el fabricante. El voltaje incorrecto puede dañar los componentes internos.
- Nunca dejar baterías agotadas dentro del equipo. Pueden sulfatarse y corroer los contactos.
- Revisar polaridad al instalar. Un error simple puede generar fallas mayores.

Recomendaciones de uso y cuidado para un instrumento clave en la operación de buques tanque

El error más costoso: cerrar la válvula con la cinta aún dentro

En más del 70% de las roturas reportadas en los equipos UTI de nuestra flota, el origen fue el mismo:
la válvula se cerró sobre la cinta del UTI mientras ésta aún estaba introducida en el tanque.
Este error humano, aunque evitable, tiene consecuencias graves:

- Corte o aplastamiento de la cinta, dejando inutilizado el equipo.
- Daños al sensor de interfaz, comprometiendo las mediciones.
- Costos altos de reparación o reemplazo.
- Tiempo operativo perdido y posibles conflictos en puerto.

¿Cómo evitarlo?

- ✅ Antes de cerrar cualquier válvula, confirmar visualmente que la cinta ha sido completamente retirada y enrollada.
- ✅ No dejar el UTI “colgando” mientras se hacen otras tareas. El equipo debe retirarse de inmediato una vez finalizada la medición.
- ✅ Asignar un operador responsable durante las tareas de medición, que no se distraiga ni delegue sin asegurar el retiro del equipo.




Imagen de la rotura de la cinta de medición de una UTI por corte provocado por el cierre de una válvula con la cinta aun extendida.

La UTI no es solo un medidor: es una pieza clave en la seguridad y confiabilidad de la operación del buque. Su integridad depende de cómo lo cuidamos, no solo durante el uso, sino en cada movimiento a bordo. Prevenir roturas no solo ahorra costos, sino que demuestra profesionalismo y compromiso con la operación segura.

Nota de cierre

Elevar nuestros estándares de seguridad al nivel más alto no es solo una meta técnica: es una decisión colectiva, un compromiso diario que asumimos como flota, como equipo y como organización. Cada maniobra segura, cada procedimiento correctamente aplicado, cada instrumento bien cuidado es una muestra concreta de que la excelencia operativa se construye desde los detalles.

Trabajar con eficiencia y optimizar nuestros recursos no significa solo reducir costos o ganar tiempo. Significa también prevenir incidentes, proteger vidas y cuidar los activos que sostienen nuestro trabajo. En este sentido, la seguridad, la eficiencia y la eficacia no compiten entre sí; al contrario, se potencian mutuamente cuando hay compromiso y profesionalismo.

Queremos agradecer especialmente a las tripulaciones a bordo y al personal en tierra por su dedicación constante, su actitud responsable y su esfuerzo silencioso, muchas veces invisible, pero siempre determinante. El trabajo en equipo —coordinado, consciente y enfocado— es y seguirá siendo la mayor fortaleza de esta compañía.

Seguimos navegando hacia un futuro de mejora continua, con la firme convicción de que los buenos tiempos llegan cuando se trabaja con responsabilidad, disciplina y visión compartida.

NAVIERA CRUZ DEL SUR

BOLETIN TRIMESTRAL DE SEGURIDAD

Oficinas Centrales
Av. Libertador 6570 4to Piso Of A
Buenos Aires Argentina

www.navieracruzdelsur.com