NAVIERA CRUZ DEL SUR





BOLETIN DE SEGURIDAD

2/2025

Indice

Introducción 01

Incidentes 02

Circulares de Flota 04

Reporte de actos inseguros 06

Dique del ALFA C 12

Registro en el ORB 15

Toolbox meeting 17

Nota de cierre 19

Introducción

En Naviera Cruz del Sur, reafirmamos nuestro compromiso con una operación segura, responsable y libre de accidentes. La seguridad es un valor innegociable que forma parte de cada decisión. Promovemos una cultura de mejora continua y prevención activa, convencidos que el cuidado de la vida y del entorno es el motor que fortalece nuestra gestión operativa.

En este nuevo periodo del año, hemos transitado semanas de intenso trabajo, marcadas por desafíos operativos y logísticos que supimos afrontar con responsabilidad y compromiso. En este boletín, compartimos las experiencias más relevantes del trimestre, poniendo en valor el esfuerzo de nuestras tripulaciones y equipos de apoyo para mantener estándares elevados de seguridad y desempeño.

Uno de los hitos fue la estadía en astillero del Buque Alfa C, una operación compleja que demandó coordinación minuciosa, cumplimiento riguroso de protocolos y una participación activa de todos los actores involucrados. Este proceso nos permitió no solo mantener la integridad técnica del buque, sino también reforzar nuestra cultura de prevención y mejora continua.

El contexto marítimo, tanto a nivel local como global, presenta cambios acelerados: nuevas regulaciones, presiones comerciales, exigencias ambientales y mayores expectativas sociales. Frente a ello, reafirmamos nuestra estrategia de actuar con responsabilidad, alineados a los procesos y anticipándonos a los riesgos.

Cada esfuerzo compartido nos prepara para lo que viene. Y cada paso firme refuerza nuestro rumbo hacia una operación segura, eficiente y alineada con los desafíos del presente.

NAHUEL A PEDROSO
CAPITÀN
OPERACIONES Y GESTIÒN

Incidentes Relevantes Analizados

Separación inesperada durante STS: una falla en la línea de amarre generó riesgo operacional

Durante una operación STS en Rada La Plata, la rotura de dos largos de proa provocó una separación inesperada entre buques ya conectados para el trasvase. La rápida intervención de la tripulación evitó consecuencias mayores, pero el incidente dejó lecciones claves sobre vigilancia, estado de cabos y control operativo en amarres críticos.

Introducción:

El siguiente caso corresponde a un cuasi accidente ocurrido durante una operación Ship to Ship (STS), que evidencia la importancia de mantener el control sobre los amarres, especialmente en fases previas al inicio de la transferencia de carga. La atención temprana del personal evitó consecuencias mayores, pero se generaron daños materiales menores que podrían haberse agravado.

El 12 de marzo de 2025 a las 15:45 hs, mientras el Buque Alfa C permanecía amarrado al MV/ES VANQUISH en Rada La Plata Z.E.1 para proceder con una operación de búnker, se produjo la rotura simultánea de dos largos de proa del Alfa C. El hecho fue advertido por el marinero de guardia Mendoza Carlos y el bombero Julio Mineo, quienes notificaron de inmediato al Oficial de Guardia, Juan Manuel Maldonado.

El oficial activó el Plan de Respuesta a Emergencias, solicitó máquinas con urgencia y convocó al personal de maniobra. A raíz de la pérdida de tensión de los largos y la acción del viento, el Alfa C comenzó a separarse hacia babor, alejando su amura de estribor respecto al buque receptor y generando una rotación leve.

Durante la deriva, una defensa tipo rueda de camión del Alfa C impactó la barandilla del VANQUISH, provocando una deformación de aproximadamente un metro. Asimismo, la separación de ambos cascos —ya conectados mediante líneas de transferencia— provocó la avería de una manguera de carga de 20 metros, construida en composite de 8 pulgadas de diámetro.

Daños registrados:

- Buque propio: manguera de carga dañada (8” x 20 m, tipo composite).
- Buque receptor (MV/ES VANQUISH): leve torsión en barandilla de babor.
- No se registraron daños personales ni contaminación.

Lecciones aprendidas y propuesta de mejora continua:

1. Evaluar la resistencia residual de cabos en uso intensivo, reforzando el criterio de reemplazo anticipado ante desgaste o envejecimiento.
2. Establecer inspecciones cruzadas previas al inicio de STS, con checklist específico de tensado, simetría y redundancia de amarras.
3. Instalar sistema de monitoreo visual continuo (vigilancia dedicada) durante las fases previas al paso de producto, especialmente en condiciones expuestas.
4. Entrenar a la tripulación en protocolos de separación controlada, con roles y tiempos de respuesta definidos ante falla de amarre.
5. Revisar el procedimiento de carga STS para incluir una validación técnica y operativa de los elementos de conexión (mangueras, manifolds, defensas).

El incidente ocurrido durante la operación STS en Rada La Plata con el Buque Alfa C no generó víctimas ni contaminación, pero constituye un claro ejemplo de cómo la suma de pequeños desvíos operativos puede desembocar en una situación de riesgo real. La rotura simultánea de dos largos de proa —en condiciones meteorológicas estables— revela posibles debilidades en la gestión del aparejo, en los criterios de mantenimiento preventivo de los elementos de amarre y en la vigilancia dinámica durante maniobras críticas.

En Naviera Cruz del Sur, la política de Seguridad y Protección Ambiental establece como principios fundamentales: la anticipación al riesgo, el aprendizaje a partir de eventos, y el compromiso activo de cada miembro de la dotación para identificar y corregir condiciones inseguras. El hecho aquí analizado debe ser tratado no como una excepción, sino como una oportunidad concreta para revisar nuestros procesos a la luz de una cultura de mejora continua.

Asimismo, este evento revalida la importancia de fortalecer la integración entre las áreas de puente y cubierta durante operaciones STS, promoviendo una comunicación permanente y verificaciones cruzadas previas al inicio del trasvase. La conexión de mangueras de carga implica no sólo un riesgo técnico, sino un umbral de vulnerabilidad sistémica que requiere máxima atención hasta la finalización del desacople.





Circulares de Flota

Circulares de flota

Durante el segundo periodo del año se emitieron dos circulares de flota de índole técnica, dirigidas específicamente a determinados buques, pero compartidas con toda la dotación como parte del compromiso con una comunicación transparente. Además, se implementó una planilla de reporte quincenal que permite mantener un flujo constante de información sobre las operaciones y decisiones de la compañía.



CIRCULAR Nº 04/25 - BAJA DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA DE TANQUES A BORDO DEL M/N NANY

La Circular 04/25 informa la suspensión operativa definitiva del sistema Emerson–TankRadar instalado a bordo del buque NANY, tras múltiples fallos y la confirmación de obsolescencia por parte del representante técnico. La empresa ha dado de baja oficial al sistema y ha implementado un procedimiento de reemplazo con medición manual mediante cintas UTI, acompañado por alarmas de nivel alto y muy alto, termómetros redundantes y controles visuales.

🔧 Principales medidas adoptadas:

- Implementación del Procedimiento de Manejo del Cambio 01/2025.
- Actualización de documentos operativos: Manual de Carga, Manual de Seguridad, Plan de Mantenimiento, Lista de Equipos Críticos y registros técnicos.
- Coordinación con clasificación para validar el nuevo esquema de operación.
- Control visual obligatorio de niveles y temperaturas en todas las operaciones de carga y lastre.



CIRCULAR Nº 05/25 - IMPLEMENTACIÓN DEL REPORTE QUINCENAL DE VIAJES Y CARGA (TODOS LOS BUQUES)

Emitida el 23 de abril de 2025, esta circular establece la obligatoriedad del nuevo formato quincenal de reporte operativo para todos los buques. Esta medida busca mejorar el flujo de información entre la flota y la gerencia, proporcionando datos más frecuentes, completos y estructurados.
🧭 Características del nuevo sistema:

- Sustituye el antiguo reporte mensual.
- Debe completarse cada 15 días calendario, sin excepción.
- Incluye datos sobre: consumos, cargas, horarios de arribo y zarpe, destinos, códigos de demora, observaciones.
- Las columnas de observaciones deben utilizarse activamente, explicando desvíos o situaciones particulares.
- Es una obligación operativa formal de cada buque.

📊 Ejemplo de planilla y codificación:

🔎 Códigos estandarizados permiten identificar causas de demora, zonas de fondeo, estadías en puerto, condiciones meteorológicas, problemas de terminal o del buque, entre otros factores.

📍 Toda esta información será utilizada para el análisis de desempeño, eficiencia operativa y planificación estratégica de la compañía.

Reporte de actos inseguros

Durante este nuevo periodo, volvemos a destacar la importancia de reportar condiciones y actos inseguros como una herramienta preventiva clave. No se trata simplemente de cumplir con un procedimiento, sino de ejercer un rol activo en la construcción de un entorno más seguro y profesional a bordo.
Las dotaciones del buque Alfa C han mostrado un aumento sostenido en la identificación de riesgos, lo que evidencia un mayor grado de involucramiento y conciencia. Esta información, correctamente canalizada a través del Oficial de Seguridad, permite analizar tendencias, aplicar medidas correctivas y fortalecer la cultura de prevención.
La seguridad no se delega: se ejerce en cada acción y se construye colectivamente. En un contexto operativo exigente y en permanente evolución, la actitud proactiva frente al riesgo es lo que marca la diferencia. Por eso, seguir reportando, actuar con responsabilidad y mantener los canales abiertos de comunicación son prácticas esenciales que nos protegen a todos y consolidan nuestros estándares.

Recordatorio Operativo: ¿Qué es un Acto Inseguro, una Condición Insegura y un Cuasi Accidente?
En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad, es fundamental que todos los tripulantes conozcan y comprendan con claridad las diferencias entre acto inseguro, condición insegura y cuasi accidente. Estos conceptos no solo ordenan el análisis de los eventos, sino que permiten clasificar correctamente los reportes y activar medidas correctivas eficaces.

⚠️ Acto Inseguro
Se refiere a una acción realizada por una persona que se desvía de un procedimiento, norma o práctica segura, generando un riesgo para las personas, el buque o el medioambiente. No siempre genera una consecuencia directa, pero representa una amenaza latente.

Ejemplo:
Durante la operación STS, un tripulante se traslada por cubierta sin el chaleco salvavidas ni el arnés de seguridad, a pesar de estar en una zona de maniobra con oleaje y movimiento de buques. Aunque no ocurre un incidente, la exposición al riesgo es evidente.

🛠️ Condición Insegura
Es una situación física o ambiental que representa un peligro potencial para la seguridad, producto de fallas técnicas, mantenimiento deficiente, señalización incorrecta, iluminación inadecuada, entre otros factores.

Ejemplo:
Una tapa de registro de tanque queda parcialmente abierta tras una ventilación forzada y no se coloca ninguna barrera ni cartel de advertencia. Esta omisión genera una situación de riesgo de caída o exposición a gases residuales.

💥 Cuasi Accidente
También denominado "near miss", es un evento no deseado que estuvo a punto de causar un accidente, pero que no lo hizo por azar, por una reacción oportuna o por un sistema de contención que funcionó correctamente. Aunque no haya daño, se trata de una señal de alarma importante.


Ejemplo:
Durante la desconexión de mangueras tras una descarga de crudo, se detecta una leve presión residual no drenada en el manifold. El operador reacciona a tiempo, cierra válvulas y evita un derrame. Si no hubiera intervenido, el producto se habría liberado a cubierta.

📣 Importante: Todos estos eventos deben ser reportados utilizando los formularios correspondientes (MG-21, MG-06, MG-07), documentando con claridad la situación, sus causas probables y las medidas tomadas o propuestas. La mejora continua se construye con información concreta y oportuna.


Reportar no es señalar errores: es asumir el compromiso profesional de anticiparse al riesgo y proteger la vida, el buque y el entorno.

Desde Naviera Cruz del Sur renovamos nuestro compromiso con una gestión de seguridad activa, dinámica y profundamente orientada a la mejora continua. Estamos convencidos de que una operación verdaderamente segura no se construye solo con procedimientos, sino con participación, análisis y compromiso colectivo. Por eso, en este nuevo periodo hemos dado un paso firme al iniciar un análisis en profundidad de los principales indicadores del sistema de reporte a bordo: actos inseguros, condiciones inseguras y cuasi accidentes.
Esta iniciativa busca no solo cuantificar, sino comprender qué estamos reportando, cómo lo estamos haciendo y, sobre todo, qué factores podrían estar quedando fuera del radar preventivo. La mejora continua exige datos reales, visión crítica y colaboración entre todos los sectores: tripulaciones, oficiales, comités de seguridad, supervisores y áreas de apoyo en tierra.
Con esta revisión integral queremos fortalecer los vínculos entre la información operativa y la toma de decisiones, impulsar una cultura de reporte más completa y consolidar una base sólida para anticiparnos al riesgo. Porque en seguridad, cada dato cuenta, y cada reporte, por mínimo que parezca, es una oportunidad concreta para hacer las cosas mejor.

ALFA C




Durante el segundo periodo, las condiciones inseguras disminuyeron, posiblemente gracias a mejoras en el entorno de trabajo o refuerzos en infraestructura y procedimientos. En contraste, los actos inseguros aumentaron de forma significativa, lo que señala la necesidad de reforzar los aspectos conductuales y la supervisión directa en la operación. No se registraron cuasi accidentes, lo que puede interpretarse como una mejora real o una posible subnotificación que merece revisión. Este análisis debe ser abordado en los Comités de Seguridad a bordo, promoviendo la reflexión entre tripulantes y oficiales sobre la importancia de reportar a tiempo, fortalecer la prevención conductual y mantener un seguimiento activo de los riesgos detectados.




COMPARATIVA CON TRIMESTRE ANTERIOR


GUSTAVO U



Durante el primer semestre del año, el buque Gustavo U reportó un total moderado de condiciones inseguras, con una leve actividad en el primer trimestre: una condición insegura y un acto inseguro detectados en enero, y sin registros en febrero ni marzo, salvo tres condiciones inseguras en este último mes. En abril no se reportaron eventos, lo que podría interpretarse como una estabilidad temporal o una subnotificación. En mayo se mantuvo el mismo nivel de condiciones inseguras (tres) y se sumaron dos actos inseguros, mientras que en junio se reportó una condición insegura adicional y un acto inseguro más. Si bien no se registraron cuasi accidentes en ninguno de los seis meses, el incremento sostenido en los actos inseguros durante el segundo periodo sugiere la necesidad de revisar los comportamientos operativos y reforzar la supervisión activa. Estos datos reflejan la importancia de mantener la constancia en la observación, el registro y la mejora continua, como parte de la cultura de seguridad a bordo.




NANY



Durante el primer periodo, el buque NANY registró un total de 18 condiciones inseguras, distribuidas en 7 durante enero, 6 en febrero y 5 en marzo. No se reportaron actos inseguros ni cuasi accidentes en esos tres meses, lo que indica un enfoque preventivo centrado especialmente en aspectos materiales o de infraestructura.

En el segundo periodo, las condiciones inseguras disminuyeron levemente: se registraron 5 en abril, 6 en mayo y 4 en junio, manteniéndose en valores similares pero con una tendencia a la baja. Al igual que en el trimestre anterior, no se reportaron actos inseguros ni cuasi accidentes.

Este comportamiento evidencia una consistencia en la observación de condiciones inseguras, aunque también señala la necesidad de fomentar una mayor cultura de reporte en relación con los factores conductuales (actos inseguros) y la detección oportuna de cuasi accidentes. El análisis deberá ser revisado por el Comité de Seguridad del buque para profundizar en las causas subyacentes de las observaciones y fortalecer la participación de toda la tripulación en los distintos tipos de reportes.



El Sistema de Gestión de Seguridad (SGS) de cualquier organización marítima moderna se sustenta en la identificación proactiva de peligros y la evaluación permanente de riesgos. Bajo los lineamientos del Código Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y la Prevención de la Contaminación (Código ISM), así como en concordancia con los elementos establecidos por el Tanker Management and Self Assessment (TMSA), los procesos de reporte de condiciones y actos inseguros constituyen una herramienta esencial para anticipar incidentes, fortalecer la cultura de seguridad y consolidar la mejora continua.

No obstante, el análisis comparativo de registros recientes evidencia una tendencia preocupante: la subnotificación sostenida —o en algunos casos, la ausencia total— de reportes relacionados con actos inseguros. Mientras las condiciones inseguras (fallas físicas, debilidades estructurales, deficiencias materiales) son, en general, registradas con mayor frecuencia, los actos inseguros —comportamientos desviados de procedimientos, negligencias operativas, acciones no autorizadas o prácticas riesgosas — permanecen subrepresentados en los sistemas de reporte.

Esta asimetría no responde a la ausencia de conductas riesgosas, sino a un patrón cultural que aún persiste en muchos entornos operativos. Existe una tendencia natural a asociar el reporte de actos inseguros con una forma de exposición individual o culpa, cuando en realidad se trata de una instancia preventiva y colectiva de aprendizaje. Las normas internacionales, entre ellas la Resolución A.1022(26) de la OMI sobre cultura de seguridad, insisten en la necesidad de fomentar entornos abiertos, libres de represalias, donde el error humano pueda ser discutido y abordado como parte integral de la gestión de riesgos.

La industria marítima global ha avanzado en este sentido, incorporando prácticas como el "Just Culture", promovida por la IMO y por organismos como OCIMF y INTERTANKO. Bajo esta filosofía, el error no deliberado no se penaliza, sino que se analiza, se sistematiza y se traduce en acciones correctivas efectivas. En esta lógica, el reporte de actos inseguros no solo es aceptado, sino exigido como parte de la madurez operativa.

En contextos donde se realizan múltiples operaciones diarias —maniobras de puerto, fondeos, navegación restringida, operaciones con carga o pasaje, tareas de mantenimiento y coordinación con terceros— es poco probable, por no decir irreal, que no se manifiesten desviaciones conductuales. La no detección o el no registro de estos eventos genera una falsa sensación de seguridad que termina debilitando al sistema en su conjunto.

Además, la temporalidad de los reportes también constituye un factor crítico. Informes realizados de forma tardía, fuera del contexto operativo en el que ocurrieron, pierden valor para el aprendizaje y la prevención. La oportunidad en el reporte es clave. Las Normas ISO 45001 e ISO 9001 refuerzan esta exigencia al establecer que todo hallazgo debe ser analizado en tiempo real para habilitar la mejora efectiva de procesos y la toma de decisiones informadas.

Resulta necesario entonces reiterar: el SGS no es un conjunto de documentos estáticos ni una exigencia formal para auditorías externas. Es una estructura viva, que se alimenta de la observación permanente, del compromiso de cada tripulante y de la acción inmediata ante la detección de cualquier desviación. Reportar un acto inseguro no es acusar: es proteger. Es fortalecer el sistema. Es cuidar la vida.

Los Comités de Seguridad a bordo deben asumir un rol más proactivo en este sentido. Es fundamental que cada reunión incluya la revisión crítica de los reportes recibidos, la evaluación de las causas raíz y el análisis de la ausencia de ciertos tipos de eventos. La pregunta no es solamente qué se reportó, sino también qué no se reportó y por qué. Ese vacío es tan revelador como los datos duros.

Finalmente, para avanzar hacia una verdadera cultura de seguridad, cada actor del sistema debe comprender que el silencio ante un acto inseguro es una forma de complicidad con el riesgo. La mejora continua requiere una vigilancia activa, una participación honesta y una voluntad permanente de registrar, comunicar y aprender. Solo así se podrá construir una operación marítima resiliente, profesional y alineada con los más altos estándares internacionales.

DIQUE EN TANDANOR DEL B/T ALFA C

Dique seco con estándar alto: compromiso operativo y cero incidentes

La reciente estadía en dique del Buque Alfa C marcó un punto destacado del segundo periodo operativo, no solo por la magnitud de los trabajos técnicos realizados, sino por el modo en que fueron gestionados: con cero incidentes registrados durante toda la permanencia en astillero. Este logro, que merece ser subrayado, fue posible gracias a una estrategia clara donde la seguridad ocupó un lugar central, transversal y sostenido en cada etapa del proceso.

Desde el inicio de las tareas, se trabajó de manera coordinada y colaborativa con el personal del astillero, estableciendo protocolos conjuntos, cronogramas de intervención, rutinas de control y mecanismos de validación cruzada. La seguridad fue, sin excepción, la columna vertebral de toda la operación, y no un aspecto accesorio. Cada maniobra, acceso, intervención técnica o movimiento de personal fue supervisado con criterio, planificación y conciencia del riesgo.

Como parte de este enfoque preventivo integral, se tomó la decisión de contratar inspectores de seguridad externos, especializados en ambientes de reparación naval, para reforzar los niveles de supervisión durante las tareas críticas. Esta medida no solo permitió una observación más rigurosa y especializada, sino que también fortaleció el compromiso institucional con una gestión de seguridad basada en estándares elevados y prácticas auditables.

El desempeño de la tripulación fue ejemplar. Se destacó por su orden, disciplina operativa, capacidad de adaptación al entorno de dique y participación activa en la prevención. La integración entre los equipos de a bordo, el astillero y los servicios externos de control de riesgos fue uno de los factores clave que permitió alcanzar el objetivo de cero incidentes reales ni potenciales.

Este resultado demuestra que la seguridad no es una consigna retórica, sino una forma de trabajar. Una práctica concreta que se ejerce, se comunica, se coordina y se supervisa. Felicitamos al equipo del Alfa C por el profesionalismo sostenido y renovamos nuestro compromiso de extender esta experiencia a futuras estadías, reparaciones y operaciones especiales.

Porque cuando la seguridad es el eje de cada decisión, los resultados están a la vista.



Compromiso con el sistema de gestion de la seguridad

La magnitud de los trabajos realizados se tradujo no solo en resultados técnicos visibles, sino también en un volumen excepcional de documentación preventiva: más de 330 formularios y permisos de trabajo fueron emitidos, gestionados, controlados y archivados durante todo el proceso de reparación. Este dato, lejos de ser meramente estadístico, representa un indicador de alto valor para evaluar el nivel de planificación, disciplina operativa y control real ejercido sobre cada tarea ejecutada.

Cada formulario —ya sea un permiso para ingreso a espacios confinados, trabajo en altura, operaciones con calor, manipulación de equipos energizados, tareas de izado, apertura de sistemas o limpieza de tanques— fue el resultado de una evaluación previa, una verificación cruzada y una decisión documentada. Estos registros no solo habilitan operaciones, sino que obligan a revisar procedimientos, validar condiciones, asignar responsables y verificar el cumplimiento de medidas de seguridad antes, durante y después de cada intervención.

En este contexto, el formulario deja de ser una formalidad administrativa para convertirse en una herramienta de anticipación al riesgo. Su emisión ordenada y su trazabilidad completa permiten demostrar que la operación fue gestionada conforme al Sistema de Gestión de Seguridad (SGS) y en alineación con los estándares de la industria, incluyendo lo establecido en el Código ISM, las guías OCIMF, las Mooring Equipment Guidelines (MEG) y los lineamientos del TMSA en cuanto a control de contratistas, trabajos en caliente, y autorizaciones críticas.

La carga administrativa que implica gestionar este volumen documental es significativa, y su cumplimiento sin demoras operativas solo es posible cuando la tripulación internaliza que el permiso de trabajo no es un obstáculo, sino una protección. En cada espacio confinado inspeccionado, en cada equipo intervenido, en cada cubierta transitada con riesgo, hubo un documento respaldando que la seguridad fue considerada, analizada y formalmente gestionada.

Este desempeño también refleja la madurez del equipo de a bordo para mantener la documentación viva, dinámica, accesible y bajo control, incluso en un entorno ajeno al habitual como es el astillero. La correcta distribución de funciones entre oficiales, responsables de seguridad, jefes de áreas y supervisores externos fue determinante para sostener este nivel de control sin perder eficiencia ni retrasar los cronogramas operativos.

Procesar más de 330 formularios con criterio técnico, en tiempo real, con validación y cierre adecuado, es mucho más que un número. Es evidencia concreta de una cultura operativa que prioriza la prevención sobre la improvisación, que transforma los procedimientos en decisiones informadas, y que entiende que la mejora continua se construye con cada firma, cada checklist y cada validación formal de seguridad.

Estos registros no solo quedan en papel: alimentan el análisis posterior, fortalecen las auditorías, construyen memoria operativa y permiten extraer aprendizajes para futuras operaciones. En cada formulario emitido hay una oportunidad de mejora capturada a tiempo, una desviación evitada y un riesgo controlado.

Este nivel de control documental no es común en todas las organizaciones ni en todas las estadías en dique. Por eso, debe ser reconocido y utilizado como modelo de gestión replicable, demostrando que la seguridad, cuando se gestiona con rigor y convicción, puede abarcarlo todo: desde una válvula en mantenimiento hasta la cultura de toda una operación.

Lecciones aprendidas: anticipación, coordinación y flexibilidad como claves para el éxito en estadías críticas

Toda operación técnica de alta complejidad —como lo son las estadías en dique seco— pone a prueba no solo la eficiencia de los procedimientos, sino también la solidez de la coordinación interinstitucional, la calidad del planeamiento y la capacidad de adaptación ante desvíos inevitables. Más allá de los logros alcanzados, es fundamental asumir que cada intervención es una fuente valiosa de lecciones aprendidas, tanto para el personal embarcado como para los equipos de tierra, proveedores y contratistas.

Una de las enseñanzas más importantes que emergen de estas experiencias es la necesidad de fortalecer la gestión anticipada de recursos críticos. Esto no solo implica asegurar el arribo puntual del buque al astillero, sino también prever con precisión los tiempos logísticos, la provisión de materiales, la disponibilidad de repuestos, y la secuencia de inspecciones y trabajos a realizar. Una demora en cualquiera de estos factores impacta de manera directa en el cumplimiento del cronograma técnico y, por ende, en los costos, los tiempos fuera de servicio y el aprovechamiento real del dique.

Asimismo, se vuelve evidente que la planificación debe ser flexible pero no laxa. Es decir, debe contemplar márgenes realistas, escenarios alternativos y secuencias de trabajo que puedan adaptarse ante la aparición de restricciones operativas, dificultades de limpieza, incompatibilidades en la disponibilidad de espacios o recursos humanos y cuellos de botella con terceros. A mayor anticipación y mayor involucramiento de todas las partes en la etapa previa, menor será la exposición a estas disrupciones.

Por otro lado, la comunicación operativa interáreas requiere una mejora constante. No basta con el intercambio técnico entre supervisores: debe generarse un canal fluido, documentado y permanente entre todos los actores —desde la dotación del buque hasta los departamentos técnicos, de compras, logística, mantenimiento y seguridad—. La falta de sincronía o de información clara en momentos clave puede derivar en errores de interpretación, tiempos muertos o decisiones de último momento que comprometen el resultado integral.

El enfoque de mejora continua exige también reconocer los desvíos sin maquillarlos, para convertirlos en mecanismos de aprendizaje institucional. No se trata de asignar responsabilidades individuales, sino de construir una memoria operativa compartida que permita que cada estadía sea mejor que la anterior. Esto requiere metodologías de retroalimentación formales, análisis post-operativos, reuniones de cierre, y documentación de hallazgos y recomendaciones que sean revisadas antes de cada nuevo proceso de alistamiento.

Desde la perspectiva de seguridad, también es necesario aprender que las condiciones logísticas, administrativas o de abastecimiento no pueden ser excusas para relajar los estándares preventivos. Incluso en escenarios de presión temporal o incertidumbre operativa, los requisitos de permisos, control de acceso, verificación de atmósferas, supervisión directa y documentación de tareas deben mantenerse sin excepciones. La integridad física de las personas y la protección de activos no se negocian.

Finalmente, el compromiso del personal embarcado debe encontrar su complemento y respaldo en tierra. La experiencia demuestra que la calidad del soporte brindado desde las oficinas técnicas, de compras, de contrataciones y de gestión logística tiene un impacto directo en el éxito de las operaciones críticas. La seguridad, la eficiencia y la previsibilidad son objetivos compartidos, y se alcanzan cuando cada eslabón de la cadena opera bajo una misma lógica de cooperación, previsión y disciplina.

Aprender de lo que no salió como se esperaba no es signo de debilidad, sino de madurez institucional. Por eso, desde Naviera Cruz del Sur reafirmamos que cada lección aprendida será insumo para una planificación más robusta, una ejecución más eficiente y una cultura operativa más sólida. La mejora continua se construye en cada experiencia, y sólo es posible si estamos dispuestos a observarnos, corregir y evolucionar como equipo.

La importancia de asentar correctamente

LIBROS DE REGISTROS DE HIDROCARBUROS BAJO LA LUPA

La precisión y trazabilidad de los libros ORB reflejan el compromiso operativo, ambiental y normativo de toda la dotación. Evitar errores y demoras en los asientos no es solo una buena práctica: es una exigencia internacional.

El adecuado registro de movimientos de hidrocarburos a bordo es una responsabilidad crítica que trasciende lo administrativo: se trata de una obligación legal, ambiental y operativa. Los Oil Record Books (ORB) —Libro de Registro de Hidrocarburos Parte I y Parte II, según aplique al tipo de buque— son documentos oficiales que deben reflejar con precisión todas las operaciones asociadas a residuos oleosos, descarga, limpieza de tanques, separación de agua, disposiciones en tierra, y cualquier otra actividad contemplada por el Anexo I del Convenio MARPOL 73/78.


Durante las últimas inspecciones recibidas por buques de la flota, se han reiterado observaciones relativas a la calidad, claridad y consistencia de los asientos efectuados. Esto incluye omisiones de fechas, firmas incompletas, descripción genérica de las operaciones, errores en los volúmenes anotados, o registros asentados con retraso. Si bien en muchos casos no se trató de una acción dolosa, la falta de rigurosidad en estos registros puede constituir una no conformidad grave, con consecuencias legales y reputacionales importantes para la compañía y el buque.

Cada asiento en el libro debe estar redactado de manera clara, sin ambigüedades, con la nomenclatura y codificación oficial vigente según la MEPC.1/Circ.736/Rev.2, y firmado por el oficial responsable de la operación y el capitán. Cualquier corrección debe realizarse de acuerdo a lo estipulado, dejando constancia y sin generar tachaduras o espacios en blanco. La información debe ser coherente con los partes de máquinas, bitácoras, órdenes de trabajo y demás documentos operativos.

Además, es esencial que exista coincidencia entre los asientos y los sistemas de registro electrónico, medidores de tanques, reportes de residuos entregados en puerto, y registros del separador de agua y aceite (OWS). La falta de correlación entre estos elementos genera dudas fundadas en los inspectores y puede dar lugar a auditorías más rigurosas.

La cultura de cumplimiento ambiental que promovemos como naviera no se limita a evitar derrames: también incluye demostrar, mediante documentación impecable, que cada residuo fue tratado y dispuesto de acuerdo con los procedimientos y normativas. La trazabilidad comienza con un buen asiento, registrado en tiempo y forma, respaldado por datos reales y con la conciencia de que representa una declaración técnica y legal.

Recordamos a todas las dotaciones la importancia de tratar los libros de registro como documentos oficiales bajo régimen de inspección internacional, sujetos a revisión por parte de autoridades marítimas, terminales, sociedades de clasificación y entidades vetting. La prolijidad, exactitud y oportunidad en su confección son reflejo directo del profesionalismo del buque y su tripulación.
Invitamos a los Oficiales de Máquinas, Primeros Oficiales, Capitanes y responsables de área a reforzar el control interno sobre estos asientos, revisar los formularios oficiales, y abordar este punto en los Comités de Seguridad a bordo. Desde tierra, el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente se encuentra disponible para acompañar en la interpretación normativa y resolución de dudas operativas.
Una operación segura y en cumplimiento no se demuestra solo con lo que se hace, sino también con lo que se documenta correctamente. En materia de hidrocarburos, lo que no se registra con precisión, no existe a ojos de la ley.



“Reunión de Planificación de Trabajo (WPM) (ISGOTT 4.7.5)” (TOOLBOX MEETING)

Organizar el trabajo no es solo una cuestión de eficiencia, sino una condición esencial para alcanzar objetivos con claridad, reducir errores y fomentar un entorno laboral saludable. Cuando las tareas están bien distribuidas, los recursos optimizados y los tiempos definidos, se facilita la toma de decisiones, se minimizan los imprevistos y se maximiza la productividad individual y colectiva.
En el ámbito marítimo, logístico o empresarial, una buena organización garantiza la coordinación entre departamentos, el cumplimiento normativo y la trazabilidad de cada acción. Además, permite anticiparse a los desafíos, responder con agilidad ante situaciones críticas y mantener un estándar de calidad constante. En definitiva, organizar el trabajo es construir una base sólida sobre la cual cualquier equipo puede avanzar con rumbo firme y propósito claro.

¿Qué es un toolbox meeting?
Un toolbox meeting (o charla de seguridad previa al trabajo) es:

Una reunión breve (5-15 minutos) que se realiza antes de iniciar una tarea crítica o de riesgo (ejemplo: operaciones de bunker, carga/descarga, trabajos en caliente, ingreso a espacios confinados).
Se realiza con todo el personal involucrado directamente en la tarea.



El objetivo es:
Explicar claramente el trabajo a realizar.
Identificar riesgos específicos de la tarea.
Recordar medidas de control y EPP necesarios.
Asegurar que todos comprendan sus roles y responsabilidades.
Establecer canales de comunicación y acciones de emergencia.

¿QUE DICE NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN ?:

MANUAL DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE – punto 2.2.3.2. “Reunión de Planificación de Trabajo (WPM) (ISGOTT 4.7.5)”

Se debe realizar una reunión diaria de planificación del trabajo (Work Planning Meeting o toolbox meeting) para garantizar que las operaciones y las tareas de mantenimiento se planifiquen y gestionen correctamente, con el objetivo de completar todas las tareas de forma segura y eficiente. Estas reuniones pueden incluir discusiones sobre, como mínimo:
• Tareas a llevar a cabo
• Permisos de Trabajo
• Requerimientos de aislación y etiquetado, u otros requeridas para las tareas a efectuar
• Visitas previstas a Bordo
• Identificación de riesgos

Las reuniones tienen por objeto planificar aspectos de seguridad en los trabajos diarios programados en las cuales deben considerarse todas las herramientas que se disponen para obtener operaciones y trabajos seguros, tales como el análisis y evaluación de riesgos, asegurar el empleo de permisos de trabajo, la aplicación de las recomendaciones de la industria y las buenas prácticas de trabajo seguro, los procedimientos operativos, la identificación de las tareas y el equipamiento requerido, el uso de elementos de protección personal, etc.

Entre los asistentes a la reunión deben encontrarse los jefes de Departamento, el Capitán y Jefe de Máquinas como mínimo. En caso de ausencia la misma deberá ser justificada. En la medida de lo posible también deberá estar presente el oficiales u oficiales de seguridad del buque.

Se ha definido la planilla MS.20 HOJA DE REUNION DIARIA DE PLANIFICACION DEL TRABAJO (WORK MEETING PLANING DAY SHEET), para llevar un registro de estas reuniones y los temas tratados en las mismas.

En el ámbito de las operaciones marítimas y portuarias, donde cada tarea implica una interacción compleja entre personas, equipos, normativas y factores ambientales, la seguridad no puede dejarse librada al azar ni a la rutina. La realización sistemática de reuniones de planificación del trabajo —conocidas como toolbox meetings— constituye una herramienta fundamental para garantizar que cada tarea crítica sea ejecutada con conciencia, responsabilidad y preparación.

Estas breves pero poderosas reuniones permiten alinear al equipo en torno a objetivos comunes, identificar y prevenir riesgos antes de que se materialicen, y asegurar que todos los actores involucrados comprendan sus funciones y protocolos de actuación, incluyendo las acciones ante emergencias.

Nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente establece con claridad la obligatoriedad y estructura de estas reuniones diarias, siguiendo las recomendaciones del ISGOTT y las mejores prácticas internacionales. A través del uso de la planilla MS.20, no solo se da cumplimiento documental, sino que se fortalece una cultura de seguridad proactiva, donde cada decisión operativa se apoya en el análisis, la comunicación y el compromiso compartido.

En definitiva, el toolbox meeting no es solo una formalidad: es una manifestación concreta del liderazgo en seguridad, de la profesionalidad de nuestra dotación y del respeto por la vida y el entorno en cada maniobra y tarea.





Nota de cierre

Finaliza un nuevo periodo de trabajo y análisis conjunto, en el que una vez más queda en evidencia que la seguridad no es un estado alcanzado, sino un proceso constante de aprendizaje, revisión y mejora. Cada dato analizado, cada incidente reportado, cada lección aprendida, cada recomendación emitida y cada formulario correctamente completado son piezas fundamentales de un sistema que no deja lugar a la improvisación.

Desde Naviera Cruz del Sur reafirmamos nuestro compromiso con una operación segura, limpia y eficiente. La mejora continua no depende de un área específica, sino de una actitud colectiva que trasciende roles y jerarquías. Por eso, reconocemos el esfuerzo sostenido de las dotaciones a bordo, de los equipos técnicos en tierra, de los supervisores, inspectores, oficiales y todos aquellos que, desde su lugar, contribuyen cada día a elevar los estándares.

Hemos puesto especial foco en el fortalecimiento de los reportes, en el análisis riguroso de los indicadores operativos y en la implementación de herramientas de gestión más robustas. Sabemos que el camino no siempre es lineal, pero también sabemos que cada avance, por pequeño que parezca, nos acerca más a nuestra visión de cero accidentes, cero derrames y cero compromisos con la mediocridad.

Invitamos a todas las dotaciones a seguir participando activamente, proponiendo mejoras, informando riesgos, manteniendo una mirada crítica y constructiva sobre la operación diaria. Esta cultura de prevención y responsabilidad compartida se construye desde abajo hacia arriba, desde cada espacio del buque y de la oficina, en cada tarea y en cada decisión.

El boletín de seguridad no es solo un documento de comunicación: es un reflejo de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que aspiramos a ser. Que cada página sirva para tomar conciencia, para reforzar buenas prácticas y para recordarnos que la excelencia no es un destino, sino una forma de navegar.

Seguimos adelante. Más comprometidos que nunca.

NAVIERA CRUZ DEL SUR

BOLETIN DE SEGURIDAD

Oficinas Centrales
Av. Libertador 6570 4to Piso Of A
Buenos Aires Argentina

www.navieracruzdelsur.com