







4/2025

Boletín de Seguridad

Índice

Introducción 03

Análisis de la seguridad operacional 04

Análisis de Tendencias 09

Casos Compartidos 13

Nota de cierre 18

Introducción

Al cerrar el año 2025, es momento de mirar el camino recorrido y reconocer todo lo aprendido. Cada experiencia, cada desafío y cada lección compartida nos permitió fortalecernos como equipo y seguir creciendo como organización.

El cierre de un año constituye siempre una oportunidad para detenernos un momento y reflexionar sobre el camino recorrido. En materia de seguridad, cada experiencia, cada reporte y cada situación analizada representan instancias valiosas de aprendizaje que permiten fortalecer nuestra forma de trabajar y consolidar una cultura basada en la prevención y la responsabilidad profesional.

Durante el año 2025 la compañía continuó desarrollando y fortaleciendo su Sistema de Gestión de Seguridad mediante el análisis de incidentes, la investigación de eventos, la identificación de actos y condiciones inseguras y la mejora continua de los procedimientos. Cada reporte recibido desde los buques y desde las distintas áreas de apoyo en tierra permitió comprender mejor nuestras actividades, identificar oportunidades de mejora y reforzar prácticas de trabajo más seguras.

El compromiso demostrado por las tripulaciones y por el personal en tierra ha sido un elemento central en este proceso. La disposición para reportar observaciones, participar en investigaciones y aplicar acciones correctivas contribuye de manera directa al fortalecimiento de una cultura donde la seguridad forma parte esencial de cada tarea.

Este último boletín del año busca compartir algunas de las principales lecciones aprendidas durante el período, recordar la importancia de mantener siempre una actitud preventiva y reafirmar que la seguridad es una responsabilidad compartida que requiere atención permanente, criterio profesional y trabajo en equipo.

Al cerrar el año 2025, renovamos el compromiso de continuar aprendiendo de cada experiencia, mejorar nuestros procesos y seguir fortaleciendo una cultura en la que la seguridad esté presente en cada decisión y en cada maniobra.

NAHUEL A. PEDROSO
Capitán
Operaciones y Gestión

Análisis de la seguridad operacional 2025

El sistema de reporte de Actos y Condiciones Inseguras continúa siendo una herramienta clave para la prevención de incidentes dentro de las operaciones de la compañía. A través de estos reportes, las tripulaciones pueden identificar y comunicar situaciones que, de no ser corregidas a tiempo, podrían derivar en accidentes, daños materiales o afectaciones al medio ambiente.

El presente análisis corresponde al último período del año 2025, y recoge los reportes generados por los distintos buques de la flota durante las actividades normales de operación, incluyendo maniobras, navegación, trabajos de mantenimiento y tareas rutinarias a bordo. Cada uno de estos reportes representa una contribución directa al fortalecimiento de la cultura de seguridad, permitiendo detectar riesgos en etapas tempranas y promover acciones correctivas antes de que ocurran eventos no deseados.


La revisión de la información reportada permite identificar patrones operativos, áreas de mayor exposición al riesgo y oportunidades de mejora en los procedimientos y prácticas de trabajo a bordo. Asimismo, refleja el nivel de compromiso de las tripulaciones con la observación activa de las condiciones de trabajo y con la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad.

En este Boletín de Seguridad se desarrollará, en primer lugar, un análisis de los reportes por buque, con el objetivo de observar cómo se distribuyen las observaciones dentro de la flota y qué tipo de situaciones fueron detectadas en cada unidad. Posteriormente, se realizará un análisis de recurrencias, identificando aquellos casos que se repiten entre distintos buques o a lo largo del período, lo que permitirá evaluar la existencia de factores comunes que requieran atención a nivel operativo o organizacional.

El objetivo de este análisis es transformar cada reporte en aprendizaje operativo, reforzando la prevención y consolidando una cultura en la que la seguridad sea una responsabilidad compartida por toda la flota.

ALFA C

86	56	28	2
Reportes totales	Condiciones inseguras	Actos inseguros	Cuasi accidentes




Durante el año 2025 el buque Alfa C registró un total de 86 reportes relacionados con seguridad, de los cuales 56 correspondieron a condiciones inseguras, 28 a actos inseguros y 2 a cuasi accidentes. El predominio de reportes vinculados a condiciones inseguras refleja una participación activa de la tripulación en la identificación de riesgos presentes en el entorno de trabajo.

El análisis mensual muestra que los reportes de condiciones inseguras alcanzaron sus valores más elevados durante los meses de marzo, mayo, julio y agosto, con un máximo de diez observaciones en marzo. En cuanto a los actos inseguros, se observa un incremento hacia el último trimestre del año, particularmente en octubre, noviembre y diciembre. Respecto de los cuasi accidentes, se registraron únicamente dos casos durante el primer trimestre.

GUSTAVO U

38	18	20	0
Reportes totales	Condiciones inseguras	Actos inseguros	Cuasi accidentes




Durante el año 2025 el buque Gustavo U registró 38 reportes relacionados con seguridad, de los cuales 18 correspondieron a condiciones inseguras y 20 a actos inseguros, sin registrarse cuasi accidentes durante el período analizado.

El análisis mensual muestra niveles de reporte bajos durante la primera parte del año. Durante el transcurso del año se reforzaron instancias de capacitación y sensibilización sobre la importancia del sistema de reporte, con el objetivo de promover una mayor participación de la tripulación. Los niveles se mantuvieron relativamente bajos hasta el cierre del año, lo que evidencia la necesidad de continuar trabajando en la mejora de la calidad, frecuencia y profundidad de los reportes realizados.

Durante el primer trimestre del año 2026 se evaluará nuevamente la evolución de los reportes y se llevará a cabo una auditoría de seguridad enfocada específicamente en el proceso de reporte.

NANY


67	62	4	3
Reportes totales	Condiciones inseguras	Actos inseguros	Cuasi accidentes



Durante el año 2025 el buque NANY registró un total de 67 reportes, de los cuales 62 correspondieron a condiciones inseguras, 4 a actos inseguros y 3 a cuasi accidentes. El análisis muestra una mejora en la actividad del sistema de reporte durante el segundo semestre, con mayor frecuencia en la identificación de condiciones inseguras hacia los últimos meses.

Resulta llamativa la baja cantidad de reportes de actos inseguros, lo que puede indicar que ciertos comportamientos o desviaciones durante la ejecución de las tareas no están siendo identificados o reportados con la frecuencia esperada. Durante el primer trimestre de 2026 se realizará un seguimiento específico de la evolución de los reportes.

Comparativo de Flota



El análisis de los reportes de seguridad correspondientes al año 2025 en los buques Alfa C, Gustavo U y NANY permite obtener una visión general del funcionamiento del sistema de observaciones dentro de la flota.

El buque Alfa C se destaca por mantener el nivel más alto y consistente de reportes durante el año, con una participación activa en la identificación tanto de condiciones inseguras como de actos inseguros. Este comportamiento refleja una utilización efectiva del sistema de reporte como herramienta preventiva.


El buque NANY presenta también un buen nivel de reportes de condiciones inseguras, con mejora en la frecuencia durante el segundo semestre. No obstante, se observa una baja cantidad de reportes de actos inseguros.

En el caso del buque Gustavo U, el análisis muestra un nivel general de reportes más bajo, lo que sugiere la posibilidad de subreporte de observaciones durante algunas etapas del año.

Es importante recordar que un mayor número de reportes no implica necesariamente que existan más problemas a bordo, sino que refleja una mayor capacidad para identificar riesgos antes de que se conviertan en accidentes.

ALFA C


El análisis evidencia una cultura activa de identificación de condiciones inseguras, predominando los reportes técnicos sobre los conductuales. La mayor parte de los hallazgos corresponden a condiciones inseguras vinculadas a equipos o infraestructura.



Entre los aspectos más reportados se destacan los problemas en la telemetría de tanques, las condiciones de la planchada de acceso al buque, así como diversas fallas en instrumentación asociada a bombas de carga y lastre y sistemas de comunicación de emergencia. Estas observaciones aparecen repetidamente en distintos meses del año.

Otro grupo de reportes está asociado al uso incorrecto o ausencia de EPP, tanto por parte de tripulación como de personal externo. Asimismo, se detectaron reportes vinculados a maniobras de amarre y operaciones en cubierta. En términos generales, los reportes evidencian un sistema activo de identificación de riesgos.

GUSTAVO U



El análisis de los reportes MG-21 del buque Gustavo U durante 2025 muestra que la mayor parte de las observaciones no se concentró en fallas complejas del buque, sino en desviaciones conductuales y deficiencias básicas de control operativo en cubierta. El principal hallazgo del período es la recurrencia de observaciones vinculadas al uso incorrecto o ausencia de EPP, especialmente en personal externo, pero también en tripulantes propios. Esto indica una debilidad persistente en la disciplina de seguridad, en el control previo al inicio de tareas y en la supervisión durante trabajos rutinarios.

Un segundo patrón relevante es la repetición de reportes asociados a orden y limpieza en cubierta, con presencia de manchas de aceite, recipientes mal estibados, residuos fuera de lugar y obstrucciones en zonas de paso. Este tipo de observaciones sugiere debilidades en housekeeping y en el control continuo de la condición de las áreas de trabajo, con impacto directo sobre el riesgo de caídas, tropiezos, contaminación y desorganización durante maniobras.

El análisis de los reportes MG-21 del buque Gustavo U durante el año 2025 permite identificar una serie de situaciones recurrentes vinculadas principalmente al uso inadecuado de EPP, deficiencias en el orden y limpieza en cubierta y conductas inseguras durante maniobras.
Sin embargo, resulta particularmente relevante señalar que, a pesar de la repetición de estos desvíos a lo largo de distintos períodos, no se observa un incremento proporcional en la cantidad de reportes, lo cual sugiere una posible subdeclaración de situaciones inseguras o una falta de consolidación de la cultura de reporte a bordo.


Esta situación adquiere mayor relevancia considerando que las recurrencias detectadas indican que los riesgos persisten en el tiempo, especialmente en aspectos conductuales y operativos básicos. En este sentido, la estabilidad en los niveles de reporte no necesariamente refleja una mejora en las condiciones de seguridad, sino que podría evidenciar oportunidades de mejora en la calidad, frecuencia y profundidad de los reportes generados.

En función de lo expuesto, y con el objetivo de fortalecer el sistema de gestión de la seguridad, el buque será sometido durante el año 2026 a procesos específicos de observación y seguimiento, orientados a:

- Evaluar la calidad y representatividad de los reportes MG-21
- Identificar posibles brechas en la cultura de reporte
- Reforzar la detección temprana de actos y condiciones inseguras
- Mejorar la participación activa de la tripulación en el sistema de reporte

Este enfoque permitirá no solo incrementar la cantidad de reportes, sino principalmente mejorar su valor como herramienta preventiva, consolidando una cultura de seguridad más proactiva y efectiva a bordo.

NANY




El análisis de los reportes MG-21 correspondientes al buque NANY durante el año 2025 evidencia una fuerte concentración de observaciones vinculadas a fallas técnicas y condiciones de equipos, particularmente en sistemas críticos como bow thruster, telemetría de tanques, válvulas, sistemas contra incendio y líneas de lastre.

A lo largo del año se identifican múltiples recurrencias sobre los mismos sistemas, destacándose:
Fallas reiteradas en bow thruster
Problemas en electroválvulas y sistemas de lastre/carga
Deficiencias en instrumentación y sensores
Averías en equipos de incendio y sistemas auxiliares
Esta repetición de eventos técnicos indica que los desvíos no corresponden a hechos aislados, sino a condiciones persistentes del buque o demoras en la resolución definitiva de fallas.
Sin embargo, resulta particularmente relevante señalar que, pese a la recurrencia de estos eventos y su impacto potencial en la seguridad operacional, el volumen de reportes se mantiene relativamente estable a lo largo del año, sin evidenciar un incremento proporcional que acompañe la repetición de las fallas.
Asimismo, se observa una muy baja presencia de reportes asociados a actos inseguros, predominando casi exclusivamente condiciones técnicas. Esto no resulta consistente con la dinámica normal de operación de un buque, donde habitualmente coexisten desvíos técnicos y conductuales, lo que permite inferir posibles brechas en la detección o reporte de actos inseguros por parte de la tripulación.

En este contexto, la estabilidad en la cantidad de reportes, sumada a la recurrencia de los mismos tipos de fallas, sugiere que el sistema de reporte a bordo presenta oportunidades de mejora tanto en cantidad como en calidad y diversidad de los reportes generados.
En función de lo expuesto, y con el objetivo de fortalecer la cultura de reporte y la capacidad preventiva del sistema, el buque será incorporado durante el año 2026 a procesos específicos de observación y seguimiento, orientados a:

- Evaluar la representatividad de los reportes generados
- Identificar posibles subdeclaraciones de actos inseguros
- Analizar la recurrencia de fallas técnicas y su tratamiento efectivo
- Reforzar la participación activa de la tripulación en la identificación de desvíos
- Mejorar la calidad del análisis y el cierre de acciones correctivas

Este enfoque permitirá consolidar el sistema de reportes como una herramienta central de gestión, orientada no solo a registrar fallas, sino a anticipar riesgos y fortalecer la seguridad operacional del buque.



Casos Compartidos en la Flota

A continuación, compartimos un informe consolidado de los accidentes personales registrados durante el año 2025 en toda la flota, elaborado a partir del análisis de los reportes MG-06 recibidos.

El objetivo de este material no es solo exponer los casos ocurridos, sino transformar cada evento en una oportunidad de aprendizaje colectivo. A partir de la revisión comparativa entre buques, se identificaron patrones repetidos, factores de riesgo comunes y situaciones operativas donde es necesario reforzar la atención y las medidas preventivas.

Este análisis permite observar que muchos de los accidentes se producen en tareas habituales y conocidas, lo que refuerza la importancia de mantener la disciplina operativa, el uso adecuado del EPP y la evaluación previa de cada tarea, incluso en aquellas que forman parte de la rutina diaria .

Invitamos a toda la flota a revisar este informe con una mirada preventiva, incorporando las lecciones aprendidas en las operaciones diarias, con el objetivo de reducir la recurrencia de incidentes y fortalecer una cultura de seguridad activa y consciente a bordo.

Informe comparativo y lecciones preventivas

Base documental revisada: NANY, ALFA C Y GUSTAVO U

Objetivo. Consolidar los reportes MG-06 recibidos y transformarlos en material útil para el boletín de seguridad, identificando patrones, factores repetidos, diferencias entre buques y medidas concretas para reducir recurrencia. En esta version se rehizo el analisis incorporando todos los reportes adicionales del ALFA C remitidos por la empresa.

1. RESUMEN EJECUTIVO

- Se revisaron 8 reportes MG-06 correspondientes a tres buques de la flota.
- De ese total, 6 casos encuadran como accidentes laborales para análisis preventivo y 2 corresponden a eventos médicos que fueron reportados en MG-06 pero expresamente no se vinculan a un accidente de trabajo.
- ALFA C concentra 5 reportes totales y 3 accidentes laborales analizados, por lo que su peso estadístico dentro de la muestra es el más alto.
- Los mecanismos predominantes en los casos analizados se vinculan con desplazamientos en escaleras, manipulación de elementos pesados, puntos de atrapamiento, proyección de objetos y esfuerzos/posturas durante maniobras.
- Las lecciones más repetidas son: control del área de trabajo, uso completo del EPP, revisión del método antes de tareas rutinarias, eliminación de puntos de atrapamiento y segregación entre limpieza y movimiento de cargas.

2. CRITERIO DE ANÁLISIS

- Se contabilizaron todos los reportes recibidos por buque para reflejar correctamente la carga documental.
- Para el análisis preventivo comparativo se separaron los eventos médicos sin hecho accidental asociado, a fin de no distorsionar las conclusiones de seguridad operacional.
- Cuando el reporte no consignó número RAP o acciones correctivas detalladas, se mantuvo la información tal como surge del documento fuente.

3. Matriz Consolidada de Casos

Buque	Fecha	Tripulante	Tipo	Mecanismo / naturaleza	Zona afectada	Observación clave
NANY	16/05/2025	Guillermo Caballero	Accidente laboral	Caída en escalera / resbalón	Pierna / múltiples zonas	Tras enviar la guía para pasar un spring de popa durante operación de bunker, descendió por la escalera y cayó, golpeándose y raspándose en varias zonas.
NANY	05/11/2025	Ulises Torres	Accidente laboral	Atrapamiento / pellizco	Mano / dedo	Al finalizar la conexión con el buque 'Sun Vil II', al descender de la grúa resbaló y el dedo quedó apretado por una bisagra móvil de la escalera.
ALFA C	17/04/2024	Manuel Sanchez	Accidente laboral	Sobreesfuerzo / chicotazo / mala postura	Espalda baja	Durante un cambio de manguera, una brida quedó atorada en el trancanil y generó un chicotazo con posterior mal movimiento del tripulante.
ALFA C	03/01/2025	Javier Chavez	Evento médico	Cuadro de salud no asociado a accidente	General	El tripulante informó fiebre y malestar; no refirió incidente ni accidente en su rutina de trabajo.
ALFA C	07/11/2024	Gustavo Osorio	Evento médico	Cuadro de salud no asociado a accidente	Abdomen	Comenzó con dolor estomacal que evolucionó a dolor en bajo vientre derecho; derivación médica con diagnóstico de apendicitis.
ALFA C	04/02/2025	Marcelo Martin	Accidente laboral	Golpe / proyección de objeto	Rostro	Al martillar un perno atascado durante mantenimiento, éste se desprendió repentinamente e impactó en el rostro del tripulante.
ALFA C	28/10/2025	Gustavo Insaurralde	Accidente laboral	Golpe / aplastamiento por objeto pesado	Pie izquierdo	Durante el movimiento de tambores parcialmente llenos de 200 litros, uno de ellos golpeó la pierna/pie del tripulante.
GUSTAVO U	13/11/2025	Nicolás Grasso	Accidente laboral	Torcedura / sobreesfuerzo durante maniobra	Tobillo / pierna derecha	Durante maniobras de manipulación de manguerote con grúa de carga sufrió lesión con importante dolor e hinchazón en tobillo derecho.

4. Gráficos comparativos





Figura 1. Comparación entre reportes recibidos y accidentes laborales analizados por buque.



s de lesión en los casos analizados.




Figura 3. Contexto operativo en el que se produjeron los accidentes laborales analizados.




Figura 4. Zonas corporales afectadas en la muestra analizada.

5. Análisis comparativo de hallazgos

El ALFA C ya no aparece con tres casos, sino con 5 reportes documentales dentro del conjunto remitido. Sin embargo, al separar la información de seguridad operacional de los cuadros médicos sin hecho accidental, quedan 3 accidentes laborales efectivamente comparables con los restantes buques.

El NANY presenta dos accidentes laborales con una característica común: ambos se producen durante desplazamientos o transiciones sobre equipos/escaleras en contexto de maniobra. Esto revela exposición a riesgos de tránsito interno y atrapamiento en elementos móviles.

En ALFA C predominan los accidentes ligados a tareas rutinarias con energía mecánica o carga física: cambio de manguera, mantenimiento con perno trabado y movimiento de tambores de 200 litros. La repetición muestra que el riesgo no surge sólo de maniobras complejas, sino también de actividades habituales normalizadas por la costumbre.

El caso del GUSTAVO U incorpora otra familia de riesgo: maniobras con manguerotes y grúa de carga, donde el control del área de pisada, el equilibrio corporal y la coordinación entre personal cobran especial relevancia.

En conjunto, la flota muestra una matriz de riesgo muy clara: caídas o resbalones en escaleras, atrapamientos en partes móviles, golpes por proyección o desplazamiento de objetos, y lesiones músculo-esqueléticas asociadas a posturas o esfuerzos durante maniobras.

Durante el período analizado se identificaron accidentes personales en NANY, ALFA C y GUSTAVO U, con una mayor concentración documental en ALFA C. Los eventos compartidos muestran patrones repetidos: caídas o resbalones al transitar por escaleras o equipos, atrapamientos de dedos en elementos móviles, lesiones por proyección de partes metálicas durante mantenimiento, golpes o aplastamientos al mover objetos pesados y esguinces/sobreesfuerzos durante manipulación de mangueras o manguerotes. La principal enseñanza es que muchas de estas lesiones se originan en tareas rutinarias, conocidas y frecuentes. Precisamente por esa familiaridad, tienden a relajarse el análisis previo, el control del área, la segregación de funciones y la verificación del EPP específico. La flota debe reforzar la consigna de detenerse antes de actuar, verificar peligros latentes, mantener tres puntos de apoyo, evitar mover cargas pesadas durante tareas simultáneas de limpieza, revisar puntos de atrapamiento y asegurar que el EPP requerido esté disponible y se utilice completo.

6. Recomendaciones Preventivas para Toda la Flota

Tema	Medida recomendada
Escaleras, tránsitos y descensos	Exigir manos libres, uso permanente de pasamanos, tres puntos de apoyo y prohibición de bajar apurado o transportando elementos.
Manipulación de objetos pesados	Separar tareas de limpieza de tareas de movimiento de tambores, mangueras o repuestos pesados; asignar personal específico y ayuda mecánica.
Mantenimiento con partes trabadas o bajo tensión	Aplicar pausa de evaluación previa, delimitar línea de proyección, usar antiparras y definir posición segura del ayudante.
Puntos de atrapamiento	Inspeccionar bisagras, escalas móviles y sectores articulados; señalizar y modificar elementos que atrapen dedos o extremidades.
EPP	Verificar stock real y uso completo según tarea: guantes adecuados, protección ocular y calzado con refuerzo ante riesgo de golpe/aplastamiento.
Charlas y aprendizaje	Utilizar estos casos reales en charlas de seguridad, destacando que la tarea rutinaria también puede derivar en lesión.
Control gerencial	Revisar en cada buque si las acciones correctivas informadas fueron implementadas, cerradas y verificadas documentalmente.

7. Cierre

El valor preventivo de estos reportes aumenta cuando dejan de ser un simple registro y se convierten en aprendizaje operativo. La repetición de eventos similares en distintos buques muestra que la mejora no depende sólo de reaccionar después del accidente, sino de intervenir sobre hábitos, disponibilidad de EPP, diseño de tareas y supervisión efectiva antes de que el hecho ocurra.

Nota de cierre

Cierra el 2025 y con él un año de trabajo intenso, aprendizaje continuo y evolución en nuestra forma de operar. Este último boletín no solo sintetiza lo recorrido, sino que refleja una gestión que se fortaleció en cada operación, en cada revisión y en cada decisión tomada con criterio profesional.

La seguridad se consolidó como una práctica viva, sostenida en la disciplina, la observación y la mejora constante. Durante este ciclo avanzamos en la estandarización de procesos, en la calidad y trazabilidad de los registros, y en la digitalización del sistema, logrando una gestión más ágil, coherente y eficiente.

Cada uno de estos avances tiene como base el compromiso de las dotaciones y del personal en tierra: quienes reportan, analizan, ejecutan y previenen. Es en ese trabajo diario donde se construye la verdadera solidez de nuestra organización.

El año deja experiencia, lecciones aprendidas y una base más firme para lo que viene.

Seguimos navegando. Con prudencia, con conocimiento y con la determinación de mejorar cada día.

NAVIERA CRUZ DEL SUR

Oficinas Centrales
Av. Libertador 6570 4to Piso Of A
Buenos Aires Argentina

www.navieracruzdelsur.com