

APEX — Rapport 8D

Généré le 14/07/2026 23:59

D1 — Équipe

Responsable Qualité, Ingénieur Process, Opérateur ligne emboutissage, Responsable Maintenance

D2 — Description du problème

Défaut prioritaire identifié : Other_Faults — 673 occurrences détectées sur la ligne emboutissage.

D3 — Actions conservatoires

Renforcement du contrôle visuel à 100% en sortie de presse jusqu'à identification de la cause racine.

D4 — Analyse des causes racines

Cf. diagramme Ishikawa (branche Machine dominante) et Pareto des défauts. Feature la plus discriminante identifiée par le modèle ML : LogOfAreas (taille du défaut).

D5 — Actions correctives

Ajustement des paramètres de la presse (vitesse, force). Contrôle renforcé du lot matière.

D6 — Vérification de l'efficacité

Suivi du PPM sur 30 jours post-action. Objectif : réduction de 30% du taux de défaut prioritaire.

D7 — Actions préventives

Intégration du modèle ML de classification des défauts en contrôle continu.

D8 — Félicitations à l'équipe

Clôture du 8D après vérification de l'efficacité des actions correctives sur 30 jours.