

	FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES INYECTADAS		Código: MP-Y-FO-001 Versión: 01 Fecha de ejecución: 2024-03-26 22:54:50
RAZÓN SOCIAL	RUC	DOMICILIO (Dirección, departamento, provincia, distrito)	
KAMIL MOTORCYCLE S.A.C.	20612313254	AV. GONZALES CACEDA NRO. 183 AVENIDA EXEQUIEL GONZALES CACEDA (FRENTE AL COLISEO CERRADO DE CHEPEN) LA LIBERTAD / CHEPEN / CHEPEN	



PROPIETARIO: DAVIS LOPEZ FAJARDO ED	UNIDAD: PULSAR NS 200 COLOR NEGRO	PLACA 8456-F5
N° TELEFONO: 945656252	KM: 56200	

INGRESO DE UNIDAD:

* Entro con un problema en la coronilla editado
* Entro con un problema en la coronilla editado
* Entro con un problema en la coronilla editado
* Entro con un problema en la coronilla editado
* Entro con un problema en la coronilla editado

OBSERVACIONES:

* Entro con un problema en la coronilla editado
* Entro con un problema en la coronilla editado
* Entro con un problema en la coronilla editado
* Entro con un problema en la coronilla editado
* Entro con un problema en la coronilla editado

1.0	CAMBIO DE ACEITE	<u>SI</u>	20W - 50T	
2.0	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	<u>SI</u>	.	
3.0	LIMPIEZA DE CHASIS CON AIRE COMP.	<u>SI</u>	.	
4.0	LIMPIEZA DE CABLES ELEC CON AIRE COMP.	<u>SI</u>	.	
5.0	DESENGRASE INTERNO DE LA UNIDAD	<u>SI</u>	.	
6.0	MANTENIMIENTO DE FILTRO DE AIRE	<u>SI</u>	.	
7.0	AJUSTE DE VALVULAS	<u>SI</u>	ADMISION 6.52 MM	ESCAPE 42.56 MM
8.0	REVISION Y CALIBRACION DE BUJIA	<u>SI</u>	MEDIDA 4.6 MM	
9.0	AJUSTE DE LA BRIDA DEL TUBO DE ESCAPE	<u>SI</u>	-	
10.0	LAVADO Y AJUSTE DEL SISTEMA DE ARRASTRE	<u>SI</u>	-	
11.0	MANTENIMIENTO DE FRENO DELANTERO	<u>SI</u>	-	
12.0	MANTENIMIENTO DE FRENO POSTERIOR	<u>SI</u>	-	
13.0	AJUSTE DE PERNOS DE CHASIS	<u>SI</u>	-	
14.0	LIMPIEZA DE CONECTORES ELECTRICOS	<u>SI</u>	-	
15.0	PRESION DE NEUMATICO DELANTERO	<u>24 PSI</u>	-	
16.0	PRESION DE NEUMATICO POSTERIOR	<u>25.5 PSI</u>	-	
17.0	REVISION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	<u>SI</u>	VENTILADOR 52.0	
18.0	LUBRICACION DEL SISTEMA DE ARRASTRE	<u>SI</u>	mm	
19.0	MEDICION DE VOLTAJE DE CARGA DE BATERIA	<u>SI</u>	-	
20.0	VERIFICACION DEL SISTEMA DE LUCES	<u>NO</u>	% VIDA UTIL 10	V. CARGA 20 V.ARRANQUE 15
			-	

DETALLE DE LO REALIZADO

- * Se realizo el desmontaje del tanque de combustible y plástiqueria de la unidad.
- * Se sopleteó el vehículo con aire comprimido.
- * Se procedió a desengrasar el vehículo con BMF WURTH.
- * Se limpio el filtro de aire y caja filtro.
- * Se lavó carburador en ultrasonido.
- * Se realizó la calibración de válvulas.
- * Se realizo el mantenimiento del sistema de arrastre.
- * Se ejecuto mantenimiento de freno delantero y posterior.
- * se inspeccionó y verifíco el sistema de luces y circuito de arranque eléctrico.
- * Se revisó el sistema eléctrico y no se encontró anormalidad. Así mismo se realizo el test de batería el cual determino que la batería se encuentra en buen estado con un 100% de vida útil.
- * Se ajustaron los pernos de anclaje del moto

CORRECCION DE OBSERVACIONES

- * Durante el proceso de prueba del vehículo, se detectó que los cambios de la unidad efectivamente se encontraban duros, revisamos el motivo de la falla y encontramos que la regulación del cable de embrague no era la correcta.
- * modificado

REPUESTOS A REEMPLAZAR EN SU PROXIMO SERVICIO:

1.0	tubo de escape de Seleneo	<u>89.00</u>
2.0	2 bujias	<u>160.00</u>
3.0	1 camara 15x20x2	<u>10.00</u>

FIRMA IMG

FIRMA IMG

FIRMA IMG

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL TALLER

*Esta es una representación impresa del formato de mantenimiento general de unidades carburadas, el documento original se encuentra en los archivos físicos de nuestra oficina de administración. En caso se requiera, puede solicitarlo



milMotors



**KAMIL
MOTO**

ACCESORIOS PARA MO

ACC

• CAS



ACCESORIOS EN GENERAL **TALLER DE MOTOS**

• GUANTES • LUCES • ALARMAS • Y

HORARIO:

8 - 1 Y 3 - 8PM

Ladislao Espinar 259

999-629812



MUNDO

GLOBAL

CALL CENTER