Roteiro cfesat.exe e SAT SWEDA SS-1000

Roteiro básico para implantação do cfesat. exe e equipamento SWEDA SAT SS-1000.

Este roteiro parte do princípio que os cadastros no Small Commerce estão preenchidos corretamente e que o contribuinte tenha efetuado todos os procedimentos junto a SEFAZ para usar o equipamento SAT.

- 01 Instalar o equipamento SAT seguindo as orientações do fabricante. Deixe para ativar e vincular o SAT pelo cfesat.exe;
- 02 Copiar cfesat. exe para a pasta de instalação do Small Commerce;
- 03 Copiar do cd fornecido pelo fabicante, para a pasta de instalação do Small Commerce, os arquivos .dll necessários:
- msvcr120.dll;
- iconv.dll;
- libxml2.dll;
- msvcp120.dll;
- zlib1.dll;
- 04 Configurar no FRENTE.INI o modelo:

Modelo do ECF=59

- 05 Solicitar ao suporte da Smallsoft a assinatura vinculada do CNPJ da software house e do contribuinte;
- 06 Executar o cfesat.exe após receber a assinatura vinculada. Para Windows 8.x execute-o como administrador;
- 07 Informe os dados solicitados;
- 08 Observar ao final se no equipamento SAT o segundo LED (OPER) permanece sempre ligado.

Se estiver piscando indica a falta de vinculação. Informe a Smallsoft.

Na pasta de instalação do Small Commerce há a pasta ..\log, nela encontra-se o arquivo log_sat.txt com os comandos enviados pelo cfesat.exe

- 09 Acessar no cfesat.exe F10 Menu\CF-e-SAT e configura o ambiente para HOMOLOGAÇÃO;
- 10 Faça teste de venda e cancelamento;
- 11 Se tudo estiver ok mude o ambiente para produção;
- 12 Seu frente de caixa está pronto para efetuar vendas pelo SAT;
- 13 Para voltar a utilizar a NFC-e basta configurar no FRENTE.INI o modelo 65 e executar o NFC-e.exe:

Modelo do ECF=65

Em caso de dúvida entre em contato como suporte técnico da Smallsoft: (0xx49) 3482.3000 ou suporte@smallsoft.com.br

Bom trabalho.