
a
Fluxbot 2.0 (16 units)
Intended
11,520
(100%)
Recorded
8,591
(75%)
Flux computed
8,372
(73%)
Valid
6,820
(59%)
Retained
6,815
(59%)
RH-screened
6,195
(54%)
−2,929
−219
−1,552
−5
−620
Autochamber (12 chambers)
Intended
17,280
(100%)
Recorded
14,353
(83%)
Flux computed
14,347
(83%)
Valid
13,464
(78%)
Retained
13,406
(78%)
−2,927
−6
−883
−58
Closures lost at each step
No data: no record
(logger, power, transmission)
No data: too few records
to fit a flux
Removed by QC: failed fit
or chamber check
Removed by QC: spike
Wet sensor
(RH-screened subset only)
b
Autochamber
Fluxbot 2.0
Measurement success
(% of intended closures)
100
75
50
25
0
10
7
11
8
12
9
4
1
2
3
6
5
24
114
113
103
112
111
106
102
13
104
110
105
108
101
22
100
Chamber or unit
c
100
75
50
25
0
Auto-
chamber
Fluxbot
2.0
d
Autochamber Stand 1
Autochamber Stand 2
Fluxbot 2.0 Stand 1
Fluxbot 2.0 Stand 2
Units reporting
(% of stand's units, daily)
100
75
50
25
0
02 Oct
09 Oct
16 Oct
23 Oct
30 Oct