
a
Fluxbot 2.0 (16 units)
Intended
11,520
(100%)
Recorded
8,591
(75%)
Flux computed
8,372
(73%)
Valid
6,982
(61%)
As deployed
6,962
(60%)
RH-screened
6,301
(55%)
−2,929
−219
−1,390
−20
−661
Autochamber (12 chambers)
Intended
17,280
(100%)
Recorded
14,353
(83%)
Flux computed
14,347
(83%)
Valid
13,405
(78%)
As deployed
13,326
(77%)
−2,927
−6
−942
−79
Closures lost at each step
No data: no record
(logger, power, transmission)
No data: too few records
to fit a flux
Removed by QC:
chamber failure
Removed by QC:
sensor artifact (spike)
Removed by QC:
wet sensor
b
Autochamber
Fluxbot 2.0
Measurement success
(% of intended closures)
100
75
50
25
0
10
7
11
12
8
9
1
4
2
3
5
6
24
114
113
103
112
102
111
106
13
104
108
110
105
22
101
100
Chamber or unit
c
100
75
50
25
0
Auto-
chamber
Fluxbot
2.0
d
Autochamber Stand 1
Autochamber Stand 2
Fluxbot 2.0 Stand 1
Fluxbot 2.0 Stand 2
Units reporting
(% of stand's units, daily)
100
75
50
25
0
02 Oct
09 Oct
16 Oct
23 Oct
30 Oct